DEKRA-Nr: 0307 / 028155 / 2026 / B091371000143 vom 21.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Rottstr. 41, 52068 Aachen



Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Aachen
Rottstr. 41
52068 Aachen
Telefon 0241 / 9420-0
Fax 0241 / 9420-299
E-Mail aachen.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Jürgen Hermanns
Tel. direkt 02419420-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen **SU SP250E** **FIN** **TMAJD812DNJ196030**

Vorgang

Kunden-Nr.	0215437671
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	01.10.2026, elektronisch.
Besichtigung	21.10.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Jürgen Hermanns bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Rottstr. 41, 52068 Aachen, im Beisein von Herrn Peter Rückriem.
Bewertet auf	21.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 63388085 Auftragsnummer ELSRM006948 Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-4.687,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.938,63 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-4.687,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.938,63 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.10.2023	Letzte Zulassung	23.10.2023
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	TUCSON 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid 4WD
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJD812DNJ196030
HSN / TSN	1349 / AGH	Schlüssel-Nr.	40345405
Km-Stand abgelesen	91817	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Phantom Black / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	3 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	3 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	3 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	3 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 18 104 H	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	3 mm
235 / 55 R 18 104 H	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	3 mm
235 / 55 R 18 104 H	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	3 mm
235 / 55 R 18 104 H	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	3 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall


Serienausstattung

Serie: ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrhilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel manuell abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrleuchten, Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltpaddels, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), Notrufsystem (eCall), Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 14.04.2026 bei Kilometerstand 76.471

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Wartung fällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 33)	294,12	350	100	-294,12	-350

2. Reklamebeschriftung entfernen, reinigen, polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 34, 35, 36)	126,05	150	100	-126,05	-150
3. HU fällig, erneuern	109,24	130	100	-109,24	-130
4. Alle Winterreifen abgefahren, erneuern (Bild 6)	672,27	800	100	-672,27	-800
5. Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken	52,10	62	100	-52,10	-62
6. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren	26,05	31	100	-26,05	-31
7. Tür hinten links Einstieg, mehrfach eingedellt, drücken	210,08	250	100	-210,08	-250
8. Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair	210,08	250	100	-210,08	-250
9. Motorhaube, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau	787,39	937	100	-787,39	-937
10. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair	157,14	187	100	-157,14	-187
11. Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair	105,04	125	100	-105,04	-125
12. Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair	105,04	125	100	-105,04	-125
13. Tür hinten rechts Einstieg, mehrfach eingedellt, drücken	105,04	125	100	-105,04	-125
14. Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, smart repair	157,14	187	100	-157,14	-187
15. Verkleidung Kofferraum hinten, eingekerbt, erneuern	339,50	404	100	-339,50	-404
16. Heckschürze hinten unten, eingekerbt, smart repair	157,14	187	100	-157,14	-187
17. Heckklappe Lackierung unterhalb, verschrammt, smart repair	157,14	187	100	-157,14	-187
18. Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200
Gesamt	**3.938,63**	**4.687**		**-3.938,63**	**-4.687**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Jürgen Hermanns

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)
Alle Winterreifen abgefahren



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Heckschürze hinten unten, smart repair



Bild 9 : Heckschürze hinten unten, smart repair




Bild 10 : Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, smart repair



Bild 11 : Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, smart repair



Bild 12 : Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, smart repair



Bild 13 : Verkleidung Kofferraum hinten, erneuern



Bild 14 : Verkleidung Kofferraum hinten, erneuern



Bild 15 : Tür hinten rechts Einstieg, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 16 : Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 17 : Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 20 : Motorhaube, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 21 : Motorhaube, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Motorhaube, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 24 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 25 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair
Tür innen



Bild 26 : Tür hinten links Einstieg, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 27 : Tür hinten links Einstieg, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 28 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 29 : Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken



Bild 30 : Heckklappe Lackierung unterhalb, verschrammt, smart repair



Bild 31 : Heckklappe Lackierung unterhalb, verschrammt, smart repair



Bild 32 : Heckklappe Lackierung unterhalb, verschrammt, smart repair



Bild 33 : Serviceintervallanzeige
Wartung fällig



Bild 34 : Reklamebeschriftung entfernen, reinigen, polieren



Bild 35 : Reklamebeschriftung entfernen, reinigen, polieren



Bild 36 : Reklamebeschriftung entfernen, reinigen, polieren

22346/24802

Standplatz:

29.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	SU -SP 0250E	Fahrgestell-Nummer:	TMAJD812DNJ196030
Vertrags-Nummer:	63388085	Erstzulassung:	23.10.2023
Internes KZ:	15109132	Kilometer-Stand:	91817

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Ga

Lackierung: Teal Blue Metallic | Polsterung: Stoff Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**35.588,24**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Assistenz-Paket	672,27
Elektrische Heckklappe	420,17
Funktions-Paket	0,00
Hyundai Smart Sense+	0,00
LED-Grilldesign-Paket	0,00
Metallic-Lackierung	546,22
Navigations-Paket	0,00
Stoff Schwarz	0,00
Teal Blue Metallic	0,00
Trend-Paket	3.932,77

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**41.159,67**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**48.980,01**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	48.980,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,200
Leergewicht (kg):	1893	zul. Gewicht (kg):	2415

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **63388085**
Amtliches Kennzeichen: SU -SP 0250E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **63388085**
Amtliches Kennzeichen: SU -SP 0250E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
15.05.2024	15633	Inspektion und Wartung
23.10.2024	30575	Bremsflüssigkeitswechsel
23.10.2024	30575	Wartungszusatzumfänge
23.10.2024	30575	Inspektion und Wartung
17.04.2025	44687	Wartungszusatzumfänge
17.04.2025	44687	Inspektion und Wartung
03.09.2025	58435	Bremsflüssigkeitswechsel
03.09.2025	58435	Wartungszusatzumfänge
03.09.2025	58435	Inspektion und Wartung
15.04.2026	76471	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer