DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZAC5JACL6 SJM14461	Erstzulassung	29.09.2025	Außenfarbe	Volcano
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	28 940 km
Modell	1,2 GSE T3 100 PS Summit				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	15.07.2026	Sachverständigen ID-Nr.	7059918	Datum der Bewertung	16.07.2026
Datum Beauftragung	02.10.2025	Leasinggeber	SIXT	Lagerplatz	















Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔


Reifen

Continental 215/55/18 V Sommerreifen 6.0 mm	Continental 215/55/18 V Sommerreifen 6.0 mm
Continental 215/55/18 V Sommerreifen 7.0 mm	Continental 215/55/18 V Sommerreifen 7.0 mm



Schadendetails

1



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	150,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	150,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**150,00€**
Reparaturmethode	Ersetzen				

2

Bauteil	Kompressor Nothilfe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	56,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	56,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**56,00€**
Reparaturmethode	Ersetzen				

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

3



Bauteil	Füllflasche Nothilfekit	Reparaturzeit	-	Teilekosten	32,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	32,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**32,00€**
Reparaturmethode	Ersetzen				

4



Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Position	Unten	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
Intensität	-				
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

5



Bauteil	Stoßfänger Spoiler	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	135,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	135,00€	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**135,00€**
Reparaturmethode	Reparieren				

6



Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

7



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	80,00€	**Nettokosten**	**80,00€**
Reparaturmethode	Smart Repair				

8



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	80,00€	**Nettokosten**	**80,00€**
Reparaturmethode	Smart Repair				

9



Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	80,00€	**Nettokosten**	**80,00€**
Reparaturmethode	Smart Repair				

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

10		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in % -
				Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt -
		Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten** -
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1			
11		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten -
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten -
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in % -
				Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt -
		Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten** -
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1			
12		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten -
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten 195,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	-	Abwertung in % -
				Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt -
		Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten** **195,00€**
		Reparaturmethode	Lackierung			

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	808,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	808,00€

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	135,00€	1,00	135,00€	-	-	135,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	135,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	238,00€	-	-	238,00€
Pauschale	435,00€	-	-	435,00€