MACADAM
Mercedes-Benz * Sprinter '18

Voertuiginformatie

Merk:	**Mercedes-Benz**	Kenteken:	
Versnellingsbak:	**Automaat**	Kleur carrosserie:	
Model:	*** Sprinter '18**	Chassisnummer:	**W1V9106211P254128**
Type brandstof:	**Diesel**	Vermogen:	**84 kW**
Versie:	**Spr.211 114 30 L1H1 FWD A GB**	1ste tenaamstelling	**09-07-2020**
Kilometerstand:	**109449 km**	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

- **Achterzijde** 1
- **Dak & andere** 1
- **Interieur** 1
- **Links** 1
- **Voorzijde** 1

Commerciële foto's

























Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera	**Ja**	Carkit	**Ja**	Middenarmsteun	**Ja**
Navigatiesysteem	**Ja**	Radio multimedia	**Ja**	Trekhaak	**Ja**

Schade

Achterdeur R
Deuk(en)
Uitdeuken zonder spuiten
Achterzijde





Bumper V
Kras(sen)
Vervangen
Voorzijde





Carrosserie
Niet origineel
Ontstickeren
Dak & andere



Instructieboek
Ontbreekt
Vervangen
Interieur

Scherm A L
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Banden

Voor Links
Zomer
225/65/16/110/R
Continental
3,7 mm
Voor Rechts
Zomer
225/65/16/110/R
Continental
3,3 mm
Achter Links
Zomer
225/65/16/110/R
Continental
5,2 mm
Achter Rechts
Zomer
225/65/16/110/R
Continental
3,2 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	**3**	Certificaat van Overeenstemming	**Nee**
CO2 Emissie	**210**	Digitaal onderhoud	**Ja**
GPS opslag	**Ja**	GPS opslag	**HD**
Hoedenplank/rolhoes	**N.v.t.**	Instructieboek	**Nee**
Onderhoudsboekje	**N.v.t.**	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels	**2**		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.