DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	1C4BU0000 LP005398	Marca	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	3402LPD	Modelo	RENEGADE Limited 1.3 PHEV 140kW (190CV)	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	30/04/2021	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	106 123 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	12/01/2026	Parque	Carset Cornella










Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos


Daños

1




Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

2



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

3



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

4



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

5



Elemento	Traviesa inferior frente
Posición	Delantero
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

6



Elemento	Radiador de agua
Posición	Delantero
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

7



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Moldura de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

10



Elemento	Llanta de aleación 17'
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

11



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

12



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

13



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

14



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	-
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

15



Elemento	Tapa gancho remolque
Posición	Trasero
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

16



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

17



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

18



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

19




Elemento	Intermitente lateral
Posición	Derecho
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

20



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

21



Elemento	Llanta de aleación 17'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

DEKRA Automotive Solutions

Costos estimados de la reparación

Total	**1.535,91€**