TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48411700
Auftrags-Nr / Referenz:	41078352
Besichtigungsdatum:	23.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Citroën ë-Berlingo M Elektromotor 136 SHINE		
Kennzeichen	KK-VM 216E	**Fahrgestellnummer**	VR7EZZKXZPJ912617
Erstzulassung	23.09.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	22.465 km
HSN/TSN	1889 / AEE 00170	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	Van	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Grau Metallic	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	57 kW	**Nächste HU**	09/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	**Restlauf bis Service**	39.200 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz-Hellgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.290 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	2
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	41078352	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	205/60 R16 96H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Sonstige	4mm / 4mm	i.O.
2	205/60 R16 96H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Sonstige	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS & ESC
Airbags: Frontairbags, Kopfairbags, Seitenairbag - Frontairbag für Fahrer- und Beifahrer - Kopfairbags vorne und hinten - Seitenairbag vorne
Akustischer Fußgängerwarner
Außenspiegel (2) elektrisch verstellbar, beheizbar, anklappbar
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert
Berganfahrassistent
Bordcomputer
Bremsleuchte dritte
Coffee Break Alarm
Connect Box: Notruf- und Assistance System
Dachablage - Beleuchtung in Reihe 2 und im Laderaum - Haltegriffe in Reihe 1 und 2
Dachreling
Einparkhilfe hinten akustisch mit Rückfahrkamera 180° Rundumsicht

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Elektrische Fensterheber vorn und hinten
Gepäckabdeckung
Getriebe: Direktantrieb
Heckscheibe seperat zu öffnen und stärker getönt - Heckscheibe separat zu öffnen stärker getönt - Seitenscheibe in Reihe 2 und 3 stärker getönt
Heckspoilerlippe
Innenspiegel manuell
Kindersicherung elektrisch
Klimautomatik (2-Zonen)
Kombiinstrument: 10 Zoll digitales Kombiintrument
Kopfstützen (5)
Lackierung: Sonderlackierung Eis-Weiß
Ladekabel: Mode 3-Ladekabel (22 kW, dreiphasig)
Ladekabel: Onboard-Charger (fahrzeugintegrierte Ladeeinheit), 3-phasig (11 kW)
Lenkrad: Multifunktions- und Lederlenkrad
Paket: Farb-Paket Weiss - Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert - Nebelscheinwerfer mit weißer Umrandung
Paket: Komfort - Regensensor - Lichtsensor - Magic Wash Frontscheibenwischer mit integrierten Wischerdüsen - Nebelscheinwerfer - Einparkhilfe hinten akustisch - Fahrersitz in der Höhe verstellbar mit Armlehne und manuellen Lendenwirbelstütze
Paket: Sicherheit - Spurassistent - Geschwindigkeitsregler und -begrenzer - Aktiver Notbremsassistent (Active Safety Brake) mit Kollisionswarner
Paket: Sicherheits-Paket-Plus - Verkehrszeichenerkennung für Geschwindigkeitsbegrenzungen und -empfehlung - Fernlichtassistent - Aufmerksamkeitssystem
Paket: Sicht-Paket - Lichtsensor - Regensensor - Dachablage - Magic Wash Frontscheibenwischer mit integrierten Wischerdüsen
Parkbremse, elektrisch
Polster: Stoff "Slash Grey"
Reifendruckkontrollsystem
Reifenreparatur-Kit mit Pannenspray
Räder: 16-Zoll-Leichtmetallfelgen "Starlit" - mit Bereifung 205/60 R16
Seitenschutzleisten "Airbump" in Schwarz und teilweise Weiss
Servolenkung
Sitze: 3 Einzelsitze in Reihe 2 mit Isofix umklappbar
Sitze: Beifahrersitz umklappbar mit Armlehnen - Klapptisch hinter den Sitzen der Reihe 1
Sitze: Fahrersitz in der Höhe verstellbar mit Armlehne - manuelle Lendenwirbelstütze
Sonnenschutzblenden mit Beleuchtung
Steckdose: Zusätzliche 12V-Steckdose im Kofferraum
Tagfahrlicht LED
Türen: Manuelle Schiebetüre re. und li. mit absenkbaren Seitenfenster in Reihe 2 - Manuelle Schiebetüre rechts und links mit absenkbaren Seitenfenster in Reihe 2 und feststehenden Fenster in Reihe 3
Türentriegelung automatisch im Falle eines Unfalls
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Paket: Connect - Citroën Connect NAV DAB inkl. 20-cm/8" -Touchscreen; Bluetooth; USB, Mirror Screen, Echtzeitnavigation (Real Time Traffic) - Innenspiegel automatisch abblendbend
Paket: Park-Assist - Park Assist - Einparkhilfe vorne akustisch - Toter-Winkel-Assistent
Paket: Winter - Sitzheizung vorne - Beheizbare Windschutzscheibe

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Ladekabel
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürf… auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern