DEKRA-Nr: 0357 / 038576 / 2026 / B085854000964 vom 02.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	22.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 84 µm bis 136 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Instandgesetzter Schaden, Stoßfänger hinten, Schadenshöhe 3288,51 Euro.

Stoßstange hinten

Kennzeichen hinten
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.10.2020	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen	Typ / Verkaufsbez.	Golf VIII Lim. (CD1)(12.2019->2024) / Golf VIII 2.0 TDI Life (EURO 6d-TEMP)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZLW047106	HSN / TSN	0603 / CKO
DAT €uropa-Code®	019051470120003	DAT Marktindex	DE004 6085
Km-Stand abgelesen	110263	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968

Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Schwarz / Metallic / 2T, LC9X / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 W	Continental / UltraContact FR	S /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 W	Continental / UltraContact FR	S /O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 W	Continental / UltraContact FR	S /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 W	Continental / UltraContact FR	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 22.06.2024			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Winter Cinturato	W /O	4 mm
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Winter Cinturato	W /O	4 mm
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Winter Cinturato	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Winter Cinturato	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung (10 Farben), Antennen-Diversity, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattung Comfortline / Life / Business, Ausstattung Life, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Bremsassistent, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital), Doppeltonhorn, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußgänger-Schutzsystem (passiv), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Dekoreinlagen Nature Cross Brushed, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Klimaanlage Climatronic 1-Zonen, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, LM-Felgen 7x16 (Norfolk), Lendenwirbelstützen vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten LED, Luftzusatzheizung elektrisch, Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Reifen 205/55 R16 ..V, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X), Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Maze, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Stabilisator vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffschalen außen beleuchtet, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
86861	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (DSRB)
2752	Business-Paket Premium mit Navigation Discover Pro
11109	Perleffekt-Lackierung
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 26.06.2026 bei Kilometerstand 105.425

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tire Fit, abgelaufen, erneuern (Bild 33)
2. Beide Sitzbezüge vorne, leicht verschmutzt, reinigen (Bild 34, 35)
3. Einstieg hinten rechts, verschrammt, smart repair (Bild 36)
4. Fahrzeug startet nicht, gemäß KVA Verdacht auf Motorsteuergerät defekt, Preis nicht verfügbar, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
5. Dach, eingedellt und Umweltschaden , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 28, 29, 30, 31)
6. Dachrahmen links Lackierung, Umweltschaden, smart repair (Bild 27)
7. Heckdeckel Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit

Lackaufbau (Bild 23, 24)
8. Motorhaube Lackierung, Steinschläge >6Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22)
9. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt,Steinschläge>6dm ², lackieren (Bild 19, 20)
10. Seitenteil hinten rechts Lackierung, Umweltschaden und verschrammt , lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18)
11. Stoßfänger hinten Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15, 16)
12. Tür hinten links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13)
13. Tür vorne links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11)
14. Seitenteil hinten links, eingedellt, Umweltschaden , lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10)
15. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe Steinschläge, (Bild 32)
Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 26)
Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 25)



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür





Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Volkswagen
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZCDZLW047106
Typbezeichnung	Golf 2,0 Life DT110 TDID7F
Datum der Auslieferung	2020-10-20

Ölwechsel-Service	
Datum	2026-06-26
Laufleistung	105425 km
Auftragsnummer	14909
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Schnitzler Auf dem Sand 36 40721 Hilden Deutschland

Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Laufleistung



Bild 9 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Umweltschaden , lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Umweltschaden , lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Tür vorne links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 12 : Tür hinten links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Tür hinten links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, Umweltschaden und verschrammt , lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, Umweltschaden und verschrammt , lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt,Steinschläge>6dm ², lackieren



Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt,Steinschläge>6dm ², lackieren




Bild 21 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge >6Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge >6Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Heckdeckel Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 24 : Heckdeckel Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 26 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 27 : Dachrahmen links Lackierung, Umweltschaden, smart repair



Bild 28 : Dach, eingedellt und Umweltschaden , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 29 : Dach, eingedellt und Umweltschaden , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 30 : Dach, eingedellt und Umweltschaden , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 31 : Dach, eingedellt und Umweltschaden , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 32 : Frontscheibe Steinschläge



Bild 33 : Tire Fit, abgelaufen



Bild 34 : Beide Sitzbezüge vorne, leicht verschmutzt




Bild 35 : Beide Sitzbezüge vorne, leicht verschmutzt




Bild 36 : Einstieg hinten rechts, verschrammt