St!bl
Sachverständigenbüro

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft	: PKW BMW 520i-i5-M5 Limousine 520d xDrive		
Fahrgestell-Nr.	: WBA21FL0X0CP82503	**Nächste § 57a Beg.**	: März 2027 Nr.: GHL1221
National-/Modellcode:	219907 / 6A	**Allgemeinzustand**	: optisch - mittel
Erst-/Letztzulassung	: 26.03.2024 / 02.12.2024	**Lackart/Farbe**	: 2S-Metallic / schwarz
Tachostand	: 72 888 km abgelesen	**Lackzustand**	: optisch - mittel
Hubraum/Leistung	: 1 995 cm³ / 145,00 kW	**Alter**	: 31 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Technische Schäden	EUR	1 392,23	278,45	1 670,68
Stoßstange vo	EUR	1 943,04	388,61	2 331,65
Seite re mi	EUR	1 614,29	322,86	1 937,15
Rad re hi	EUR	33,26	6,65	39,91
Seite li hi	EUR	1 084,69	216,94	1 301,63
Seite li mi	EUR	564,53	112,91	677,44
Seite re mi unten	EUR	352,31	70,46	422,77
Spiegel re	EUR	249,46	49,89	299,35
Klasse II Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	7 233,81	1 446,77	8 680,58

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 10
Sonderausstattung auf Seite 10

Zusammenfassung Technische Schäden:

Ersatzteile-Original	:		EUR	1 347,90
Arbeitslohn	: AZ 4,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)		EUR	44,33
		exkl. USt.	EUR	1 392,23
		+ 20% USt.	EUR	278,45
		Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**1 670,68**

Schadenbeschreibung:

Zur Info:
Bordmappe, Pannendreieck, Reifenpannenset und Bordwerkzeug vorhanden, 1 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.
Motorabdeckung oben liegt im Kofferraum

Aufgrund der sehr starken Verschmutzung außen, konnten keine weiteren offensichtliche Schäden festgestellt werden!!

Technische Schäden:
Letztes Service laut Bordcomputer am 22.05.2025 bei 29.640Km
Verbandskasten fehlt
optisch keine offensichtlichen Schäden
Bremsscheibe leicht angerostet
1 Fahrzeugschlüssel fehlt

zu erneuernde Teile

	Bezeichnung	*Leit-Nr*	*Teile-Nr*	*Stk*	*je*	*Preis*
	SCHLUESSEL MIT FERNB	7511	51 21 5 A61 AA7	1	1 322,40	1 322,40
K	VERBANDSKASTEN			1	25,50	25,50
						1 347,90

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
STEUERGERAET BCP AUS-/EINBAUEN	61 35 517)	3,00	3	33,25
FERNBEDIENUNG ERSETZEN	66 12 610	1,00	3	11,08
		4,00		***44,33***
4,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				***44,33***

Zusammenfassung Stoßstange vo:

Zusammenfassung Stoßstange vo:

Ersatzteile-Original	:	EUR	945,72
Arbeitslohn	: AZ 38,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	421,17
Lackmaterial	:	EUR	343,40
Lackierarbeit	: AZ 17,50 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1	EUR	232,75

© by Audatex 1990-2026

Std.)

exkl. USt.	EUR	1 943,04
+ 20% USt.	EUR	388,61
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**2 331,65**

Schadenbeschreibung:

Stoßstange vorne links und rechts abgeschürft

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	*Leit-Nr*	*Teile-Nr*	*Stk*	*je*	*Preis*
VERKLEIDUNG STOSSF V	0283	51 11 5 A6A 3D3	1	945,72	945,72
					945,72

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	KN	2,00	3	22,17
BATTERIE AB-/ANKLEMMEN	61 20 900	1,00	3	11,08
VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN UMFASST: ABDECKUNG V MOTORRAUM UND DICHTUNG V FRONTKLAPPE AUS-/EINBAUEN	51 11 656	12,00	3	133,00
VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V ERSETZEN (VERKLEIDUNG STOSSFAENGER ABGEBAUT)	51 11 593	12,00	3	133,00
FAHRZEUGTEST DURCHFUEHREN (MIT FAHRZEUGDIAGNOSE SYSTEM)	00 00 556	3,00	3	33,25
STEUERGERAET/E PROGRAMMIEREN / CODIEREN (NACH FAHRZEUGTEST)	61 00 730	4,00	3	44,33
SENSOR GESCHWINDIGKEITSREGLER EINSTELLEN	66 31 625	4,00	3	44,33
		38,00		***421,17***
38,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				***421,17***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	*Leit-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*AZ-Preis*	*Lackmat.*
	VERKLEIDUNG STOSSF V NEUTEILLACK ST K1R LACKMATERIAL: 245,28	0283		12,00	159,60	
Z	VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			2,50	33,25	
P	AZT-MATERIAL-INDEX					87,52
P	K-NEUTEILLACK (K1R)					245,28
P	MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					10,00
P	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	39,90	0,60
				17,50	***232,75***	***343,40***
	17,50 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***232,75***
	Lackmaterial					***343,40***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***576,15***

Zusammenfassung Seite re mi:

© by Audatex 1990-2026

Zusammenfassung Seite re mi:

Ersatzteile-Original	:	EUR	75,08
Arbeitslohn	: AZ 36,50 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	404,54
Lackmaterial	:	EUR	439,61
Lackierarbeit	: AZ 52,26 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	695,06
	exkl. USt.	EUR	1 614,29
	+ 20% USt.	EUR	322,86
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**1 937,15**

Schadenbeschreibung:

beide rechten Türen abgeschürft und verkratzt
Seitenwand mehrmals spitzkantig eingedellt und abgeschürft

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
TOPF EINFUELLSTUTZEN	4069	51 17 9 450 290	1	75,08	75,08
					75,08

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
*	SEITENWAND H R INSTANDSETZEN	3482		12,00	3	133,00
				12,00		***133,00***
	12,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***133,00***

erforderlicher Arbeitsaufwand

	Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
	AB-/AUFRUESTARBEITEN TUER V R LACKIEREN UMFASST: TUERVERKLEIDUNG, AUSSENSPIEGEL, SCHACHTLEISTE A UND AUSSENGRIFF AUS-/EINBAUEN	51 18 750	8,00	3	88,67
	SCHACHTLEISTE TUER H A R AUS-/EINBAUEN	51 22 800	1,00	3	11,08
	AUSSENGRIFF H R AUS-/EINBAUEN	51 22 670	1,00	3	11,08
	ABDECKUNG RADHAUS H R AUS-/EINBAUEN	51 71 541	4,00	3	44,33
	ZIERLEISTE SEITENWAND H R AUS-/EINBAUEN	51 13 543	1,00	3	11,08
	TANKKLAPPE AB-/ANBAUEN	41 63 500	1,00	3	11,08
	TOPF EINFUELLSTUTZEN AUS-/EINBAUEN	41 63 503)	3,00	3	33,25
Z	RE HECKLEUCHTE A AUS-/EINBAUEN	63 21 783	5,50	2	60,96
			24,50		***271,54***
	5,50 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***60,96***
	19,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				***210,58***

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
TUER V R OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III	1522		16,00	212,80	
Zwischensummen			***16,00***	***212,80***	

© by Audatex 1990-2026

	Überträge		***16,00***	***212,80***	
	LACKMATERIAL: 114,04				
	TUER H R OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III	1822	15,00	199,50	
	LACKMATERIAL: 92,82				
	SEITENWAND H R REP LACK STUFE III	3482	15,00	199,50	
	LACKMATERIAL: 100,78				
Z	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG		5,66	75,28	
P	REPARATURLACKIERUNG				307,64
P	MATERIAL-KONSTANTE				19,93
P	AZT-MATERIAL-INDEX				112,04
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE		0,60	7,98	
			52,26	***695,06***	***439,61***
	52,26 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)				***695,06***
	Lackmaterial				***439,61***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.				***1 134,67***

Zusammenfassung Rad re hi:

Zusammenfassung Rad re hi:

Ersatzteile-Original	:		EUR	22,18
Arbeitslohn	: AZ 1,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)		EUR	11,08
		exkl. USt.	EUR	33,26
		+ 20% USt.	EUR	6,65
		Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**39,91**

Schadenbeschreibung:

Radzierkappe rechts hinten abgeschürft

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	***Leit-Nr***	***Teile-Nr***	***Stk***	***je***	***Preis***
EINSATZ FELGE H R	9562	36 13 5 A33 E35	1	22,18	22,18
					22,18

erforderlicher Arbeitsaufwand

	Bezeichnung	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***LK***	***AZ-Preis***
Z	ABDECKUNG FELGE H R AUS-/EINBAUEN	51 71 541	1,00	3	11,08
			1,00		***11,08***
	1,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				***11,08***

Zusammenfassung Seite li hi:

© by Audatex 1990-2026

Zusammenfassung Seite li hi:

Arbeitslohn	: AZ 28,50 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)		EUR	315,88
Lackmaterial	:		EUR	286,55
Lackierarbeit	: AZ 36,26 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	482,26
		exkl. USt.	EUR	1 084,69
		+ 20% USt.	EUR	216,94
		Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**1 301,63**

Schadenbeschreibung:

Seitenwand links mangelhaft repariert (eingedrückt) und lackiert
Tür links hinten mangelhaft lackiert

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
*	SEITENWAND H L INSTANDSETZEN	3481		12,00	3	133,00
				12,00		***133,00***
	12,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***133,00***

erforderlicher Arbeitsaufwand

	Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
	AB-/AUFRUESTARBEITEN TUER V L LACKIEREN	51 18 750	8,00	3	88,67
	UMFASST: TUERVERKLEIDUNG, AUSSENSPIEGEL, SCHACHTLEISTE A UND AUSSENGRIFF AUS-/EINBAUEN				
	SCHACHTLEISTE TUER H A L AUS-/EINBAUEN	51 22 800	1,00	3	11,08
	AUSSENGRIFF H L AUS-/EINBAUEN	51 22 670	1,00	3	11,08
	ZIERLEISTE SEITENWAND H L AUS-/EINBAUEN	51 13 543	1,00	3	11,08
Z	LI HECKLEUCHTE A AUS-/EINBAUEN	63 21 783	5,50	2	60,96
			16,50		***182,87***
	5,50 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***60,96***
	11,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				***121,92***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
	TUER H L OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III	1821		15,00	199,50	
	LACKMATERIAL: 92,82					
	SEITENWAND H L REP LACK STUFE III	3481		15,00	199,50	
	LACKMATERIAL: 100,78					
Z	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			5,66	75,28	
P	MATERIAL-KONSTANTE					19,93
P	AZT-MATERIAL-INDEX					73,02
P	REPARATURLACKIERUNG					193,60
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,60	7,98	
				36,26	***482,26***	***286,55***
	36,26 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***482,26***
	Lackmaterial					***286,55***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***768,81***

© by Audatex 1990-2026

Zusammenfassung Seite li mi:

Zusammenfassung Seite li mi:

Arbeitslohn	: AZ 8,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	88,67
Lackmaterial	:	EUR	179,80
Lackierarbeit	: AZ 22,26 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	296,06
	exkl. USt.	EUR	564,53
	+ 20% USt.	EUR	112,91
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**677,44**

Schadenbeschreibung:

Tür links vorne verkratzt und abgeschürft

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
AB-/AUFRUESTARBEITEN TUER V L LACKIEREN UMFASST: TUERVERKLEIDUNG, AUSSENSPIEGEL, SCHACHTLEISTE A UND AUSSENGRIFF AUS-/EINBAUEN	51 18 750	8,00	3	88,67
		8,00		***88,67***
8,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				***88,67***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	*Leit-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*AZ-Preis*	*Lackmat.*
	TUER V L OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 114,04	1521		16,00	212,80	
Z	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			5,66	75,28	
P	REPARATURLACKIERUNG					114,04
P	MATERIAL-KONSTANTE					19,93
P	AZT-MATERIAL-INDEX					45,83
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,60	7,98	
				22,26	***296,06***	***179,80***
	22,26 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***296,06***
	Lackmaterial					***179,80***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***475,86***

Zusammenfassung Seite re mi unten:

Zusammenfassung Seite re mi unten:

Ersatzteile-Original	:	EUR	274,73
Arbeitslohn	: AZ 7,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	77,58

© by Audatex 1990-2026

exkl. USt.	EUR	352,31
+ 20% USt.	EUR	70,46
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**422,77**

Schadenbeschreibung:

Schwellerblende rechts vorne unten stark abgeschürft

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	*Leit-Nr*	*Teile-Nr*	*Stk*	*je*	*Preis*
SCHWELLERVERKLEID R	2172	51 77 5 A5A 706	1	274,73	274,73
					274,73

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
SCHWELLERVERKLEIDUNG U R AUS-/EINBAUEN	51 71 729	5,00	3	55,42
SCHWELLERVERKLEIDUNG U R ERSETZEN (AUSG)	51 71 733)	2,00	3	22,17
		7,00		***77,58***
7,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				***77,58***

Zusammenfassung Spiegel re:

Zusammenfassung Spiegel re:

Ersatzteile-Original	:	EUR	86,53
Arbeitslohn	: AZ 2,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	22,17
Lackmaterial	:	EUR	46,33
Lackierarbeit	: AZ 7,10 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	94,43
	exkl. USt.	EUR	249,46
	+ 20% USt.	EUR	49,89
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**299,35**

Schadenbeschreibung:

Spiegel rechts abgeschürft

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	*Leit-Nr*	*Teile-Nr*	*Stk*	*je*	*Preis*
ABDECK A-SPIEGEL R	1746	51 16 5 A35 1E8	1	86,53	86,53
					86,53

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
ABDECK AUSSENSPIEGEL V R AUS-/EINBAUEN	51 16 541)	1,00	3	11,08
BLINKLEUCHTE AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINB	63 13 755)	1,00	3	11,08
		2,00		***22,17***
2,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				***22,17***

© by Audatex 1990-2026

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
	ABDECK A-SPIEGEL R NEUTEILLACK ST K1R	1746		4,00	53,20	
	LACKMATERIAL: 24,53					
Z	VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			2,50	33,25	
P	AZT-MATERIAL-INDEX					11,80
P	K-NEUTEILLACK (K1R)					24,53
P	MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					10,00
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,60	7,98	
				7,10	***94,43***	***46,33***
	7,10 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***94,43***
	Lackmaterial					***46,33***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***140,76***

Zusammenfassung Klasse II Schäden:

Zusammenfassung Klasse II Schäden:

Schadenbeschreibung:

Gebrauchsspuren im Laderaum und Fahrerhaus
Gebrauchspuren:
Oberflächensteinschläge an:
WSS, beide Scheinwerfer, beide Zusatzscheinwerfer, Motorhaube, Kühlergrill

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex
Z = Arbeitszeit wurde verändert
P = Ersatzteilpreis bzw. Lackmaterial wurde verändert
K = Position wurde manuell hinzugefügt (keine Audatex-Position)

© by Audatex 1990-2026

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 09.2023, M SPORTPAKET PRO, BMW ICONIC GLOW, CO2 UMFANG, ABGASNORM EU6 RDE II, CERTIFICATE CONFORM, KLIMAAUTOMAT 4-ZONEN, STANDHEIZUNG, GESETZLICHER NOTRUF, KAELTEMITTEL R1234YF, SONNENSCHUTZVERGL H, KOMFORT ZUGANG-SYS, TELESERVICE, INNENRAUMKAMERA, DAB TUNER, PERSONAL ESIM, KABELLOSES LADEGER, LIVE COCKPIT PRO, BMW NATURAL INTERACT, HIFI HARMAN/KARDON, SCHEINW LED ADAPTIV, SCHEINW SHADOW LINE, SITZB KUNSTL VEGANZA, SITZHEIZUNG V + H, TRAVEL & COMFORT SYS, WARNDREIECK, M SICHERHEITSGURTE, SITZE VORN BELUEFTET, KOMFORTSITZE V MEMO, DACHHIMMEL ANTHRAZIT, KOFFERDECKEL ELEKTR, DIEBSTAHLWARNANLAGE, DRIVING ASSIST PRO, PARKASSISTENT PLUS, 1995CCM 145KW, M LEDERLENKRAD, M SPORT FAHRWERK, AUTOMATIK 8-GANG, FUSSGAENGERSCHUTZ, REIFENREPARATUR-KIT, M SPORTBREMSE BLAU, 245/35-/275/30 R21 Y, 8.5-/9.5 J X 21 ALU, HECKSPOILER "M", SHADOW-LINE GLANZ, SHADOW LINE GLANZ, INTERIEURL CARBON, PANORAMADACH ELEKTR, M INTERIEURPAKET, REIFENDRUCKANZEIGE, M EXTERIEURPAKET, ALLRADANTRIEB, EU SPEZIFISCH, 2-SCHICHT-METALLIC.

Bereifung:

1. Achse: Continental / 245/35 R 21 Sommer Profil in mm: links: 4,7 rechts: 4,4
2. Achse: Continental / 275/30 R 21 Sommer Profil in mm: links: 3,4 rechts: 3

© by Audatex 1990-2026