DEKRA-Nr: 0357 / 039341 / 2026 / B085565002684 vom 04.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	03.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Instandgesetzter Heckschaden (Stoßfänger) in Schadenshöhe von 2222,06 EUR nach vorliegenden Informationen .

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.02.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel	Typ / Verkaufsbez.	Astra K Sports Tourer (10.2015->) / Astra K 1.2 Turbo Business Edition (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VBD8ES4M8002630	HSN / TSN	1844 / AKX

DEKRA-Nr: 0357 / 039341 / 2026 / B085565002684 vom 04.11.2026

DAT €uropa-Code®	016501460140013	DAT Marktindex	DE00F 6113
Km-Stand abgelesen	46813	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 /
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Silber / Metallic / GAN

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 AO	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 AO	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 AO	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 AO	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ausstattungs-Niveau D, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bluetooth Audio-Streaming, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachreling schwarz, Drehzahlmesser, Ecoflex, Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Laderaumabdeckung, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Licht-Paket, MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Modellpflege, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW, Nebelscheinwerfer, Otto-Partikelfilter (OPF), PowerFlex Bar Adapter, Reifen 195/65 R15 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicht-Paket, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
81557	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW KAT (F 12 SHT / LIH)
26009	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
24050	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
3452	Edition-Plus-Paket
35518	Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
68797	Leichtlaufreifen
11103	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
39804	Rückfahrkamera
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 04.02.2026 bei Kilometerstand 44.043

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motor hat geruckelt, Leistungsverlust, Motorschaden, Motor gem KVA erneuern, (Bild 7)
2. Tür vorne links Delle, smart repair (Bild 8, 9)
3. Kotflügel rechts Steinschlag mit Delle, smart repair (Bild 10)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Wartungsnachweise




Bild 7 : Motor hat geruckelt, Leistungsverlust, Motorschaden, Motor gem KVA erneuern




Bild 8 : Tür vorne links Delle



Bild 9 : Tür vorne links Delle



Bild 10 : Kotflügel rechts Steinschlag mit Delle