DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	1C4BU0005 LP005087	Marca	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	3472LPD	Modelo	RENEGADE Limited 1.3 PHEV 140kW (190CV)	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	30/04/2021	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	75 645 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	12/01/2026	Parque	CHESTE_LEASYS




Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos



Hankook 235/50/18 H Verano 5.0 mm

Hankook 235/50/18 H Verano 5.0 mm

Hankook 235/50/18 H Verano 5.0 mm

Hankook 235/50/18 H Verano 5.0 mm




Daños

1



Elemento	Saco del cable de carga
Posición	Trasero
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

2



Elemento	Bandeja trasera
Posición	Trasero
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

3



Elemento	Cable de carga lenta Type 2 Mode 2
Posición	-
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

4



Elemento	Saco del cable de carga
Posición	-
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

5



Elemento	Techo
Posición	-
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

10



Elemento	Guia de luna
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

11



Elemento	3.ª luz de freno LED
Posición	Trasero
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

12



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

13



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

14



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

15



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

16



Elemento	Guia de luna
Posición	Delantero Derecho
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

17



Elemento	Montante de techo
Posición	Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

18



Elemento	Junta contorno de puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

19



Elemento	Interior de puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

20



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

DEKRA Automotive Solutions

Costos estimados de la reparación

Total	**1.831,66€**