Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629241
vom: 12.10.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002667594
Besichtigt am:	12.10.2026 14:29
Berichts-Nr:	11629241
FIN:	WVWZZZAAZMD024287



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629241
vom: 12.10.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	11.05.2021
Laufleistung:	91.664 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Tungsten Silver Metallic
Farbe Dach:	Tungsten Silver Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629241
vom: 12.10.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel

2 Kopfstützen hinten, absenkbar

2 Lautsprecher

2 Türen

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW

4 Stahlräder 5 J x 14

5-Gang-Schaltgetriebe

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Akustik-Paket Standard

Allergenfilter

Antenne für FM-Empfang

Armaturentafel zweiteilig

Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch

Außenspiegel auf Fahrerseite konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel von innen einstellbar

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Dachhimmel in light grey

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dash Pad "Black Cube"

Digitaler Radioempfang DAB+

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Einfassung der Ausströmer links / rechtssowie der Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom

Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich

Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrerassistenzpaket

Fahrersitz mit Höheneinstellung

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber vorn elektrisch

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Ganzjahresreifen 165/70 R 14

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar

Geschwindigkeitsregelanlage

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht

Handbremshebelgriff in Kunststoff

Handschuhfach mit Klappe

Hochton-Signalhorn

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kennzeichenträger vorn (groß)

Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lenkrad

Licht-und-Sicht-Paket

Linkslenker

Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende

Maps + More Dock

Mit Blende

Mit Individualeinbau

move up!

Multifunktionsanzeige "Plus"

Multifunktionskamera

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629241
vom: 12.10.2026

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn

Normalausführung

Ohne Ablagekasten

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dachreling

Ohne Dekorleisten

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Folienbeklebung

Ohne Halter

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Regenschirm(e)

Ohne Sicherungsdose

Ohne Sitzheizung

Ohne Sonder-Maßnahmen

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Wartungsintervallverlängerung

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Radio "Composition Phone"

Radschrauben Standard

Radvollblenden

Rechtsverkehr

Regensensor

Reifenkontrollanzeige

Reifenlieferanten für EU Länder

Reserverad in Fahrbereifung, 5 J x 14, Stahl, für 14-Zoll-Räder

Reserverad in Fahrbereifung, 5 J x 14, Stahl, für 14-Zoll-Räder

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

SBBR-Leuchten, Normalausführung

Schaltgetriebe MQ100

Schalthebelknauf mit Linse in schwarz/weiß glänzend

Scheibenbremsen vorn innenbelüftet

Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Textilfußmatten vorn und hinten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Türinnenbetätigung in Chrom

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfland Deutschland

USB-Schnittstelle

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Wärmeschutzverglasung grün

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

We Connect Go

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung,inkl. Funkfernbedienung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629241
vom: 12.10.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Ersatz		Sommer	Stahl	165/70 R 14 82 T	8,0 mm

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629241
vom: 12.10.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629241
vom: 12.10.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629241
vom: 12.10.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVWZZZAAZMD024287
	FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629241
vom: 12.10.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629241
vom: 12.10.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629241
vom: 12.10.2026



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629241
vom: 12.10.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren






2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen