Informe de tasación



PEUGEOT PARTNER COM.

PRO STANDARD 600KG BLUEHDI 73KW

VIN	VR3EFYHT2NN553942
Primera matriculación	14/11/2022
Kilometraje del vehículo	137.300 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	5/11/2026 13:16:15	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	14/11/2022
Modelo	PARTNER COM.	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VR3EFYHT2NN553942	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,6 mm	Continental	195/65 R 15 92 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Continental	195/65 R 15 92 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	4,1 mm	Michelin	195/65 R 15 91 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	3,9 mm	Michelin	195/65 R 15 91 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



2 | Cuadro de Instrumentos

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



3 | Volante

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



4 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



5 | Tapizado Asiento Del IZ

Tipo de daño	Agujero
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



6 | Interior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



7 | Interior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



8 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



9 | Guarnición Puerta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



17 | Moqueta maletero

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar



18 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



19 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



20 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



21 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior






10 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Paragolpes Del Ctro

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




12 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



14 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



15 | Panel Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




16 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



22 | Puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



23 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



24 | Piloto Tras DR Exterior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



25 | Piloto Tras IZ Exterior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




26 | Panel Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



27 | Puerta Deslizante DR

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



28 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



29 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



30 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





31 | Carrocería

Tipo de daño	Dañado
Modo de reparación	Control
Comentarios:	vehículo con baterías descargada arrancado en campa con Booster para hacer comprobaciones



32 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Control



33 | Neumático Tras Iz

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar

Fotos comerciales





