Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeug-Identnummer

Bemerkungen

Nach entfernen der Beschriftung mehr Schäden möglich.

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Or

Fahrzeugart	
Hersteller	
Modell / Verkaufsbezeichnung	Focus Turnier 1.5 EcoBlue Start-Stopp-System COOL&CONNECT
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	8566 BPS 00310
Fahrzeug-Identnummer	WF0PXXGCHPMC79059
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	15.11.2021 / 15.11.2021
Nächste HU	01/2027 (Bericht lag vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	49.845 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Silber-Metallic
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	1.499 ccm / 4
Leistung	70 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.955
zul. Nutzlast (kg)	560

Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Stoff / Dunkelgrau-Hellgrau
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	77 %
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/60 R16 92H	Continental	Winterreifen auf Stahl	5 / 5
#2 205/60 R16 92H	Continental	Winterreifen auf Stahl	5 / 5

Zusatzbereifung / Felge

#1 205/60 R16 96V	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 205/60 R16 96V	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Ersatzrad

Ablauf: 08/2027 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung

Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)

Außenspiegel in Wagenfarbe, Fahrer- und Beifahrerseite, elektrisch einstellbar und beheizbar

Befestigungspunkte hinter der zweiten Sitzreihe

Bereifung: 6,5 J x 16 Leichtmetallfelgen (4) mit 205/60 R 16 Reifen

Chrom-Dekor

Dachhimmel aus Webstoff

Dachreling, Aluminium

Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert

Dieselpartikelfilter (DPF)

Drehzahlmesser

Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP)

Fahrerinformationssystem

Fahrmodus-Schalter, selektiv

Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent

Fensterheber vorn und hinten, elektrisch

Feststellbremse, elektrisch mit Auto-Hold-Funktion

Ford Easy Fuel

Ford ECO-Coach

FordPass Connect inkl. eCall, Live-Traffic-Verkehrsinformation (nur mit Navigation) und WLAN-Hotspot

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden, zweifach einstellbar

Geschwindigkeitsbegrenzer

Geschwindigkeitsregelanlage

Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe

Handschuhfach, beleuchtet

Heckscheibenheizung

Innenbeleuchtung mit LED-Technologie

Instrumentenbeleuchtung, regelbar

Intelligentes Sicherheits-System

Isofix-Halterung

Klimaanlage, manuell

Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenverstellbar

LED-Tagfahrlicht

Lederschaltknauf

Lenkrad: Lenkrad 3-Speichen-Design

Lenksäule, verstellbar

Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende

Mittelkonsole "Premium" vorn

MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel)

Navigation: Ford Navigation, Ford SYNC 3 mit AppLink, 8"-Touchscr. (20,3 cm) mit DAB/DAB+

Nebelscheinwerfer

Notbremslicht

Park-Pilot-System vorn und hinten

Pollenfilter und Staubfilter

Polster: Stoff

Post-Collision-Assist

Pre-Collision-Assist

Reifen-Reparatur-Set

Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System)

Rückfahrkamera

Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor

Servolenkung elektro-mechanisch

Sitze: Beifahrersitz, 2-fach einstellbar

Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar

Sitze: Rücksitzlehne

Sitze: Sportsitze vorn mit verstärktem Seitenhalt

Start-Stopp-System

Steckdose 12 Volt im Gepäckraum

Teppichfußmatten vorn

Tür-Kindersicherung in den hinteren Türen,manuell

Umrandung der Seitenscheiben in Schwarz

Verzurrösen im Gepäckraum

Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte für die 1. und 2. Sitzreihe

Wegfahrsperre, elektronisch

Wärmeschutzverglasung, getönt

Zentral-/Doppelverriegelung

Zusatzheizung

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung, abnehmbar

Lackierung: Metallic

Paket: Easy-Parking-Paket

Paket: Komfort

Paket: Winter

Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Unterlagen	Serviceheft - kein Nachweis - Wertminderung
3	Karosserie	Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
5	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Unterlagen - Bordbuchmappe

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

-

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Nach entfernen der Beschriftung mehr Schäden möglich.

Anlagen: 22 Übersichtsfotos, 8 Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Kombiinstrument




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument




Abbildung 12: FIN



Abbildung 13: Laderaum




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges




Beschädigung 1: Motorhaube: Dämmmatte - gebrochen / geriss… - erneuern




Beschädigung 1: Motorhaube: Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren




Beschädigung 5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren