DEKRA
DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

Exportación PDF | Exportación foto

datos del vehículo

NIV	ZFABF5BJ3 P3J54292	Fabricante	FIAT	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	6408MHV	Modelo	PANDA Panda Hybrid 1.0 51kw (70CV)	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	27/06/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	81 644 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Clase de motor (combustible)	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	18/09/2026	Parque	CAMPA CARPIO		



Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Daños

1



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Impacto
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

2




Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

3



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

4



Elemento	Tapacubos
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

5



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

6



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

7



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Tapacubos
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

10



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

11



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

12



Elemento	Tapacubos
Posición	Delantero Derecho
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

13



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

Costos estimados de la reparación

Total	**387,68€**

Exportación PDF | Exportación foto