Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i4 Gran Coupe eDrive40 80,7kWh (G26)	Fuel type	Electric
Mileage	46,595	kW	250
VIN	WBY71AW070FT34255	cc	0
First registration date	11/6/2024	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	0
Next MOT test is due on, date:	7/17/2026

No maintenance records available

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Alloy rim FL	Scratch(es)	Repair
3 | Alloy rim RL	Scratch(es)	Repair
4 | Wing RL	Dent(s)	Paintless dent repair
6 | Brake fluid	Maintenance	Replace
7 | Bonnet	Dent(s) and scratch(es)	No repair
8 | Alloy rim FR polished	Scratch(es)	Repair
9 | Tyre FR	Tear	Replace
10 | Alloy rim RR	Scratch(es)	Repair
14 | Bumper moulding R	Scratch(es)	Replace

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute
12 | Boot lid covering R	Scratch(es)	Smart repair
15 | Door panel trim RR	Broken	Replace

Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
11 | Tyre repair kit	Missing	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
5 | Door FL	Scratch(es)	No repair
13 | Bumper trim R	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior






2 | Alloy rim FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear




3 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear



4 | Wing RL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear



6 | Brake fluid

Damage type	Maintenance
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear


7 | Bonnet

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Steinschläge





8 | Alloy rim FR polished

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





9 | Tyre FR

Damage type	Tear
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear


Comments: + unter 5,5mm





10 | Alloy rim RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear

14 | Bumper moulding R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Interior




1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear




12 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear




15 | Door panel trim RR

Damage type	Broken
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear


Missing Parts



11 | Tyre repair kit

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Acceptable Damages






5 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





13 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields



Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit missing	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	No	Tyre repair kit	No
First aid kit	No		

Tires




Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Winter	Aluminium	245/40 R 19 98 V	Nexen	5.0 mm
Front	Right	Winter	Aluminium	245/40 R 19 98 V	Nexen	3.0 mm
Rear	Left	Winter	Aluminium	255/40 R 19 100 V	Continental	6.0 mm
Rear	Right	Winter	Aluminium	255/40 R 19 100 V	Continental	6.0 mm

Commercial photos













OFF
Total 46595 km




SERVICEBEDARF
Ihr Service Partner
Service Historie
Bremsflüssigkeit
17.07.2026
Fahrzeug-Check
17.07.2026
OK Fahrzeuguntersuchung
01.08.2027
OFF


Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 30/10/2026
93,38%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW i4 eDrive40
VIN : WBY71AW070FT34255
Kilometerstand : 46.595 km
www.get-moba.com
CARA








12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24
25
26
28
29
30











BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00122
WBY71AW070FT34255
2605 kg
4205 kg
1- 1140 kg
2- 1550 kg



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

17" Leichtmetallräder V- Speiche 851	Abgedunkelte Verglasung	Ablage für Wireless Charging
Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket	AC-Laden
Active Guard Plus	AGM-Batterie 50 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Aktiver Fussgängerschutz	Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz
Alarmanlage	Ambientes Innenlicht	Ambientes Licht
Anhängerkupplung	Anhängerkupplung inkl. Anhänger-Stabilisierungskontrolle	Antiblockiersystem (ABS)
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt	Auto Start Stop Funktion
Automatische Heckklappenbetätigung	Batterie-Wärmemanagement für optimiertes DC-Schnell-Laden	Begrüßungslicht
Beifahrerairbag-Deaktivierung	BMW Controller	BMW ID
BMW Live Cockpit Plus	BMW LM Rad Aerodynamik 860M	Bordliteratur deutsch
Center-Lock-Schalter	CO2 Umfang	COC ZUSATZUMFAENGE
Connected Drive Services	Connected Package Professional	Crash-Sensor
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhimmel anthrazit
DC-Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer	Dekodierung Zusatzfunktionen
Driving Assistant Professional	Durchladesystem	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen
Einstiegsleisten	elektrisch	Elektrische Antriebseinheit
elektromechanisch	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Entall spezifischer Designumfänge
Entfall Modellschriftzug	Entfall spezifischer Designumfänge Exterieur	Entfall Zusatz-Schriftzug außen
EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter	Fahrzeugschlüssel
Fensterheber	Fernlichtassistent	Flexible Fast Charger (Mode 2)
Fondsitze	Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle	Fußmatten in Velours
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumleuchte	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter	Getriebe: AT 1-Gang-Getriebe
Handschuhkasten	Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten
HiFi Lautsprechersystem	hinten	Hochglanz Shadow-Line
Hochvoltbatterie	inkl. 2 Fernbedienungen	Innen- und Außenspiegelpaket
Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenbeleuchtung	Innenspiegel automatisch abblendend
Instrumententafel in Sensatec	Instrumententafel Sensatec	Interieurleisten Carbon Fibre
Interieurleisten Schwarz hochglänzend	Kältemittel R1234yf	Kennzeichenlicht in LED-Technik
Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik
Klimaautomatik 3-Zonen-Regelung	Komfortzugang	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe
LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)	Ladekabel Professional (Mode 3) für öffentliches Laden	Ladeklappe
Lautsprechersystem Stereo mit 6 Lautsprechern	LED-Scheinwerfer	Lehnenbreitenverstellung Fahrer
Lehnenbreitenverstellung für Fahrer	Lenkradheizung	Lenksäulenverstellung
Leuchtweitenregulierung	Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrische Verstellung von Höhe und Tiefe der Lordosenst.
M Aerodynamikpaket	M Dachhimmel anthrazit	M Einstiegsleisten vorn
M Fußstütze und M Pedalerie	M Heckspoiler	M Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen	M Lederlenkrad	M Leuchten Shadow Line
M Shadow Line mit erweitertem Umfang	M Sicherheitsgurte	M SPORTBREMSE, ROT HOCHGLAENZEND
M Sportpaket	M SPORTPAKET PRO	Metallic-Lackierung

mit Automatic Hold Funktion	Mittelkonsole	Modellschriftzug
Modellschriftzug Entfall	Multifunktion für Lenkrad	Parkassistenzsystem Plus
Parkbremse	Parking Assistant	Parking Assistant Plus
Polsterung Stoff-/ Sensatec-Kombination	Radschraubensicherung	Regensensor
Reifen Pannen Anzeige (RPA)	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenreparatur-Set	Rekuperationssystem	Rückfahrkamera
Saphirschwarz Metallic	Schließsystem mit Zentralverriegelung	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Serienfahrwerk	Seriensitz für Fahrer und Beifahrer	Servotronic
Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzverstellung elektrisch mit Memory
Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter	Sport-Lederlenkrad
Sprachversion deutsch	Standklimatisierung	Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)	Steuerung E	Steuerung Fahrerassistenzsysteme
Steuerung Infotainment	Storage tray wireless charging	Stoßfängersystem
Teleservices	Traktionskontrolle	Uni-Lackierung
Verzurrösen im Gepäckraum	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz	Widescreen Display
Widscreen Display	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN