DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11519983
vom: 28.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002671047
Besichtigt am:	25.09.2026 09:36
Berichts-Nr:	11519983
FIN:	WAUZZZGY0NA067323



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11519983
vom: 28.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A3
HSN / TSN:	0588 / BZO
Erstzulassungsdatum:	29.06.2022
Laufleistung:	68.211 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Farbe Dach:	Daytonagrau Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/ schwarz/stahlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11519983
vom: 28.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D

4-Lenker-Hinterachse

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwahl Audi phone box

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Ambiente-Lichtpaket

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi pre sense front

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling, Entfall

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Seideneffektlack platingrau

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einparkhilfe hinten

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 30 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterzierleisten in Schwarz

Fernlichtassistent

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckleuchten

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze

Komfortöffnung Gepäckraumklappe

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung

Komfortschlüssel ohne Safelock

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11519983
vom: 28.09.2026

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus und Schaltwippen

Licht-/Regensensor

Linkslenker

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

Mittelarmlehne vorn

MMI Navigation plus mit MMI touch

MMI Radio plus

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung

Modul Boden hinten Ausführung 2

Motorabdeckung

N.N.N. Ausführung 1

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normalsitze vorn

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aluminiumoptik im Interieur

Ohne Audi drive select

Ohne Bedieneinheit Ladesystem

Ohne Belederung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-up-Display

Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage

Ohne Heckspoiler

Ohne Kompensor

Ohne Lade-Dock

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Logoprojektion

Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Vorkonditionierung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen

Räder der Serie

Räder, 5-Arm, 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17

Räder, 5-Parallelspeichen, 6,5Jx17, Winterreifen 205/50 R17

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/45 R17 91Y

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Rückfahrkamera

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

S line

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)

Scheinwerfer

Seitenairbags vorn und hinten mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn

Seitenschweller Standard

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzheizung vorn

spezielles Typschild EU

Sportfahrwerk

Sportlimousine

Spurverlassenswarnung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11519983
vom: 28.09.2026

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoff Konsens

Stoßfänger S line

Tagfahrlicht

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11519983
vom: 28.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11519983
vom: 28.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Kotflügel vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Wartung	Wartung fällig	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11519983
vom: 28.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.500,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 2.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11519983
vom: 28.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGY0NA067323 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11519983
vom: 28.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11519983
vom: 28.09.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11519983
vom: 28.09.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11519983
vom: 28.09.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen