GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG



GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten



Vorgang	
Ihr Auftrag vom	05.10.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	12.10.2026
Referenznummern	0002075369

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WBA31FZ070FR04907**		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	**Farbton / Lackart**	Schwarz / Metallic
Hersteller	BMW	**Nächste HU**	06/2028
Typ / Verkaufsbez.	320 d xDrive	**Laufleistung abgelesen**	147.607 km
Erstzulassung	30.05.2023	**Emissionsklasse / CO2**	keine Angabe / 140 g/km
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	**Sitzplätze / Türen**	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.995 ccm / 140 KW
Antriebsart	Allradantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/50R17 98Y	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/50R17 98Y	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/50R17 98Y	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/50R17 98Y	6 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/50R17 98H	8 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/50R17 98H	8 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/50R17 98H	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/50R17 98H	8 mm

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✓	Anhängerkupplung vorhanden	✗	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Bordcomputer am 13.03.2026 bei km 128.205.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	
Seite vorne links beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür hinten links beschädigt	Ja	
Dachholm links beschädigt	Ja	

Anmerkungen
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Ablage-Paket	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: xDrive (Allrad)	Ausstattungs-Paket: Connected Professional
Service-System: Remote Services	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel Wagenfarbe
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	BMW Live Cockpit Plus
Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant
BMW Curved Display	Bordcomputer
Bremsassistent	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dachreling Hochglanz Shadow-Line	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Dynamische Bremsleuchte
Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
Dynamische Tractions Control (DTC)	Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)	Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	Fernentriegelung Heckklappe
Fußmatten Velours	Fußraumbeleuchtung vorn
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)	Heckklappenbetätigung automatisch
Heckleuchten LED	Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
Kopf-Airbag-System hinten	Kopf-Airbag-System vorn
Kopfstützen hinten klappbar	Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
Licht- und Regensensor	LM-Felgen
Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)	Modellpflege
Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	Parkbremse elektrisch
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheinwerfer LED
Tagfahrlicht LED	Blinkleuchten LED
Seitenairbag hinten	Seitenairbag vorn
Servolenkung Servotronic	Spiegel-Paket
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Start/Stop-Anlage (Funktion)
Warndreieck	Widescreen Display
Wärmeschutzverglasung getönt	Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)

Sonderausstattung

Ambiente-Beleuchtung	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sonderausstattung

Fahrassistenz-System: Driving Assistant	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
Fzg. ohne Modell-Schriftzug	HiFi-Lautsprechersystem
Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend	Innovations-Paket
Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
BMW Live Cockpit Professional	Head-up-Display
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Metallic-Lackierung
Parkassistent-Paket	Fahrassistenz-System: Park-Assistent
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite	Rückfahrkamera
Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
Sitzheizung vorn	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
Sportsitze vorn	

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	938,62 €	469,31 €

Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, kalt drücken (Bild 16, Bild 17)	80,00 €	80,00 €
Dach Holm rechts, beschädigt, Smartrepair (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	100,00 €	100,00 €

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 24, Bild 25)	1138,68 €	649,10 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	868,34 €	434,17 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 425,94 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**3.125,64 €**
Minderwert	**1.732,58 €**
Händlereinkaufspreis	**11.800,00 €**
Händlerverkaufspreis	**13.650,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 14.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 13




Bild 14

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Dach, beschädigt, kalt drücken

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17 Dach, beschädigt, kalt drücken



Bild 18 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 19 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 20 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 21 Dach, Holm rechts, beschädigt, Smartrepair



Bild 22 Dach, Holm rechts, beschädigt, Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 23 Dach, Holm rechts, beschädigt, Smartrepair



Bild 24 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 25 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015