Ford

VIN: WF01XXERK1NY67427

Geschatte reparatiekosten

911,00 EUR
TOTAL



Description

Kenteken 2CRZ316	**Registratienummer** -	**Kilometerteller** 19707 km
Color -	**Jaar** -	**Bekleding** -
Aantal deuren -	**Aantal stoelen** -	**Generation** -

Statement details

Inspectie loc
PARC LIZY

Controle

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Uitlaat / Clarity	✓ Ok		

Defecten en correcties

#	Element	Defect	Correctie	Netto kosten
001	Registratiecertificaat2 / -	Missend	Vervangen	0,00 EUR

Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
-	-	-	-
Plaatwerk kosten	**Spuitkosten**	**Materiaalkosten**	
-	-	-	

002	Registratiecertificaat / -	Missend	Vervangen	250,00 EUR

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.
Dit inspectierapport kan persoonsgegevens bevatten in de zin van de AVG (EU 2016/679). Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van retourzendingen van voertuigen, de beoordeling van de staat ervan en de afhandeling van de bijbehorende kosten. De toegang is beperkt tot geautoriseerde entiteiten binnen de groep, relevante dienstverleners en zakelijke klanten, voor zover nodig. Elk ander gebruik of openbaarmaking moet voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en delen met onbevoegde derden is verboden.

		Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum **250,00 EUR**
		Plaatwerk kosten -	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	
003	Velg / Rechtsvoor Velg-/banddiameter : 17 " / Materiaal : Aluminium legering / Oppervlak : Geborsteld aluminium	Gekrast	Reparatie	225,00 EUR	
	Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum **225,00 EUR**	
	Plaatwerk kosten -	Spuitkosten -	Materiaalkosten -		
004	Bumper / Voorkant	Gekrast	Acceptabel	-	
	Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum -	
	Plaatwerk kosten -	Spuitkosten -	Materiaalkosten -		
005	Velg / Vooraan links Velg-/banddiameter : 17 " / Materiaal : Aluminium legering / Oppervlak : Geborsteld aluminium	Gekrast	Reparatie	225,00 EUR	
	Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum **225,00 EUR**	
	Plaatwerk kosten -	Spuitkosten -	Materiaalkosten -		
006	Interieur compleet / -	Vlek	Schoonmaken	0,00 EUR	
	Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum -	
	Plaatwerk kosten -	Spuitkosten -	Materiaalkosten -		
007	Velg / Linksachter	Gekrast	Acceptabel	-	
	Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum -	
	Plaatwerk kosten -	Spuitkosten -	Materiaalkosten -		
008	Bumper / Achter	Gekrast	Reparatie	211,00 EUR	

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.
Dit inspectierapport kan persoonsgegevens bevatten in de zin van de AVG (EU 2016/679). Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van retourzendingen van voertuigen, de beoordeling van de staat ervan en de afhandeling van de bijbehorende kosten. De toegang is beperkt tot geautoriseerde entiteiten binnen de groep, relevante dienstverleners en zakelijke klanten, voor zover nodig. Elk ander gebruik of openbaarmaking moet voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en delen met onbevoegde derden is verboden.



Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
1,00 h	1,60 h	-	-
Plaatwerk kosten	**Spuitkosten**	**Materiaalkosten**	
75,00 EUR	136,00 EUR	-	

009	Deur / Rechtsachter	Deuk	Acceptabel	-



Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
-	-	-	-
Plaatwerk kosten	**Spuitkosten**	**Materiaalkosten**	
-	-	-	

Verwijderbare Items

- [x] Achterste perceelplank
- [ ] Documenthouder
- [ ] Eigenaar van kentekenbewijs
- [ ] Laaddeksel
- [ ] Oplaadkabel tas
- [ ] Reservewielband
- [ ] Toolkit
- [x] Bandenreparatiekit compleet
- [ ] Driehoek
- [ ] Gebruikershandleiding
- [ ] Langzame oplaadkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Registratiecertificaat
- [ ] Serviceboek
- [x] Compressorbandenreparatiekit
- [ ] EHBO-kit
- [ ] Jack
- [ ] Navulbandenreparatiekit
- [x] Reservesleutel
- [ ] Snellaadkabel (Type 2, Mode 3)

hoofdset banden

Vooraan links	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Zomer	4 mm
Rechtsvoor	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Zomer	4 mm
Linksachter	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Zomer	5 mm
Rechtsachter	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Zomer	5 mm

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.
Dit inspectierapport kan persoonsgegevens bevatten in de zin van de AVG (EU 2016/679). Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van retourzendingen van voertuigen, de beoordeling van de staat ervan en de afhandeling van de bijbehorende kosten. De toegang is beperkt tot geautoriseerde entiteiten binnen de groep, relevante dienstverleners en zakelijke klanten, voor zover nodig. Elk ander gebruik of openbaarmaking moet voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en delen met onbevoegde derden is verboden.

Foto's


Linksvoor


Linksachter


Kofferbak geopend


Rechts achter


Achterste passagiersruimte



Dashboard vanaf de achterbank


Voorste passagiersruimte


Rechtsvoor



Kilometerteller




Navigation


Spare Tyre



Vin

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.
Dit inspectierapport kan persoonsgegevens bevatten in de zin van de AVG (EU 2016/679). Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van retourzendingen van voertuigen, de beoordeling van de staat ervan en de afhandeling van de bijbehorende kosten. De toegang is beperkt tot geautoriseerde entiteiten binnen de groep, relevante dienstverleners en zakelijke klanten, voor zover nodig. Elk ander gebruik of openbaarmaking moet voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en delen met onbevoegde derden is verboden.



Ander



Velg / Rechtsvoor / Gekrast



Velg / Rechtsvoor / Gekrast



Bumper / Voorkant / Gekrast




Velg / Vooraan links / Gekrast



Velg / Vooraan links / Gekrast



Velg / Vooraan links / Gekrast



Interieur compleet / - / Vlek



Interieur compleet / - / Vlek




Interieur compleet / - / Vlek



Interieur compleet / - / Vlek



Interieur compleet / - / Vlek



Interieur compleet / - / Vlek



Interieur compleet / - / Vlek



Interieur compleet / - / Vlek

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.
Dit inspectierapport kan persoonsgegevens bevatten in de zin van de AVG (EU 2016/679). Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van retourzendingen van voertuigen, de beoordeling van de staat ervan en de afhandeling van de bijbehorende kosten. De toegang is beperkt tot geautoriseerde entiteiten binnen de groep, relevante dienstverleners en zakelijke klanten, voor zover nodig. Elk ander gebruik of openbaarmaking moet voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en delen met onbevoegde derden is verboden.



Interieur compleet / - / Vlek



Velg / Linksachter / Gekrast



Bumper / Achter / Gekrast



Bumper / Achter / Gekrast



Bumper / Achter / Gekrast



Bumper / Achter / Gekrast



Deur / Rechtsachter / Deuk

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.
Dit inspectierapport kan persoonsgegevens bevatten in de zin van de AVG (EU 2016/679). Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van retourzendingen van voertuigen, de beoordeling van de staat ervan en de afhandeling van de bijbehorende kosten. De toegang is beperkt tot geautoriseerde entiteiten binnen de groep, relevante dienstverleners en zakelijke klanten, voor zover nodig. Elk ander gebruik of openbaarmaking moet voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en delen met onbevoegde derden is verboden.