Vehicle info

Make	CUPRA	Gearbox	Automatic
Model	Born 58kWh	Fuel type	Electric
Mileage	62,809	kW	150
VIN	VSSZZZK1ZNP022375	cc	0
First registration date	9/30/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

		Maintenance date	Mileage
Type of maintenance	Maintenance digital		
Registration certificate original	No	9/25/2025	45,951 km
Next maintenance date	9/25/2027		

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Wing FL	Dent(s)	Paintless dent repair
2 | Door RL	Scratch(es)	Paint
3 | Alloy rim RL	Scratch(es)	Repair
6 | Wheel arch cover FR	Broken	Replace
12 | Roof	Dent(s)	Paintless dent repair
13 | Other exterior parts	Broken	Replace

Interior


Part	Damage type	Repair mode
9 | Boot lid covering R	Scratch(es)	Smart repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
4 | Bumper trim F	Scratch(es)	No repair
5 | Windscreen	Stone chip(s)	No repair
7 | Alloy rim RR	Scratch(es)	No repair
8 | First-aid kit	Missing	No repair
10 | Rear panel internal lining	Scratch(es)	No repair
11 | Bumper trim R	Scratch(es)	No repair

Damages


Exterior

1 | Wing FL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: min 1S auf der Kante, Folgekosten möglich

2 | Door RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear






3 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear








6 | Wheel arch cover FR

Damage type	Broken
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Schmutzfänger

12 | Roof

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: min 12M





13 | Other exterior parts

Damage type	Broken
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Motorverkleidung unten vorne

Interior







9 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages




4 | Bumper trim F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: nicht im Sichtbereich




5 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





7 | Alloy rim RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



8 | First-aid kit

Damage type	Missing
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



10 | Rear panel internal lining

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




11 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	No		



Tires

Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	215/55 R 18 99 V	Pirelli	6.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	215/55 R 18 99 V	Pirelli	6.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	215/55 R 18 99 V	Pirelli	6.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	215/55 R 18 99 V	Pirelli	6.0 mm

Commercial photos



































FÜR DICH:







SEAT, S.A.
e9*2018/858*04001
VSSZZZK1ZNP022375
2280 kg
1 - 1070 kg
2 - 1240 kg
Typ K1
Autovia A-2, Km.585
www.seat.com
ES-08760 Martorell



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

11kW AC-Ladekapazität	2-Zonen- Klimaanlage "Climatronic"	2x USB-C vorne + 2x USB-C hinten
3-Punkt-Gurte auf allen Sitzplätzen	4+1 Lautsprecher	ABS & ASR (Anti-Blockier-System und Anti-Schlupf- Regelung)
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Außenspiegel elektr. verstell-/beheiz- und anklappbar	Außenspiegel in Dark Aluminium
Ausweich- und Abbiegeassistent	Bluetooth-Freisprecheinrichtung	Bordwerkzeug
CUPRA Charger Basic Wallbox	CUPRA CONNECT 4.0	CUPRA Emblem am Lenkrad
CUPRA Fahrprofile	CUPRA Full Link Wi-Fi	Digitaler Radioempfang (DAB)
E-Call Notruf	E-Sim (OCU-Einheit)	Einton-Signalhorn
ESC (Elektronische Stabilisierungskontrolle)	Fahrersitz höhenverstellbar	Felgen Alu 18" Aero Grau
Frontassistent inkl. City Notbremsassistent und vorausschauenden Fußgängerschutzmaßnahmen	Garantie	Geschwindigkeitsbegrenzer
Gurt-Anschnallkontrolle auf allen Sitzplätzen	Head-up Display (Augmented Reality¡)	Heckantrieb
HochVolt-Lithium-Ionen- Batterie	Innenspiegel automatisch abblendend	Kindersitzverankerungen für I-Size
Ladekabel für AC Ladestation (Wallbox)	LED Innenraumbeleuchtung inkl.	LED-Rückleuchte (Infinity Light)
Media System 12" (30,5cm)	Mittelkonsole inkl. großen Staufächern	Müdigkeitserkennung
Multifunktionslenkrad in Leder beheizbar	Parkhilfe vorne und hinten	Pedale in Aluminium-Optik
Progressivlenkung	Radabdeckung für Leichtmetallräder	Regen- und Lichtsensor
Reifen 215/55 R18	Reifendruckkontrolle	Rücksitzlehne geteilt umlegbar (1/3:2/3)
Scheibenbremsen vorne	Schlechtwetterlicht	Sportfahrwerk
Spracherkennung	Spurhaltewarner	Trommelbremsen hinten
Türverkleidung und Mittelarmlehne	Voll LED-Hauptscheinwerfer	Wärmeschutzverglasung
Wegfahrsperre elektronisch	Welcome Licht im Außenspiegel	Windschutzscheibe in Akustikverglasung
Zentralairbag zwischen den Vordersitzen		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN