



Information véhicule


Marque:	PEUGEOT	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	5008	NIV:	VF3MCYHZUMS015463
Type de carburant:		Puissance:	96 kW
Version:	1.5 BLUEHDI 130 AUTO ALLURE PACK	Première immatriculation	18/08/2021
Kilométrage:	235662 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	7	Avant	4
Droite	7	Gauche	4
Intérieur	1	Toit & autres	2

Photos commerciales





Équipement correspondant au NIV selon les renseignements du fabricant

Accoudoir central	Airbag	Barres de toit	Capteur de pluie
Contrôle de distance	Direction assistée	Essuie-glaces / buses Ar	Fonctionnement électrique des fenêtres
GPS	Isofix	Jantes alu	Rétroviseurs réglables électrique
Sièges chauffants AV (ECS&B)	Support lombaire réglable	Téléphone	Verrouillage central

Options selon l'inspecteur

GPS	Oui
-----	-----

Dommages

Aile ARD

Bosse(s) et griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite

**Aile AVG**

Déformé / Forcé

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Gauche



Bas de caisse ext D

Bosse(s) et griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)


Droite



Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres








Coffre / hayon


Bosse(s) et griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Arrière



Compresseur
Manque
E - Remplacer
Arrière




Feu antibrouillard ARD
Cassé
E - Remplacer
Arrière



Feu antibrouillard ARG
Déformé / Forcé
Acceptable
Arrière



Intérieur
Usé
Acceptable
Intérieur





Jante alum. ARD polie

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Jante alum. ARG polie

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Gauche



Jante alum. AVD
Déformé / Forcé
E - Remplacer
Droite





Jante alum. AVG polie

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Gauche




Joint de coffre/hayon

Cassé
E - Remplacer
Arrière



Kit réparation pneu

Manque
E - Remplacer
Arrière



Marche pied D

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Marche pied G

Bosse(s) et griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Gauche



Moulure de pare-chocs AV
Griffe(s)
E - Remplacer
Avant





Moulure porte AVD

Griffe(s)

E - Remplacer

Droite



Pare-brise

Eclat(s)

Réparation pare-brise

Avant



Pare-chocs AR

Griffe(s)

E - Remplacer

Arrière



Pare-chocs AV

Griffe(s)

Peindre

Avant





Pavillon

Dégâts chimiques

Lustrage

Toit & autres



Porte ARD

Bosse(s)

PDR - Débosselage ss peinture

Droite



Spoiler AV
Griffe(s)
E - Remplacer
Avant



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté		225/55/18/102/V	Michelin	4,0 mm
Avant Droite	Eté		225/55/18/102/V	Michelin	4,0 mm
Arrière Gauche	Eté		225/55/18/102/V	Michelin	4,0 mm
Arrière Droite	Eté		225/55/18/102/V	Michelin	4,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Oui
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Non	Kit réparation	Non
Nbr cable de charge (220V)	0	Nbr cable de charge (charge rapide)	0
Nbre clés total	2	Niveau de charge	0
Réinitialisation des paramètres d'usine	Non, ce n'est pas possible	Type de carnet d'entretien	Carnet d'entretien présent

Détails du NIV		
2 sièges supplém. en rang 3 esacamot./extractibles	3 fixations ISOFIX sur les sièges arrière	3 prises 12V
3 sièges AR indép./coulis./régl.haut.inclin.escam.	ABS	Accès et démarrage mains-libres
Accoudoir central AV+rangement éclairé/réfrigéré	Active Safety Brake	Advanced Grip Control: HADC+JAV 18" LA+225/55
Aide au démarrage en pente	Aide au freinage d'urgence	Air conditionné bizone
Airbags frontaux+latéraux AV+rideaux AV AR	Alerte attention conducteur	Alerte franchissement involontaire lignes bas-côté
Allumage automatique des feux de croisement	Appuie-têtes(3) AR réglables en hauteur	Banquette rabattable
Barres de toit en aluminium	Boîte à gants éclairée	Caméra de recul 180°
Commutation automatique des feux de route	Condamnation centrale des portes avec commande à distance	Décor Textile AV+éclair.+portes gobel.AV
Détecteur d'obstacles AV/AR	Détecteur de sous-gonflage	Direction assistée électrique
Distance Alert	ESP et ASR	Essuie-vitre arrière
Essuie-vitre avant automatique	Essuie-vitres AV avec système 'Magic Wash'	FAP (Filtre à particules)
Feux arrière Full LED avec indicateurs de direction défilants	Frein de stationnement électrique	Garnissage Mi-Tep/Mi-tissu
Hayon mains libres	Indicateur de changement de vitesse	Information limitation de vitesse
JAV Detroit 18"+225/55+kit ant-crevaision	Lève-vitres électriques AV/AR	Miroirs de courtoisie éclairés
Mirror Screen (Apple Carplay)	Peinture métallisée 'Metallic Copper'	Peugeot Connect SOS & Assistance + Teleservices
Peugeot Connect:Navi 3D 10"+VC+SOS+téléservices	Peugeot i-Cockpit	Poches aumônières au dos des sièges AV
Projecteurs ECO-LED et DRL en forme de crocs	Radio DAB 8"+Bluetooth+commandes au volant+USB	Recharge Smartphone sans fil
Reconnaissance étendue des panneaux de vitesse	Réglage lombaire côté conducteur	Régulateur et limiteur de vitesse
Répartiteur électronique de freinage	Rétroviseur int. électrochrome+follow me home aut	Rétroviseurs ext réglable/dégivrants/rabattables élec.+éclairage seuil+indexation marche AR+mémoires
Rétroviseurs extérieurs avec indexation marche AR	Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	Sécurité enfant électrique
Siège conducteur réglable en hauteur	Siège passager réglable en hauteur	Sièges avant chauffants (WABA)
Stores pare-soleil en rang 2	Système actif de surveillance de l'angle mort	Tablettes aviation au dos des sièges rang 1
Toggle Switches chrome satin	Trappe à skis	Verrouillage automatique des portes en roulant
Visiopark 2: caméra 360°+Park assist	Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées	

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.