DEKRA-Nr: 0618 / 030647 / 2026 / B084525000286 vom 19.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	16.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 175 µm bis 220 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Nach Vorliegenden informationen kein Vorschaden!

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung fehlten Teile, welche demzufolge nicht in Augenschein genommen werden konnten. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.04.2022	Letzte Zulassung	12.04.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Fiesta (CE1)(2017->) / Fiesta 1.1 Cool&Connect (EURO 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	3	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXGAHFNY08447	HSN / TSN	8566 / BTP
DAT €uropa-Code®	012851320060014	DAT Marktindex	DE012 6274
Km-Stand abgelesen	45112	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	

DEKRA-Nr: 0618 / 030647 / 2026 / B084525000286 vom 19.10.2026

Leistung (kW)	55	Hubraum (ccm)	1084
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Schaltgetriebe /	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe / Farbe	Weiß / Uni / PN3GZ0 / Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 60 R 15 88 V	Sailun / Atrzzo Elite	S /O	5 mm
	rechts	195 / 60 R 15 88 V	Sailun / Atrzzo Elite	S /O	5 mm
2	links	195 / 60 R 15 88 V	Sailun / Atrzzo Elite	S /O	5 mm
	rechts	195 / 60 R 15 88 V	Sailun / Atrzzo Elite	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 05 / 2026			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstellbar, Batterie 52 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bord-/Verbrauchscomputer, Dachspoiler Wagenfarbe, Easy-Driver-Paket, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung, Fußmatten Velours - vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 3-türig, Klimaanlage, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill schwarz, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Mittelkonsole, Modellpflege, Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT, Motoren mit Zahnriemen (Varianten), My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Otto-Partikelfilter (OPF), Reifen 195/60 R15 ..T, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehne klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Stahlfelgen 6x15, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Wagenfarbe, Trommelbremse hinten, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
69101	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
2400	Winter-Paket
11286	Sonderlackierung Frost-Weiß

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 01.09.2026 bei Kilometerstand 45.112

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifendichtmittel abgelaufen, erneuern (Bild 16)
2. Dreiecksscheibendichtung hinten links, verkratzt, erneuern (Bild 8, 9)
3. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 10, 11, 12, 13)
4. Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15)
5. Lackvorbereitung



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Dreiecksscheibendichtung hinten links, verkratzt




Bild 9 : Dreiecksscheibendichtung hinten links, verkratzt



Bild 10 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 11 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 12 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 14 : Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, smart repair




Bild 16 : Reifendichtmittel abgelaufen