DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3FCYHZ3 RY585334	Erstzulassung	05.08.2024	Außenfarbe	-
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen	DN-MM 964	Laufleistung	77 666 km
Modell	508 BlueHDi 130 EAT8 GT SW	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys SLC Essen				



Lose Teile

Kompressor Nothilfe	✓
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Füllflasche Nothilfekit	✗


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

Michelin 235/45/18 W Sommerreifen 5.0 mm

235/45/18 W Ganzjahresreifen 6.0 mm Tracmax



Michelin 235/45/18 W Sommerreifen 6.0 mm

Michelin 235/45/18 W Sommerreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Sommerreifen 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**130,00€**
Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	Auf Sommerreifen Ersetzen	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	130,00€		

2



Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	**Nettokosten**	**190,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	-		

4



Bauteil	Füllflasche Nothilfekit	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	33,36€
Position	-	Reparaturkosten	14,00€	**Nettokosten**	**47,36€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	**Nettokosten**	**162,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	162,00€		

6



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	84,00€	**Nettokosten**	**444,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,40		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	360,00€		
		Pauschale	-		

7

Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

8

Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

9

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

3



Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**300,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

10

Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**300,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

11

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**150,00€**
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
		Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**1.723,36€**