DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3FRHNSX RY603690	Erstzulassung	26.11.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	23 842 km
Modell	308 PureTech 130 EAT8 Allure SW	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten
















Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm



Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm



Außenschäden

3



Bauteil	Stoßfängergrill	Reparaturzeit	1,20	Teilekosten	242,23€
Position	-	Reparaturkosten	168,00€	**Nettokosten**	**369,21€**
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

4



Bauteil	Logo auf Kühlergrill	Reparaturzeit	-	Teilekosten	82,76€
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**74,48€**
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

6

Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

7

Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		


Innenschäden

2

Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	270,66€
Position	-	Reparaturkosten	70,00€	**Nettokosten**	**306,59€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**250,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Anmerkungen

Verdeckte Schäden möglich

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**1.000,28€**