Inspection Report

Vehicle info

Make	SKODA	Gearbox	MAN 6 VIT
Model	Karoq 2,0 TDI (NU7 Facelift)	Fuel type	Diesel
Mileage	26,257	kW	110
VIN	TMBJJ7NU4PC226301	cc	1,968
First registration date	9/22/2023	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	24,900

No maintenance records available

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Bonnet	Stone chip(s)	Touch up
3 | Outside rear-view mirror housing R	Scratch(es)	Paint
4 | Door FR	Dent(s)	Paintless dent repair
6 | Bumper R	Scratch(es)	Paint
7 | Tailgate / Boot	Scratch(es)	Paint

Interior

Part	Damage type	Repair mode
5 | Boot cover	Broken	Replace


No category

Part	Damage type	Repair mode
2 | Wheel arch cover moulding FR	Scratch(es)	Replace

Damages

Exterior





1 | Bonnet

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear








3 | Outside rear-view mirror housing R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear






4 | Door FR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear






6 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear





7 | Tailgate / Boot

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

Interior






5 | Boot cover

Damage type	Broken
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear



No category





2 | Wheel arch cover moulding FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Checks and data fields


Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires


Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	Goodyear	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	Goodyear	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	Goodyear	6.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	Goodyear	6.0 mm

Commercial photos













ŠKODA








5 km/h
Ø-Geschwindigk
30.3 l/1
Ø-Verbrauch
26257 km


Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
TMBJJ7NU4PC226301
Inspektion in 24900 km oder 294 Tagen
Ölwechsel-Service in 24900 km oder 294 Tagen


MENU
HOME
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen...
Datenverbindung
Mobile Geräte verwalten
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Systeminformationen
Copyright
Konfigurationsassistent

























10 29 11 12 1 24 2 3 25 4 5 26 6 27 7 28 8



















ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0272
TMBJJ7NU4PC226301
2012 kg
1- 1070 kg
2- 980 kg
DTTA





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

12 V Stromanschluss hinten in der Mittelkonsole	230 V	Ablagefach in der Mitte der Armaturentafel mit Deckel
Ablagefach oben links an der Seite des Gepäckraums	ABS (Antiblockiersystem)	Airbags (7 Stück)
Anhängerkupplung Vorbereitung	ASR (Antriebsschlupfregelung)	Außenspiegel elektrisch anklappbar
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Befestigungssystem im Gepäckraum mit verschiebbaren Haken	Berg-Anfahr- Assistent HHC (Hill-Hold-Control)
Brillant-Silber Metallic	Brillenfach im Dachhimmel	Care Connect
Chrom-Paket	Coming-Home	Dachhaltegriffe vorne und hinten
Dachkanten-Spoiler groß mit oberer seitlicher Spoilerlippe	Dachreling silber	Digital Cockpit
Digitaler Radioempfang DAB+	Distanzregelung automatisch (ACC Adaptive Cruise Control) - bis 210 km/h	EDS (Elektronische Differenzialsperre)
Einstiegsleisten vorne	Eiskratzer im Tankdeckel	ESC (Elektronische Stabilisierungskontrolle - Electronic Stability Control)
Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar	Fahrprofilauswahl	Fensterheber vorne und hinten elektrisch
fernbedienbar	Flaschenhalter in den Türen vorne und hinten	Freisprechanlage mit Bluetooth
Frontradar-Assistent inkl. Fußgängererkennung und City-Notbrems-Assistent	Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeitsregelanlage
Handschuhfach beleuchtet	HBA (hydraulischer Bremsassistent)	Heckklappe mit elektrischer Komfortöffnung und - schließung
Innenspiegel mit automatischer Abblendung	Interieur STYLE	Kindersitz-Halterungen
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen mit Luftgütesensor	Kontroll-Leuchte für Waschwasser	Lackierung Metallic oder Perleffekt
Lautsprecher vorne und hinten (8 Stück)	Leaving-Home	LED-Heckleuchte animiert
LED-Scheinwerfer	Lederlenkrad 2-Speichen beheizbar mit Bedienelementen	Leichtmetallfelgen 7,0 J x 17" -SCUTUS 215/55 R17
Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen	Leseleuchten vorne und hinten	Licht Assistent (automatische Lichtaktivierung
Make-up-Spiegel in der Fahrer- und Beifahrer-Sonnenblende mit LED-Beleuchtung	Maxi-DOT Display in Farbe	Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit den Gepäckraum
Mittelarmlehne vorne verstellbar mit Ablagefach und Luftaustrittsdüsen für hinten	Mittelkonsole vorne mit Getränkehalter Easy-Grip Flaschenöffnung	MKB (Multikolisionsbremse)
Müdigkeitserkennung	Nebelscheinwerfer	Pannenset (Reifendichtmittel und Kompressor)
PARK-PAKET	Parkbremse elektronisch inkl. Auto-Hold- Funktion	Parkscheinhalter
Parksensor hinten inkl. Rangierbrems-Assistent hinten	Parksensor vorne	Radhaus und Türunterteil mit Kunststoffbeplankung
Radio Navigation AMUNDSEN 8"	Radio Navigation COLUMBUS 9,2"	Regenschirm im Ablagefach unter dem Beifahrersitz
Regensensor	Reifendruckkontrolle TPM (Tyre Pressure Monitoring)	Rückfahrkamera mit Waschdüse - optischer Park-Assistent
Rücksitzlehne 1/3 : 2/3 geteilt umlegbar	Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung	Scheiben ab B-Säule abgedunkelt - SunSet
Scheibenwaschdüsen vorne beheizbar	Scheinwerferreinigungsanlage	Schließ- und Startsystem "KESSY" - schlüssellose Zugangsberechtigung
Sitzheizung vorne	Smartlink	Speedlimiter
Start-Stop-Taste anstelle des Zündschlüsseles	Staub- und Pollenfilter	Steckdose 12 V im Gepäckraum
Steckdose 12V vorne	Teppich-Fußmatten	Tunnel-Licht)
USB-C	Virtual Cockpit	Virtual Cockpit 10" " - Telefonbox
Warnwestenhalter in den Türen	XDS Elektronische Differentialsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zierleisten um die Seitenfenster (Chrom)	Zweiton-Hupe	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN