Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	318d 48 V Touring Aut. (G21)	Fuel type	Diesel
Mileage	171,730	kW	110
VIN	WBA6L31030FL49889	cc	1,995
First registration date	9/9/2021	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	12,000
Next maintenance date	4/1/2028
Next MOT test is due on, date:	9/1/2026

Maintenance date	Mileage
6/18/2026	162,401 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining semi-leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
6 | Bumper F	Scratch(es)	Paint
7 | Windscreen	Stone chip(s)	Replace
10 | Alloy rim FR	Scratch(es)	Repair
11 | Door RR	Dent(s)	Paintless dent repair
14 | Roof	Dent(s)	Paintless dent repair

Interior


Part	Damage type	Repair mode
12 | Boot lid covering R	Scratch(es)	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | MOT certificate	Missing	Replace
2 | Door RL	Dent(s)	No repair
3 | Door FL	Paint measurement	No repair
4 | Wing RL	Paint measurement	No repair
5 | Roof pillar L	Paint measurement	No repair
8 | Bonnet	Stone chip(s)	No repair
9 | Alloy rim RR	Scratch(es)	No repair
13 | Bumper trim R	Scratch(es)	No repair

Damages



Exterior






6 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

7 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear




10 | Alloy rim FR



Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear




11 | Door RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: min 1M





14 | Roof

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: min 1S

Interior








12 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Acceptable Damages






1 | MOT certificate

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Fällig, durchführen

2 | Door RL


Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: 1L Gebrauchsspur, keine Reparatur, im Backoffice anpassen



3 | Door FL

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



4 | Wing RL

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



5 | Roof pillar L

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear






8 | Bonnet

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Gebrauchsspur, keine Reparatur, im Backoffice anpassen





9 | Alloy rim RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear







13 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: +Lackmangel: Einschlüsse


Checks and data fields

Repainting present	**Yes**	Number of charging cables (normal)	**0**
Number of charging cables (rapid charge)	**0**	Number of keys total	**2**
Type of Emergency Tool	**Runflat tyres present**	Type of Luggage cover	**Luggage space cover present**
Number of doors	**5**	Number of seats	**5**
Interior colour	**Dark Grey**	Tyre repair kit	**No**
First aid kit	**Yes**		


Tires


Mounted Tires



Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	Pirelli	4.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	Pirelli	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	Pirelli	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	Pirelli	5.0 mm


Commercial photos



















Servicebedarf
Service Historie
Fahrzeuguntersuchung
seit 09/2026
Motoröl
04/2028, in 12000 km
Fahrzeug-Check
04/2030, in 37000 km
Bremsflüssigkeit

Servicebedarf
Fahrzeuguntersuchung
seit 09/2026
Motoröl
04/2028, in 12000 km
Fahrzeug-Check
04/2030, in 37000 km
Bremsflüssigkeit
04/2028




Allgemeine Einstellungen
DATEN UND GERÄTE
Datenschutz
Mobile Geräte
SONSTIGE
Remote Software Upgrade
Fahrzeugdaten zurücksetzen











12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
25
26
27
28
29
30













Made in
Germany
318d
B39
0.22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2017
WBA6L31030FL49889
2215 kg
4015 kg
1- 1015 kg
2- 1285 kg
BMW AG DE-80788 München







EQUIPMENT BY MANUFACTURER

17 " Leichtmetallräder V-Speiche 775 Reflexsilber	19" BMW Individual Leichtmetallräder Doppelspeiche 793 I Bicolor, Reifen mit Notlaufeigenschaften	19" LM Rad Doppelspeiche 793I m.
5 Sitzplätze	Ablagenpaket	Active Guard Plus
Advantage	AGM-Batterie 80 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Aktiver Fussgängerschutz	Alarmanlage	Antiblockiersystem (ABS)
Armauflage vorn und hinten	Aufmerksamkeitsassistent	Auspuffendrohrblenden links und rechts
Außenspiegel Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt	Auto Start Stop Funktion
Automatikgetriebe	Automatische Heckklappenbetätigung	Batterie im Gepäckraum
Begrüßungslicht	Beifahrerairbag-Deaktivierung	Bereifung mit Notlaufeigenschaften
BMW Live Cockpit	BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage
Bordliteratur deutsch	Center-Lock-Schalter	Check-Control
CO2 Umfang	Condition Based Service	Connected Drive Services
Connected Package	Connected Package Professional	Crash-Sensor
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachreling schwarz
Dachzierleisten schwarz	Deaktivierung Airbag Beifahrer	Dieselpartikelfilter
Doppeltonfanfare	Durchladesystem	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)
Dynamische Traktions Control (DTC)	Einstiegsleisten	elektrisch
ENTF. BF-LORDOSENST. /BF-LBV	Entfall Modellschriftzug	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrerlebnisschalter	Favoritentasten	Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge
Fensterheber	Fernbedienung	Fondkopfstützen klappbar
Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle	Fußmatten in Velours	Garantie 2 Jahre
Gepäckraumleuchte	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter	Grösserer Krafstofftank FRFK RKF HO Flash
Größerer Kraftstofftank	Handschuhkasten beleuchtet	Heckleuchten in LED-Technik
Heimleuchten	hinten	iDrive Controller
in Türverkleidung integriert und vorne auf der Mittelkonsole	inkl. 2 Fernbedienungen	inklusive integriertem Schlüssel (mit 4 Tasten)
Innen- und Außenspiegelpaket	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenspiegel automatisch abblendend
Integrierte Betriebsanleitung	Interieurleisten Quarzsilber matt	Kältemittel R1234yf
Kennzeichenlicht in LED-Technik	Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik	Klimaautomatik 3-Zonen-Regelung	Klimaautomatik mit 1-Zonen-Regelung
Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Kopfstützen im Fond klappbar	Lautsprechersystem Stereo mit 6 Lautsprechern
LED-Scheinwerfer	Lenksäulenverstellung	Leuchtweitenregulierung
Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrische Verstellung von Höhe und Tiefe der Lordosenst.	Metallic-Lackierung
Mineralgrau Metallic	mit seperatem kleinen Fach	Mittelkonsole
Modell Advantage	Modellschriftzug	Modellschriftzug Entfall
Multifunktionslenkrad Leder	Ölsensor für Niveau und Qualität	Ölwartungsintervall 24 Monate/25.000 km
Parkassistenzsystem	Parking Assistant	Personal Profile
Polsterung Stoff-/Sensatec-Kombination	Radschraubensicherung	Regensensor
Reifen Pannen Anzeige (RPA)	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenpannenset,	Rekuperationssystem	Schaltpunktanzeige

Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Schließsystem mit Zentralverriegelung	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Seitenaufprallschutz	Serienfahrwerk	Seriensitz für Fahrer und Beifahrer
Servotronic	Sicherheitsbatterieklemme	Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Speed Limiter	Sport-Lederlenkrad
Sport-Lederlenkrad Airbag	Sportsitz	Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Sprachversion deutsch	Steckdose (12 V)	Tagfahrlicht
Teleservices	unteres Segment Schwarz matt	Verzurrösen im Gepäckraum
Vorbereitung Fahrerassistens I	vorn mit BMW Schriftzug	Wärme-/Sonnenschutzverglasung
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN