DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11242626
vom: 25.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002610923
Besichtigt am:	25.08.2026 12:55
Berichts-Nr:	11242626
FIN:	WAUZZZGY5NA102292



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11242626
vom: 25.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A3
HSN / TSN:	0588 / BZQ
Erstzulassungsdatum:	26.07.2022
Laufleistung:	42.103 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Florettsilber Metallic
Farbe Dach:	Florettsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/ schwarz/stahlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11242626
vom: 25.08.2026

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

12-Volt-Steckdose im Fond

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D

4-Lenker-Hinterachse

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C/T1N

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

advanced

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Aluminiumoptik im Interieur

Ambiente-Lichtpaket

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi phone box

Audi pre sense front

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachkantenspoiler

Dachreling in Aluminium

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Seideneffektlack platingrau

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Glanzpaket

Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckleuchten

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze

Komfortöffnung Gepäckraumklappe

Komfortschlüssel ohne Safelock

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11242626
vom: 25.08.2026

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus und Schaltwippen

Licht-/Regensensor

Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

Mittelarmlehne vorn

MMI Navigation plus mit MMI touch

MMI Radio plus

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung

Modul Boden hinten Ausführung 5

Motorabdeckung

N.N.N. Ausführung 1

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normalsitze vorn

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagepaket

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Audi drive select

Ohne Bedieneinheit Ladesystem

Ohne Belederung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne ECO-Funktion

Ohne Einparkhilfe

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-up-Display

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Lade-Dock

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Logoprojektion

Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Vorkonditionierung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen

Räder der Serie

Räder, 5-Arm-Dynamik, 8,0Jx18, Reifen 225/40 R18

Räder, 5-Parallelspeichen, 6,5Jx17, Winterreifen 205/50 R17

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/40 R18 92Y xl

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)

Scheinwerfer

Seitenairbags vorn und hinten mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn

Seitenschweller Standard

Serienfahrwerk

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzheizung vorn

spezielles Typschild EU

Sportback

Spurverlassenswarnung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11242626
vom: 25.08.2026

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoff Konsens

Stoßfänger advanced

Tagfahrlicht

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11242626
vom: 25.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	6,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	6,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	6,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2028

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11242626
vom: 25.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Alufelge hinten links	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11242626
vom: 25.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.000,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 3.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11242626
vom: 25.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGY5NA102292 FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Nicht ausreichend, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11242626
vom: 25.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11242626
vom: 25.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11242626
vom: 25.08.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WAUZZZGY5NA102292

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11242626
vom: 25.08.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen






2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken






4 - Alufelge hinten links - Kratzer - Lackieren







GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11242626
vom: 25.08.2026

2 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





