RAPPORT









Réf. client	**5222417**	Immatriculation	
		Date 1ère M.C.	**15/06/2020**
Marque	**PEUGEOT**	Km. compteur	**113020**
Modèle	**Nouvelle 208 Allure Business P**		
Version			
N° de châssis	**VR3UPHNKSLT026681**		

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	d'oeuvre carrosserie	d'oeuvre peinture	peinture	d'oeuvre divers		de vétusté	pièces	**oût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Porte AVD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,50	95,00		287,00	40,00	0	172,20
Aile ARD	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,50	95,00		287,00	40,00	0	172,20
Porte ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,10	79,80		246,20	40,00	0	147,72
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre			1,50	57,00		153,00	40,00	0	91,80
Montant de toit D	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	1,00	38,00		134,00	40,00	0	80,40
Moulure de pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60	40,00	0	18,36
Boitier rétroviseur ext D	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60	40,00	0	18,36
Bras d'essuie-glace AR	Cassé	E - Remplacer	35,51	0,20				48,31	40,00	15,00	37,86
Monogramme marque AR	Incomplet	E - Remplacer	33,29	0,20				46,09	40,00	15,00	35,98
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	96,00					96,00			96,00
Kit réparation pneu	Manque	Réparer/rempl. (montant f	45,00					45,00			45,00
Moulure de coffre	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Revêtement assise AR	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Poignée ext porte AVD	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Lustrage								Non facturé	
Boitier rétroviseur ext G	Griffe(s)	Lustrage								Non facturé	

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	1703,80 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-487,92 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1215,88 €
TOTAL T.V.A.	243,18 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**1459,06 €**

77516144 Porte AVD — Bosse(s) — LI - Réparer et peindre (complet)






77516147 Aile ARD — Bosse(s) et griffe(s) — LI - Réparer et peindre (complet)




77516143 Porte ARD — Bosse(s) — LI - Réparer et peindre (complet)




77516153 Pare-chocs AR — Griffe(s) — Peindre





77516148 Montant de toit D — Bosse(s) — LI - Réparer et peindre (complet)




77516152 Moulure de pare-chocs AR — Griffe(s) — Peindre






77516146 Boitier rétroviseur ext D — Griffe(s) — Peindre




77516151 Bras d'essuie-glace AR — Cassé — E - Remplacer




77516155 Monogramme marque AR — Incomplet — E - Remplacer




77516136 Revêtement assise siège AVD — Tache — Nettoyer




77516150	Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




77516149	Kit réparation pneu	Manque	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




77516154	Moulure de coffre	Griffe(s)	Acceptable




77516139	Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable





77516138	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)












77516137 Revêtement assise AR — Tache — Nettoyer




77516140 Jante alum. ARG bi-ton/polychrome — Griffe(s) — Réparer/rempl. (montant forfaitaire)








77516145 Poignée ext porte AVD — Griffe(s) — Acceptable




77516142 Pare-chocs AV — Griffe(s) — Lustrage

ANNEXE PHOTOS DES DEGATS

XP-110787530





77516141 Boitier rétroviseur ext G Griffe(s) Lustrage



