



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000951128-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**A-TX 329E**
Referenznummer:	**31276377**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Basis Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KMHKM81BFPU211628**	Laufleistung abgelesen:	**31291 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**29.08.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**14.10.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 125 kW (170 PS)**
Antriebsart:	**Heckantrieb**	Lackfarbe:	**Atlas White / SOL**
Lackart:	**Uni (2 Schicht)**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**07.2028 / 07.2028**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Grau**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**12305 / 31.07.2025**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**3 - Durchschnittlich**	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/55/R19/105W 7 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/55/R19/105W 7 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/55/R19/105W 7 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/55/R19/105W 7 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audio-Navigationssystem
  Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert
- Batterieheizsystem
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
  3. Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 125 kW (cont. 42 kW)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
  Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach Schublade
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- HV-Batterie 58 kWh (Lithium-Ionen)
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
  Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung
- LM-Felgen
- Luftdüsen hinten
- Mineraleffekt-Lackierung Lucid-Blue
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Notladekabel (ICCB)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank verschiebbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Seitenschutzleisten schwarz
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Sitzheizung vorn
- Smart-Key
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger vorn mit Applikationen (schwarz)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinten

• USB-Anschluss Mittelkonsole	• Verglasung getönt
• Vorheizsystem für Batterie	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**-** -
Bestehender Unfallschaden:	**Festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Erneuern
2.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
3.	Tür Vorne - Rechts	Steinschlag	Smart Repair
4.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
5.	Felge Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Motorhaube	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
7.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung




Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



1. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



1. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



2. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair




2. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair




2. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair




3. Tür Vorne - Rechts
Steinschlag - Smart Repair



3. Tür Vorne - Rechts
Steinschlag - Smart Repair



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren




4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren




5. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




5. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Motorhaube
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



6. Motorhaube
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren




6. Motorhaube
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren




7. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern




7. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



7. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



7. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



7. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



7. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



7. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



7. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



7. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern

22346/24802

Standplatz:

09.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	A -TX 0329E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKM81BFPU211628
Vertrags-Nummer:	83361082	Erstzulassung:	29.08.2023
Internes KZ:	15063753	Kilometer-Stand:	31291
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Atlas White Uni Polsterung: Stoff Schwarz/Grau Innenraum SchwarzTelefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**36.890,76**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Atlas White Uni	0,00
Stoff Schwarz/Grau Innenraum Schwarz	0,00
Uni-Lackierung ,,Atlas White"	277,31

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**37.168,07**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**44.230,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	44.230,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	125 / 170	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	1905	zul. Gewicht (kg):	2370

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **83361082**
Amtliches Kennzeichen: A -TX 0329E

Übersicht erstellt am: 09.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
14.08.2026	9060011243	Eigenverschulden	Motorhaube mitte Kratzer Stossstange vorne mitte Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Kotflügel vorne Fahrerseite Kratzer Tür hinten Fahrerseite Kratzer	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **83361082**
Amtliches Kennzeichen: A -TX 0329E

Übersicht erstellt am: 09.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer