TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48366520
Auftrags-Nr / Referenz:	77010975_1
Besichtigungsdatum:	26.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz E 220 d T 9G-TRONIC		
Kennzeichen	MG-SC 760	**Fahrgestellnummer**	W1KLH0EB4SA124047
Erstzulassung	05.11.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	59.637 km
HSN/TSN	2222 / BNM 00029	**Kraftstoffart**	Hybr.Diesel/E
Fahrzeugart	PKW Kombi	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Braun Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	145 kW	**Nächste HU**	11/2027
Hubraum	1.993 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä…	**Restlauf bis Service**	18.107 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Braun
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.615 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	77010975_1	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/60 R17 99Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm	i.O.
2	225/60 R17 99Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	4mm / 4mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/60 R17 99H	Winterreifen auf Leichtmetall	Dunlop	6mm / 6mm	i.O.
2	225/60 R17 99H	Winterreifen auf Leichtmetall	Dunlop	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS-Anti-Blockier-System mit Traktionshilfe ASR
Adaptiver Fernlicht-Assistent - automatisches Auf- und Abblenden des Fernlichts - Kamera an der Innenseite der Frontscheibe - erkennt entgegenkommende und vorausfahrende beleuchtete Fahrzeuge - Einschalten durch Drücken des Lenkrad-Bedienhebels auf die Fernlichtstellung
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung
Airbag: Kneebag für Fahrer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Airbag: Mittenairbag Zusätzlicher Airbag für erhöhten Insassenschutz vorn bei einem seitlichen Aufprall
Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer und Fondraumpassagiere
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC - Den Komfort des Aktiven Abstands-Assistenten DISTRONIC möchten Sie im fließenden und stockenden Kolonnenverkehr nicht mehr missen - Das System entlastet Sie, indem es die Geschwindigkeit auf langsamer vorausfahrende Fahrzeuge automatisch regelt - Der gewünschte Sollabstand ist in mehreren Stufen einstellbar
Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC Verwandeln Sie Stress vor engeren Parklücken in souveräne Gelassenheit. Der Aktive Park-Assistent mit PARKTRONIC kann Parkplätze nicht nur finden - er unterstützt Sie auch beim Ein- und Ausparken. Dabei assistiert er Ihnen beim Lenken und bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe zusätzlich beim Gas geben, Bremsen und Gangwechseln.
Ambientebeleuchtung Plus
ATTENTION ASSIST kann typische Anzeichen von Müdigkeit über das Fahrerverhalten erkennen und den Fahrer vor zunehmender Müdigkeit oder Unaufmerksamkeit warnen
Ausweichunterstützung
Außen- und Innenspiegel automatisch abblendbar
Außenspiegel anklappbar (elektrisch)
Dachreling glanzeloxiertes Aluminium
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Dritte Bremsleuchte
EASY-PACK-Heckklappe - elektrisch öffnende und schließende Heckklappe - Schalter zum elektrischen Öffnen der Heckklappe in der Fahrertür - Schalter zum elektrischen Schließen der Heckklappe an der Unterkante der Klappe - manuelles Laderaumrollo zur Abdeckung des Laderaums
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) mit Seitenwind-Assistent mit Kurvendynamik -Assistent
Fahrer-Display - 31,2 cm (12,3") großes LCD-Farbdisplay mit einer Auflösung von 2.400 x 900 Pixel - 7 unterschiedliche Kontexte mit spezifischen Inhalten - 3 verschiedene Anzeigestile
Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem und Tieferlegung - Das AGILITY CONTROL Fahrwerk mit Tieferlegung bietet Ihnen eine optimale Straßenlage ohne Einbußen an Fahrkomfort - Das passive selektive Dämpfungssystem sorgt auf jeder Straßenoberfläche für ein souveränes Fahrerlebnis, weil es Abrollverhalten, Dämpfungswirkung und Stabilisierung automatisch optimiert
Fensterheber elektrisch 4fach
Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
Fußgängerschutz
Fußmatten Velours
Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC
Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung
Heckscheibenwischer
Innen- und Aussenspiegel automatisch abblendbar
Innenhimmel in Stoff nevagrau
KEYLESS-GO mit flächenbündigen Türgriffen - KEYLESS-GO Zugangs- und Fahrberechtigungssystem - elektronischer Fahrzeugschlüssel: kommuniziert mit dem Fahrzeug im unmittelbaren Bereich der Tür, das System fährt die flächenbündig eingelassenen Griffe elektrisch gesteuert aus und entriegelt das Fahrzeug, wenn eine Hand den Türgriff berührt - automatisches Einfahren der Türgriffe beim Anfahren oder wenn die Türen verriegeln - Beleuchtung an den flächenbündigen Türgriffen
Klimatisierungsautomatik THERMATIC - 2-Zonen-Klimatisierungsautomatik: ermöglicht eine individuell regulierbare Temperatur für Fahrer- und Beifahrerseite - Steuerung der Klimaeinstellungen über das Multimedia-System oder die Klima-Bedieneinheit in der Mittelkonsole - automat.Umluftschaltung(nur i.V.m.Navigat.) - Feinstaub-Aktivkohlefilter zur Filterung von Staub, Ruß und Pollen sowie zur Reduzierung von Schadstoffen und Gerüchen - Taupunktsensor, durchgehende Entfrosterdüse unter der Frontscheibe und zentraler Defrostauslass

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt
LED High Performance-Scheinwerfer - Abblendlicht mit LED-Projektionstechnik - Fernlicht mit LED-Reflexionstechnik - Tagfahrleuchte, Positionslicht und Fahrtrichtungsanzeiger in LED -Technik - Adaptive Voll-LED-Heckleuchten mit automatischer Anpassung der Lichtintensität an die Umgebung
Mercedes-Benz Notrufsystem Das Mercedes-Benz Notrufsystem kann im Notfall für den entscheidenden Zeitvorteil sorgen. Über ein Kommunikationsmodul mit eigener SIM-Karte wird bei einem erkannten Unfall automatisch durch eine Airbag- bzw. Gurtstrafferauslösung mittels Crash-Sensoren ein Notruf ausgelöst, der die Zeit bis zum Eintreffen von Rettungskräften verkürzen kann. Der Notruf kann auch manuell ausgelöst werden, um Hilfe zu organisieren. Dabei werden auch Positionsdaten und Fahrtrichtung des Fahrzeugs übermittelt.
Mittelkonsole Holz Esche schwarz offenporig
Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
Paket: AVANTGARDE Advanced - 234 Totwinkel-Assistent - 34U Remote Services Premium - 382 Kommunikationsmodul (5G) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten - 49U Vorrüstung für MBUX Entertainment Plus - 513 Verkehrszeichen-Assistent - 70B Warnweste für Fahrer - PBG MBUX Navigation Premium - PDA Advanced-Paket
Paket: AVANTGARDE Exterieur - Kühlerverkleidung mit zentralem Mercedes Stern sowie Einfassung, Mercedes-Benz Pattern und Zierelement auf der Einzellamelle in Chrom - Motorhaube mit Powerdomes - progressives, dynamisches Front- und Heckschürzendesign, jeweils mit Zierleisten in Chrom und angedeuteten Lufteinlässen vorn - Bordkanten- und Fensterlinienzierstab in Chrom
Paket: AVANTGARDE Interieur - Multifunktionslenkrad in Leder Nappa mit Speichen in Schwarz hochglänzend und galvanisierte Lenkradschaltpaddles in Silberchrom - Komfortsitze teilelektrisch mit Sitzkomfort-Paket, Lordosenstütze - Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig - Mittelkonsole Holz Esche schwarz offenporig - Innenhimmel Stoff nevagrau - Fußmatten Velours
Paket: USB
Passive Personenanwesenheitserinnerung
PRE-SAFE-System mit reversiblen Gurtstraffern für Fahrer- und Beifahrersitz, Schließfunktion für Seitenscheiben und automatischer Positionierung für den Beifahrersitz
Radio: MBUX Multimediasystem Premium
Radiozubehör: Digitales Radio (DAB) für die Standards DAB, DMB und DAB+
Reifendruckkontrolle (RDK)
Remote Services Premium -Kommunikationsmodul -Mercedes me Dienste Fernabfrage Fahrzeugstatus Programmierung Standheiz./-belüft. Tür-Fernschließ.u.-entriegel. Schiebedach/Fenster m.Fernschließ.u.-öffnung inkl.Lüftungsfunk. Personalisier. Fahrzeugstandort Fahrzeugortung Geograf.Fahrzeugüberw. Parkservice-Überwach. Auffindfunktion (Remote Vehicle Finder) Benachrichtigung bei Überschreit.der Fahrgeschwindig. Send2Car-Fun.
Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design - Abdeckung schwarz und vanadiumsilber lackiert - mit 225/60 R17 auf 7,5J x 17 ET30
Räder: Reifendruckkontrolle (RDK)
Rückfahrkamera
Sitze: 4-Wege-Lordosenstütze
Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Spurhalte-Assistent, aktiv
Telefon-Zubehör: Android Auto
Telefon-Zubehör: Apple CarPlay
Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn
Telefon-Zubehör: Smartphone Integration - verbindet das Mobiltelefon drahtlos mit dem MBUX Multimediasystem - Anzeige von Apps ausgewählter Drittanbieter - Zugang zu aktueller Software und Daten z. B. für Navigation, Verkehrsinformation, Kontaktdaten, Messaging, Telefonie, Medien, IP-Radio - aufbereitete und zum Fahren optimierte Bedienoberfläche - Steuerung der Smartphone-Funktionen über Sprachbedienung
TIREFIT Ihre schnelle Übergangslösung bei einem kleineren Reifendefekt. Schäden durch eingefahrene Nägel oder Scherben dichtet das per Luftkompressor eingeblasene Dichtmittel ab. Somit können Sie mit bis zu 80 km/h zur nächsten Werkstatt weiterfahren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Trennnetz
Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos projiziert das Markenlogo in LED-Technik neben die geöffneten Vordertüren
Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe - Teilen Sie Ihren Fahrzeugschlüssel auch ohne persönliche Übergabe - Entscheiden Sie, wem Sie das Fahrzeug öffnen und den Schlüssel übergeben - Nutzen Sie die Funktionen bequem in der Mercedes me App
Wegfahrsperre elektronisch
Zentraldisplay mit 14,4" Bildschirmdiagonale - Touch-Display mit LCD-Technik inkl. haptischem Feedback - Auflösung von 2.504 x 1.416 Pixel (Breite x Höhe)
Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängevorrichtung mit ESP-Anhängerstabilisierung - vollelektrisch ein- und ausklappbare Anhängevorrichtung - Bedientaste mit LED-Leuchte - ESP Anhängerstabilisierung - Anhänger-Modus im MBUX Multimediasystem - Führungsbolzen für das FIX4BIKE System
Head-up-Display - Linsen- und Spiegelsystem projiziert ein virtuelles Bild ins Sichtfeld des Fahrers - Vollfarbige Darstellung, die auch an sonnigen Tagen und bei Nacht gut ablesbar ist je nach Ausstattung Anzeige von zum Beispiel Navigationshinweisen, Geschwindigkeit, Tempolimits oder Einstellungen von TEMPOMAT bzw. Aktivem Abstands -Assistenten DISTRONIC
Innenhimmel Stoff schwarz
Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik
Lackierung: Uni
MBUX Superscreen - 14,4 Zoll große MBUX Zentraldisplay um einen 12,3-Zoll-Touchscreen im Beifahrerbereich. Eine durchgehende Glasfläche verbindet die beiden Bildschirme. Sie erstreckt sich von der Mittelkonsole ausgehend nahezu über die gesamte Breite des Armaturenbretts - Über das LCD -Display erhält der Beifahrer Zugriff auf zahlreiche Apps und Fahrzeugfunktionen. So kann er beispielsweise während der Fahrt einen Film schauen oder auf soziale Netzwerke zugreifen
Mittelkonsole Holz Ahorn braun offenporig aluminium lines
Paket: Fahrassistenz-Paket Plus Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent Erweitertes automatisches Wiederanfahren auf Autobahnen Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung mit Stauendefunktion Aktiver Lenk-Assistent Aktiver Nothalt-Assistent mit SOS-Funktion Rettungsgassenfunktion Aktiver Brems-Assistent Abbiege- und Kreuzungsfunktion Stauende-Notbremsfunktion Ausweich-Lenk-Assistent Aktiver Spurhalte-Assistent Aktiver Totwinkel-Assistent Ausstiegswarnfunktion Fußgängerwarnfunktion im Bereich von Zebrastreifen
Paket: Leder-Paket - Sitzbezüge in Leder - Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik - Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer
Paket: USB-Paket Plus - 2 USB-C-Anschlüsse in der vorderen Spontanablage, schnellladefähig und geeignet zur Datenübertragung - 2 USB-C-Anschlüsse unter der Mittelarmlehne, schnellladefähig und geeignet zur Datenübertragung - 2 USB-C-Anschlüsse in der Fond -Mittelkonsole, schnellladefähig
Polster: Leder tonkabraun/schwarz
Schiebedach: Panorama-Schiebedach - großflächiges Glasmodul aus wärmedämmendem, getöntem Sicherheitsglas - Netz-Windabweiser im vorderen Bereich - elektrisches Sonnenrollo mit One-Touch-Bedienung - umfassendes Schutzkonzept: Einklemmschutz, automatisches Regenschließen, PRE-SAFE Schließfunktion
Sitze: Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer Die Sitzklimatisierung belüftet die Vordersitze, kühlt sie ab und reguliert so auch die Feuchtigkeit. Bei kühlerem Wetter bringt die Sitzheizung die Sitzflächen und -lehnen schnell auf eine wohlige Temperatur. Auf dieses angenehme Sitzklima möchten Sie nicht mehr verzichten.
Zierelemente Klavierlack schwarz

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - beschädigt - erneuern
2	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
3	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren
4	Unterlagen	Serviceheft - kein Nachweis - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen

Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum




Abbildung 4: Motorraum



Abbildung 5: FIN




Abbildung 6: Innenraum vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung



Abbildung 9: Instrumententafel




Abbildung 10: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 11: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - beschädigt - erneuern




Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren