Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



VW ID.4

VOLKSWAGEN ID.4 4Motion GTX

Fahrgestellnummer (FIN)	**WVGZZZE2ZPE024453**
Kilometerstand (km)	**104.248**
Erstzulassungsdatum	**27.04.2023**
Kraftstoffart	**Elektrisch**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**299 PS**
Leistung kW	**220 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Mythosschwarz Metallic**
Interieurfarbe	**Mikrovlies "ArtVelours" Soul Schwarz - X**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11720697**	Besichtigt am	**02.11.2026 12:57:14**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Bridgestone	235/55 R 19 101 T	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Bridgestone	235/55 R 19 101 T	Winter	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Bridgestone	255/55 R 19 103 T	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Bridgestone	255/55 R 19 103 T	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Hankook	235/50 R 20 100 T	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Hankook	235/50 R 20 100 T	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Hankook	255/45 R 20 103 T	Sommer	Aluminium
-	-	6,0 mm	Hankook	255/45 R 20 103 T	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
2 | Stoßfänger vorne	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
3 | Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen	Ersetzen
4 | Seitenwand hinten rechts	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
5 | Hochvolt-Batterie komplett	Geprüft	Unbekannt	Keine Reparatur

SCHÄDEN

[Unclassified]







1 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





2 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


3 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Hochvolt-Batterie komplett

Schadensart	Geprüft
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

2 USB-C-Schnittstellen vorn	3D-LED-Rückleuchten mit dyn.Blinkleuchte	Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterst
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite	Airbag: Kopf u. Seiten vorn, Center-Airb	Ambientebeleuchtung 30-farbig
App-Connect inkl. App-Connect Wireless f	Armlehne für Vordersitze	Außenspiegel elektr.einst.,anklapp.,beh.
Bremsleuchte, dritte	Car2X	Dachreling schwarz
e-Sound	Einparkhilfe	ESP, ABS
Fahrprofilauswahl	Geschwindigkeitsbegrenzer	Getriebe: 1-Gang-Automatik
Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer	Innenspiegel automatisch abblendend
Interieur Top-Sport "Plus" mit Lenkrad	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze	Klimaanlage "Air Care Climatronic"
Kopfstützen vorne und hinten (5)	Lackierung: Metallic	Lackierung: Metallic, abwei. Dachfarbe
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Laden: 11 kW AC-Ladeleist. (Wechselstr)	Laden: 125 kW DC-Ladeleist. (Gleichstr.)
LED-Matrix-Scheinwerfer - IQ.LIGHT	Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder,	Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden
Müdigkeitserkennung	Navigationssystem "Discover Pro"	Notbremsassistent Front Assist m. Fußgän
Notruf-Service	Paket: Assistenzpaket "Plus" inkl. IQ.DR	Paket: Design-Paket
Paket: Infotainment-Paket	Paket: Komfortp."Plus" i.V.m.Int.Top-Sp.	Paket: Sportpaket "Plus"
Pedale in Edelstahl	Polster: Stoff "GTX"	Räder: LM Ystand 8Jx20/9Jx20 schwarz
Radio "Ready 2 Discover"	Radiozubehör: 6 +1 Lautsprecher	Reifenkontrollanzeige
Schlüsselloses Startsystem	Servolenkung elektromechanisch	Sicherheitsgurte: Dre.-Autom.-Gurte v/h
Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteil	Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung	Sprachbedienung
Spurhalteassistent "Lane Assist"	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung	Wärmeschutzverglas. grün, seitl. u.hint.	Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder Hamar 8Jx19 Dark Graphite/gl	Zentralverriegelung fernbedienbar	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





