
Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2DEW499 (chassisnr: VR3FCYHZTNY655674) — Aanbieder: Leasemaatschappij







PEUGEOT 508 1.5 BLUEHDI S&S ALLURE

Uitvoering volgens lease software: 1.5 BLUEHDI 130 S&S AUTO ALLURE PACK

Km-stand	161446 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1505 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Zwart	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	280 cm
Schakeling	Automaat	**Aandrijving**	Voorwiel	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	27-02-2023	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	96 kW		
		CO2 uitstoot	133 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Pack aflevering, Perla Nera Zwart (metaalkleur)

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Boekje)
✗ Hoedenplank/rolhoes	✓ Pack aflevering
✓ Perla Nera Zwart (metaalkleur)	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	3 mm	All weather	215/55 R17
RV	3 mm	All weather	215/55 R17
LA	5 mm	All weather	215/55 R17
RA	5 mm	All weather	215/55 R17

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velg diep beschadigd - herstellen



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Steenslag



Deel:
Voorbumper links
Omschrijving:
Krassen - polieren



Deel:
Portier linksvoor midden
Omschrijving:
Deuk





Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deuk karakterlijn



Deel:
Vleugel linksachter midden
Omschrijving:
Deuk



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velg diep beschadigd - herstellen



Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velg diep beschadigd - herstellen



Deel:
Achterbumper midden/rechts
Omschrijving:
Diepe krassen - spotrepair





Deel:
Achterlicht links
Omschrijving:
Kapot - vervangen



Deel:
Vleugel rechtsachter
Omschrijving:
Meerdere deuken onder Tankklep



Deel:
Portier rechtsvoor midden/onder
Omschrijving:
Meerdere deuken






Deel:
Stickers
Omschrijving:
Verwijderen stickers



Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto 16

Documenten

Geen documenten gevonden.