Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002651795
Besichtigt am:	15.09.2026 12:34
Berichts-Nr:	11445596
FIN:	VSSZZZ5FZN6506907



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AOB
Erstzulassungsdatum:	23.06.2022
Laufleistung:	104.233 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Bila" Weiss
Farbe Dach:	"Bila" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau/Dunkelsilber/Satinschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	04.04.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	34.963 km
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugausstattung

17"-Ganzjahresreifen

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A

4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7, "TSI"

6-Gang-Schaltgetriebe "M6"

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Batterie 320A (59Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Bremsbelagverschleißkontrolle

Brillen-Ablage/Halter

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon

Convenience-Paket

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Doppelboden

Drehstromgenerator 140 A

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)

Entriegelung Hintersitz Standard

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-

Federbereich 09 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Front Assist inkl. City ANB ohne ACC

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

FULL LINK für Navigationssystem

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Ganzjahresreifen 215/55 R17 94V

Gehobene Komfort-Ausstattung

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter

Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Innenleuchte im Fußraum

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026

Kältemittel R1234yf
Kategorie 0
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar
Leichtmetallräder 7J x 17
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)
Linkslenker
Luftfilter für staubreiche Länder
Make-up-Spiegel links,unbeleuchtet, mit Abdeckung und Tasche
Make-up-Spiegel rechts,mit Abdeckung
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)
Mit zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mittelarmlehne vorn
Modul Boden hinten Ausführung 7
MPV
Müdigkeitserkennung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"
Navigationsgerät-High
Navigationssystem "+"
Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalsitze vorn
Ohne "drive select"
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Handbremshebelgriff
Ohne Heckspoiler
Ohne Individualeinbau
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lichtassistent
Ohne Multifunktionskamera
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ohne Sonderspezifikationen
Ohne Spurhalteassistent
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Steckdose
Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Ohne Trennwand
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Optionsinfotainment (MIB3)
Parklenkassistent
Parklenkassistent (Servolenkung)
Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Preisnachlass-Paket
Privater Notruf

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Rückfahrkamera

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

SBBR-Leuchte in LED-Technik

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schwarzes Exterieur-Paket: schwarze Dachreling und schwarze Rad-Dekorleisten

SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment

-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Gewebe

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonderpreis

Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Staufach unter den Vordersitze(n)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausstattung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung

Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Heckklappe	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Bremsbeläge hinten	Verschlissen	Ersetzen
4	Tür vorne rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
5	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Ersetzen
6	Stoßfängerspoiler vorne links	Kratzer	Ersetzen
7	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
8	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
9	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
10	Mittelarmlehne vorne	Beschädigt	Smart Repair
11	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
12	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
13	Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb)	Kratzer	Smart Repair
14	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
2	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
3	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen
4	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	192,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	182,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	299,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	237,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	229,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	176,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZ5FZN6506907 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Nässe
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Seitenwand hinten links




Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Dach - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren









2 - Heckklappe - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



3 - Bremsbeläge hinten - Verschlissen - Ersetzen








Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026

4 - Tür vorne rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren





5 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Ersetzen


6 - Stoßfängerspoiler vorne links - Kratzer - Ersetzen




7 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



8 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026


9 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

10 - Mittelarmlehne vorne - Beschädigt - Smart Repair






11 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair




12 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar	smart Rep.

13 - Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb) - Kratzer - Smart Repair





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11445596
vom: 15.09.2026

14 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken





FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

2 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

3 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen




4 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen