



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000951635-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**WIT-DE33E**
Referenznummer:	**31270240**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Trend Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**TMAJD812DNJ131363**	Laufleistung abgelesen:	**66049 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**13.10.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**16.10.2026 Wuppertal**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Hybr.B/E ext. aufl.**	Getriebe Art:	**automatic**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1598 ccm / 132 kW (179 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**Amazon Grey / MET**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**11.2027 / 11.2027**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**58619 / 12.03.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**3 - Durchschnittlich**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Funktions-Paket
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer

- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Grilldesign-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motorhaubenisolierung
- Navigations-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radständer 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Smart-Sense-Plus-Paket
- Sonderlackierung Engine Rot Uni
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Trend-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinter
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung Akustikglas
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Eingeschränkt durchgeführt** Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Rechts	Beschädigt	Erneuern
2.	Türeinstieg Vorne - Links	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
3.	Tür Vorne - Links	Dellen / Beulen	Instandsetzen und Lackieren
4.	Motorhaube	Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden	Sanft Instandsetzen
5.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Lackieren
6.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



1. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



2. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Tür Vorne - Links
Dellen / Beulen - Instandsetzen und Lackieren



3. Tür Vorne - Links
Dellen / Beulen - Instandsetzen und Lackieren



4. Motorhaube
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



4. Motorhaube
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren



6. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



6. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern