RAPPORT D'INSPECTION

XP-110794649








Identification du véhicule

Réf. client	**10627278800**	Immatriculation	
		Date 1ère M.C.	**27/12/2022**
Marque	**PEUGEOT**	Km. compteur	**87585**
Modèle	**Nouvelle 308 SW GT PureTech 13**		
Version			
N° de châssis	**VR3FRHNSTNY631045**		

Date & lieu de restitution

Date 26/06/2026

Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Aile ARD	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,80	106,40		317,60	35,00	0	206,44
Bas de caisse ext G	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (co		1,50	2,00	76,00		300,00	35,00	0	195,00
Pneu ARD	Déchirure	E - Remplacer	212,90					212,90	35,00	35,00	138,38
Pneu AVG	Déchirure	E - Remplacer	212,90					212,90	35,00	35,00	138,38
Pneu AVD	Déchirure	E - Remplacer	212,90					212,90	35,00	35,00	138,38
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			1,90	72,20		193,80	35,00	0	125,97
Moulure de pare-chocs AVG	Déformé / Forcé	Le - Remplacer et peindre	23,40	1,30	0,30	11,40		137,20	35,00	15,00	93,86
Joint de porte AVG	Déchirure	E - Remplacer	122,85	0,40				148,45	35,00	15,00	121,06
Boitier rétroviseur ext G	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60	35,00	0	19,89
Poignée ext porte AVG	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60	35,00	0	19,89
Moulure de pare-chocs AVD	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60	35,00	0	19,89
Moulure de pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60	35,00	0	19,89
Garnit. bas de caisse ext G	Dégrafé	Dépose/Repose		0,20				12,80	35,00	0	8,32
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Bas de caisse int AVG	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Aile ARG	Griffe(s)	Lustrage								Non facturé	
Porte AVG	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00

(1) Inspection realisée par:

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2390,95 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-625,60 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1765,35 €
TOTAL T.V.A.	353,07 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**2118,42 €**

77814020	Aile ARD	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)





77814011	Bas de caisse ext G	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)




77814006	Pneu ARD	Déchirure	E - Remplacer






77814009	Pneu AVG	Déchirure	E - Remplacer





77814003	Pneu AVD	Déchirure	E - Remplacer







77814018	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre






77814019	Moulure de pare-chocs AVG	Déformé / Forcé	Le - Remplacer et peindre




77814001	Joint de porte AVG	Déchirure	E - Remplacer





77814015	Boitier rétroviseur ext G	Griffe(s)	Peindre




77814014	Poignée ext porte AVG	Griffe(s)	Peindre




77814017 Moulure de pare-chocs AVD — Griffe(s) — Peindre




77814021 Moulure de pare-chocs AR — Griffe(s) — Peindre







77814012 Garnit. bas de caisse ext G — Dégrafé — Dépose/Repose




77814005 Jante alum. AVD bi-ton/polychrome — Griffe(s) — Réparer/rempl. (montant forfaitaire)








77814007 Jante alum. ARD bi-ton/polychrome — Griffe(s) — Réparer/rempl. (montant forfaitaire)








77814022	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Acceptable





77814002	Bas de caisse int AVG	Griffe(s)	Acceptable




77814016	Aile ARG	Griffe(s)	Lustrage




77814013	Porte AVG	Griffe(s)	Acceptable




77814008 Jante alum. ARG bi-ton/polychrome — Griffe(s) — Réparer/rempl. (montant forfaitaire)









77814010 Jante alum. AVG bi-ton/polychrome — Griffe(s) — Réparer/rempl. (montant forfaitaire)







