Resumen del vehículo

Matrícula: **2475LZN**

Marca / Modelo: **Citroen / BERL**

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
08/05/2024	74248	MANTENIMIENTO	Revisión	AUTO INTER, S.A. (Alzira) ((CIT))
30/03/2023	31298	MANTENIMIENTO	Revisión	AUTO INTER, S.A. (Alzira) ((CIT))



CITROEN BERLINGO COMBI

BERLINGO COMBI BLUEHDI S&S TALLA M LIVE 100CV

VIN	VR7ECYHT2NN533168
Primera matriculación	29/7/2022
Kilometraje del vehículo	186.712 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	23/10/2026 12:14:01	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	CITROEN	Primera matriculación	29/7/2022
Modelo	BERLINGO COMBI	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VR7ECYHT2NN533168	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,3 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	3,2 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,6 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,5 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Verano	Acero	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Exterior





1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Retrovisor Ext Iz completo

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar




3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




4 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



8 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

Informe de tasación

Fotos comerciales





