brockmann
Kfz-Sachverständige

TÜV SÜD Auto Partner

Brockmann Ingenieure GmbH

Ein Unternehmen der brockmanngruppe

Geschäftsführer
Ing. Harald Brockmann
Dr.-Ing. Oliver Brockmann

BVSK

Unabhängige Sachverständige im BVSK
BVSK anerkannte Motorsachverständige

Von der IHK Koblenz öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Mitglieder der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz

Beratende Ingenieure

IfS: Zert

Personenzertifizierung DIN EN ISO/IEC 17024
Zertifizierte Sachverständige (IfS-Zert)
für Kraftfahrzeugschäden und –bewertung
*: IfS-Zert Zertifikatsnummer 011913
**: IfS-Zert Zertifikatsnummer 012446

Scherer GmbH & Co. KG

Koblenzer Straße 178-180

56727 Mayen

Fahrzeugzustandsbericht

Vorgangsnummer	263108K
bgKIP ID	102203069447
Kennzeichen	MYK X 717
FIN	WAUZZZF23SN054633
Eigennummer	






Vorgang

Fahrzeugbewertung zum Ende der Leasingvertragsdauer

Auftraggeber	Scherer GmbH & Co. KG
Auftragseingang	08.06.2026
Ansprechpartner Autohaus	Hüls, Michael

Besichtigung / anwesende Personen

Besichtigung durch	Charlotte Mohrs
Besichtigung am	11.06.2026 13:30
Besichtigungsort	Mayen - MYA 56727 Mayen
Ansprechpartner Autohaus	
Halter	Stadtverwaltung Andernach (keine bevollmächtigte Person anwesend)
Weitere Anwesende	keine

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	165,00	EUR ohne MwSt.
	196,35	EUR inkl. MwSt.
Merkantiler Minderwert gesamt	**165,00**	**EUR ohne MwSt.**

Reparierter Vorschaden erkannt Nein

Bemerkungen

-

Vorgelegte Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I/II	ja	Fahrzeughistorie	nein
Serviceheft / Servicenachweis	nein	Übergabeprotokoll	nein
Fehlerspeicherprotokoll	ja	COC Papier	nein
Datenträger Navigationssystem	ja	Fahrzeugschlüssel (Anzahl)	2

Durchgeführte Arbeiten

Steuergerätediagnose	nein	Probefahrt	nein
Hubmitteleinsatz	ja		

Fahrzeug

Kennzeichen	MYK X 717	Radstand [mm]	2.924
Fahrzeugart	PKW	ZGM / Nutzlast [kg]	2.240 /
Fabrikat	Audi	Lackfarbe	Brillantschwarz
Typ	A6 Lim. (4A2)	Erste Zulassung	12.06.2025
Aufbauart	Limousine	Letzte Zulassung	12.06.2025
FIN	WAUZZZF23SN054633	Nächste HU	06/28
Motor	Mild-Hybrid (2,0 Ltr. - 16V TFSI)	HSN / TSN	0588/BWA 1
Leistung	265PS / 195kW	Anzahl Besitzer	
Hubraum [ccm]	1.984	Letzter Service	
Laufleistung [km]	13.815	Nächster Service	04/27
Schadstoffklasse	6Euro	Service Code	
Sitzplätze / Türen	5 / 4	Service Restl. [Tage]	294
Laderaum / Inhalt	530	Service Restl. [km]	13.000

Räder / Reifen

Achse	Felge	Reifentyp / -bezeichnung	Art	Profiltiefe L/R
1	LM	Pirelli Cinturato P7 AO	225/55 R18 102Y	05,5 / 05,5
2	LM	Pirelli Cinturato P7 AO	225/55 R18 102Y	07,0 / 07,0
Rep.Kit	Ja			

Lackschichtdicken [µm]

Motorhaube	111	Dach	133
Kotflügel VL	107	Kotflügel VR	98
Tür VL	103	Tür VR	105
Tür HL	98	Tür HR	110
Seitenwand L	111	Seitenwand R	107
Kofferdeckel	101		

Serienausstattung

8 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audi connect (Internetbasierende Dienste), Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Audi Drive Select, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel Wagenfarbe, Bedienelemente schwarz matt, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Dachhimmel Stoff, Silber, Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front), Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic), Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Frontscheibe Wärmeschutzverglasung, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Glanz-Paket, Heckklappenöffnung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus), Kopf-Airbag-System (Sideguard), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, LM-Felgen, Mild-Hybrid 195 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW 16V TFSI), Mild-Hybrid-Technologie, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Multi-Media-Interface MMI Navigation, Nichtraucher-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Progressivlenkung, Radioempfang digital (DAB), Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzbank / Lehne nicht klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Effekt, Sitze vorn manuell einstellbar, Standard-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Uni-Lackierung, Wagenheber, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten), Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go

Sonderausstattung

Adaptive Scheibenwischer, beheizt
Assistenz-Paket Tour
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
Innenspiegel mit Abblendautomatik
Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
Kraftstofftank: 73 Ltr.
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
Neuwagen-Reifengarantie
Rückfahrkamera
Sitzheizung vorn
Standheizung

Übersicht Reparaturen/Minderwerte

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen	EUR	
			Rep.-Kosten	Minderwert
1		Diagonal vorne links		
2		Diagonal vorne rechts		
3		Diagonal hinten rechts		
4		Diagonal hinten links		

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen	EUR	
			Rep.-Kosten	Minderwert
5		Instrumententafel bei laufendem Motor		
6		Innenraum / Serviceheft / Schlüssel		
7		FIN		
8		Geöffnete Heckklappe / Türen		

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen	EUR	
			Rep.-Kosten	Minderwert
9		Zubehör (AHK, Ladekabel, usw.)		
10		Motorraum		
11		Unterboden		
12		Serviceinformation		

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen	EUR	
			Rep.-Kosten	Minderwert
13		Unterfahrschutz		
14		Unterfahrschutz	165,00	165,00
		Verschürft, auf darunterliegende Beschädigungen prüfen		
15		COC Papier		
		fehlt		
		Summe EUR	**165,00**	**165,00**

Zusammenfassung

Pos.	Bauteil / Schaden / Reparaturweg	Rep.-Kosten	Minderwert
14	Unterfahrschutz: Verschürft, auf darunterliegende Beschädigungen prüfen	165,00	165,00
	Summe EUR (ohne MwSt.)	**165,00**	**165,00**

Angegebene Minderwerte sind merkantile Minderwerte und stellen den anteiligen Gesamtwertverlust des Fahrzeugs aufgrund des vorhandenen Beschädigungsbilds dar. Die Bezifferung der Minderwerte erfolgt gemäß Urteil des BFH (XI R 6/11) ohne MwSt. Die Summe der angegebenen Minderwerte entspricht dem insgesamt resultierenden merkantilen Minderwert des Fahrzeugs.

Hinweise

Alle Beträge sind in Euro und, soweit nicht anders angegeben, ohne gesetzliche Mehrwertsteuer (netto) angegeben. Werte können systembedingt Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige,
Charlotte Mohrs

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und gilt ohne Unterschrift

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14