MACADAM
Volkswagen * Transporter FL'19

Voertuiginformatie

Merk:	**Volkswagen**	Kenteken:	
Versnellingsbak:	**Automaat**	Kleur carrosserie:	
Model:	*** Transporter FL'19**	Chassisnummer:	**WV1ZZZ7HZLH073197**
Type brandstof:	**Diesel**	Vermogen:	**110 kW**
Versie:	**T6 TDI 150 28 L2H1 A GB**	1ste tenaamstelling	**20-08-2020**
Kilometerstand:	**153501 km**	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

- **Achterzijde** 1
- **Dak & andere** 1
- **Interieur** 1
- **Links** 2
- **Rechts** 1
- **Voorzijde** 1

Commerciële foto's


































Opties volgens de inspecteur

Carkit	**Ja**	Middenarmsteun	**Ja**	Navigatiesysteem	**Ja**
Radio multimedia	**Ja**	Xenon / LED verlichting	**Ja**		

Schade

Buitenspiegel L compleet
Kras(sen)
Vervangen
Links





Bumper A
Kras(sen)
Vervangen
Achterzijde







Carrosserie
Niet origineel
Ontstickeren
Dak & andere











Deur V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Motorkap
Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde






Schuifdeur R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Stoelbediening L afdekking
Gat
Vervangen
Interieur





Banden

Voor Links	
Winter	
205/65/16/107/T	
Bridgestone	
7,8 mm	
Voor Rechts	
Winter	
205/65/16/107/T	
Bridgestone	
8,8 mm	
Achter Links	
Winter	
205/65/16/107/T	
Bridgestone	
8,8 mm	
Achter Rechts	
Winter	
205/65/16/107/T	
Bridgestone	
8,3 mm	

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	**2**	CO2 Emissie	**159**
Digitaal onderhoud	**Ja**	Hoedenplank/rolhoes	**N.v.t.**
Instructieboek	**Ja**	Onderhoudsboekje	**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen	**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**	Totaal aantal sleutels	**3**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.