GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE






Vorgang	
Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	06.10.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	50170 Kerpen, Hüttenstraße 130
Besichtigungsdatum	13.10.2026
Referenznummern	0031275150 - 0083729085

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	**WES-LI 117**	**Fzg.-Ident.-Nummer**	**VF1MA000071464617**
Fabrikat	Renault	**1. Zulassung**	02.11.2023
Typ	Master ERG Blue dCi 150 3,5t L3H2 Front Basis	**Fahrzeugart**	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Farbe**	Mineral weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	43.913 km	**Sitzplätze**	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Aufbau**	Kasten, 4 Türer
Anzahl Besitzer	unbekannt	**nächste HU**	11/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	2.299 ccm / 110 KW
Fahrzeugdaten wurden durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	225/65 R16C 112/110T	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	225/65 R16C 112/110T	3 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	225/65 R16C 112/110T	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	225/65 R16C 112/110T	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 23.12.2025 bei km 35.608.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Unfallschaden: Unfallschaden hinten rechts.

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung

Sonderausstattung

- ✓ (enthält: Chromelemente Innen, Chromelemente Außen), Lenkrad höhenverstellbar, Easy-Life Schubfach
- ✓ (enthält: Holzboden im Laderaum, Holzverkleidung an den Seitenwänden bis zum Dach
- ✓ 16-Zoll-Stahlfelge, Seitliche Schiebetür rechts, Außenspiegel elektrisch einstell.- & beheizbar
- ✓ Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich
- ✓ Bluetooth Freisprecheinrichtung, USB und AUX-Anschluss), Frontairbag für Fahrer & Beifahrer
- ✓ Haltegriffe an den Türen, Fahrersitz höhenverstellbar, mit integ. Mittelarml
- ✓ LED-Beleuchtung im Laderaum, Verzurrösen an den Laderaumwänden)
- ✓ Schaltgetriebe, MODELLJAHR AUF ANFRAGE, Mineral-Weiß, Komfort-Paket
- ✓ (enthält: Einparkhilfe hinten & vorne sowie Rückfahrkamera, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- ✓ (enthält: umklappbarer Rückenlehne in der Mitte und schwenkbarer Arbeitsfläche), LED-Tagfahrlicht
- ✓ Anhängerkupplung, Hecktüren, Öffnungswinkel 270°, ohne Fenster, Sitzheizung für Fahrersitz
- ✓ Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional
- ✓ Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), (enthält: Beladungserkennung und ASR), Style-Paket
- ✓ Klang & Klima-Paket mit MEDIANAV Evolut, (enthält: Klimaanlage mit Pollenfilter
- ✓ Multimediasystem Media Nav Evolution mit 7-Zoll Touchscreen & Tuner Radio DAB+ MP3 mit integrierter
- ✓ Toter-Winkel-Warner, Lendenwirbelstütze für Fahrersitz, Mittelarmlehne), Laderaumschutz-Paket

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, Smartrepair (Bild 21, Bild 22)	279,96 €	279,96 €
Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	189,00 €	189,00 €
Frontscheibe mit Regensensor, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Dach vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 16, Bild 17)	542,04 €	410,93 €

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Spiegelgehäuse links Kappe -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne links Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen (Bild 23, Bild 24)	116,50 €	81,55 €
Seitenwand links Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen (Bild 25, Bild 26)	215,06 €	150,54 €
C- Säule links innen, verkratzt, lackieren (Bild 39, Bild 40)	232,32 €	162,62 €

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Seitenwand rechts Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 35, Bild 36)	294,69 €	206,28 €
Tür vorne rechts, verkratzt, Spotlackieren (Bild 53, Bild 54, Bild 55)	126,00 €	126,00 €
Tür vorne rechts innen, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 63, Bild 64)	274,32 €	207,77 €
Spiegelgehäuse rechts Blinker, beschädigt, ersetzen (Bild 65, Bild 66)	95,32 €	66,72 €
Spiegelgehäuse rechts Kappe -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
B- Säule rechts, verkratzt, lackieren (Bild 60, Bild 61)	292,98 €	205,09 €
C- Säule rechts innen, verkratzt, lackieren (Bild 37, Bild 38)	232,32 €	162,62 €
Schiebetür rechts, verkratzt, Spotlackieren (Bild 58, Bild 59)	174,96 €	174,96 €
Schiebetür rechts Griff, beschädigt, ersetzen (Bild 56, Bild 57)	102,10 €	71,47 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 33, Bild 34)	902,01 €	694,41 €
Hecktür links, beschädigt, ersetzen (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	1976,89 €	1383,82 €

Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Motor - Abdeckung, beschädigt, ersetzen (Bild 11, Bild 12)	147,80 €	147,80 €

Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Bordmappe komplett, fehlt, ersetzen	45,00 €	45,00 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Fahrzeug hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 47, Bild 48, Bild 49, Bild 50, Bild 51, Bild 52)	3086,05 €	3086,05 €
Fahrzeug außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	225,00 €	225,00 €

Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
D-Säule links innen, verkratzt, lackieren (Bild 45)	121,50 €	85,05 €
D-Säule rechts innen, verkratzt, lackieren (Bild 46)	121,50 €	85,05 €
Fahrerkabine gesamt inklusive Polster, verschmutzt, aufbereiten (Bild 13, Bild 14, Bild 15)	210,00 €	210,00 €
Laderaumverkleidungen Sperrholz, beschädigt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Laderaumboden Holz Abschlussleiste, fehlt, ersetzen (Bild 41, Bild 42)	76,88 €	76,88 €
Dichtung für Hecktüren, beschädigt, ersetzen (Bild 43, Bild 44)	183,14 €	128,20 €
B-Säule rechts Typenschild, beschädigt, ersetzen (Bild 62)	55,72 €	55,72 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 306,18 EUR berücksichtigt und

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**10.319,06 €**
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	**8.718,49 €**
Händlereinkaufspreis	**11.700,00 €**
Händlerverkaufspreis	**13.375,00 €**

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 67 Fotos.

Schmitz, Hans Jürgen

Der Sachverständige, 21.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 4.



Bild 5.

Fotoanlage



Bild 6.



Bild 7.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 8.



Bild 9.

Fotoanlage



Bild 10.



Bild 11. Motor -, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 12. Motor -, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 13. Fahrerkabine gesamt inklusive Polster, verschmutzt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 14. Fahrerkabine gesamt inklusive Polster, verschmutzt, aufbereiten



Bild 15. Fahrerkabine gesamt inklusive Polster, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 16. Dach, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 17. Dach, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 18. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 19. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 20. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 21. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 22. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, Smartrepair



Bild 23. Tür vorne links, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 24. Tür vorne links, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen



Bild 25. Seitenwand links, Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 26. Seitenwand links, Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen



Bild 27. Hecktür links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 28. Hecktür links, beschädigt, ersetzen



Bild 29. Hecktür links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 30. Fahrzeug, außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten




Bild 31. Fahrzeug, außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 32. Fahrzeug, außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten



Bild 33. Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 34. Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 35. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 36. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 37. C- Säule rechts, innen, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 38. C- Säule rechts, innen, verkratzt, lackieren



Bild 39. C- Säule links, innen, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 40. C- Säule links, innen, verkratzt, lackieren



Bild 41. Laderaumboden Holz Abschlussleiste, fehlt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 42. Laderaumboden Holz Abschlussleiste, fehlt, ersetzen



Bild 43. Dichtung für Hecktüren, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 44. Dichtung für Hecktüren, beschädigt, ersetzen



Bild 45. D-Säule links innen, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 46. D-Säule rechts innen, verkratzt, lackieren



Bild 47. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 48. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 49. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 50. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 51. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 52. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 53. Tür vorne rechts, verkratzt, Spotlackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 54. Tür vorne rechts, verkratzt, Spotlackieren



Bild 55. Tür vorne rechts, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 56. Schiebetür rechts, Griff, beschädigt, ersetzen



Bild 57. Schiebetür rechts, Griff, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 58. Schiebetür rechts, verkratzt, Spotlackieren



Bild 59. Schiebetür rechts, verkratzt, Spotlackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 60. B- Säule rechts, verkratzt, lackieren



Bild 61. B- Säule rechts, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 62. B-Säule rechts Typenschild, beschädigt, ersetzen



Bild 63. Tür vorne rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 64. Tür vorne rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 65. Spiegelgehäuse rechts, Blinker, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 66. Spiegelgehäuse rechts, Blinker, beschädigt, ersetzen



Bild 67.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

29.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**RENAULT Master ERG Blue dCi 150 3,5t L3H2 Front Basis Kastenwagen4-türig 2299 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell**		
Amtliches Kennzeichen:	WES-LI 0117	Fahrgestell-Nummer:	VF1MA000071464617
Vertrags-Nummer:	83729085	Erstzulassung:	02.11.2023
Internes KZ:	15114988	Kilometer-Stand:	43913
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

RENAULT Master ERG Blue dCi 150 3,5t L3H2 Front Basis Kastenwagen 4-türig 2299 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Mineral weiß | Polsterung: Stoff Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**45.920,17**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

(enthält: Chromelemente Innen, Chromelemente Außen), Lenkrad höhenverstellbar, Easy-Life Schubfach	0,00
(enthält: Einparkhilfe hinten & vorne sowie Rückfahrkamera, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	0,00
(enthält: Holzboden im Laderaum, Holzverkleidung an den Seitenwänden bis zum Dach	0,00
(enthält: umklappbarer Rückenlehne in der Mitte und schwenkbarer Arbeitsfläche), LED-Tagfahrlicht	0,00
16-Zoll-Stahlfelge, Seitliche Schiebetür rechts, Außenspiegel elektrisch einstell.- & beheizbar	0,00
Anhängerkupplung, Hecktüren, Öffnungswinkel 270°, ohne Fenster, Sitzheizung für Fahrersitz	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional	0,00
Bluetooth Freisprecheinrichtung, USB und AUX-Anschluss), Frontairbag für Fahrer & Beifahrer	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Dieses Lagerfahrzeug besitzt eine Tageszulassung, welche auf unseren Partnerhändler erfolgt ist.	0,00
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), (enthält: Beladungserkennung und ASR), Style-Paket	0,00
Haltegriffe an den Türen, Fahrersitz höhenverstellbar, mit integ. Mittelarml	0,00
Klang & Klima-Paket mit MEDIANAV Evolut, (enthält: Klimaanlage mit Pollenfilter	0,00
LED-Beleuchtung im Laderaum, Verzurrösen an den Laderaumwänden)	0,00
Multimediasystem Media Nav Evolution mit 7-Zoll Touchscreen & Tuner Radio DAB+ MP3 mit integrierter	0,00
Schaltgetriebe, MODELLJAHR AUF ANFRAGE, Mineral-Weiß, Komfort-Paket	0,00
Toter-Winkel-Warner, Lendenwirbelstütze für Fahrersitz, Mittelarmlehne), Laderaumschutz-Paket	0,00
Wartungsintervall und Garantie-Laufzeit beginnen mit der Erstzulassung des Fahrzeuges.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**45.920,17**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**54.645,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	54.645,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Master ERG Blue dCi 150 3,5t L3H2 Front Basis Kastenwagen4-türig 2299 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	2299
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	105
Max. Km/h:	149	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2147	zul. Gewicht (kg):	3500

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **83729085**
Amtliches Kennzeichen: WES-LI 0117

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Master ERG Blue dCi 150 3,5t L3H2 Front Basis Kastenwagen4-türig 2299 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **83729085**
Amtliches Kennzeichen: WES-LI 0117

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Master ERG Blue dCi 150 3,5t L3H2 Front Basis Kastenwagen4-türig 2299 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
23.12.2025	35608	Bremsflüssigkeitswechsel
23.12.2025	35608	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer