Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11269387
vom: 28.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002622779
Besichtigt am:	25.08.2026 15:03
Berichts-Nr:	11269387
FIN:	VSSZZZKJ6RR189476



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11269387
vom: 28.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANQ
Erstzulassungsdatum:	28.08.2024
Laufleistung:	19.025 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Desire" Rot
Farbe Dach:	"Desire" Rot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	20.500 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11269387
vom: 28.08.2026

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera

17"-Leichtmetallräder "Dynamic" 20/2, bearbeitet, in Atomgrau

2 Leseleuchten vorn

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B

3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"

4 Türen

6 Lautsprecher (passiv)

7-Gang-Automatikgetriebe "A7"

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Antenne für AM/FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Aufnahmevorrichtung im Kofferraum

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausströmer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Ebener Ladeboden hinten

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-

Federbereich 31 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Basic

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Front Assist inkl. City ANB ohne ACC

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)

Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Handbremshebelgriff in Leder

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

Komfort Paket

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED- Hauptscheinwerfer
Ledersportmultifunktionslenkrad
LED-Kennzeichenbeleuchtung
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Luxusausstattung
Mit Multifunktionskamera
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn
Modul Boden hinten Ausführung 1
MPV
Navigationsgerät-High
Navigationssystem
Nebelschlussleuchte
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalausführung
Normal-Lackierung
Normalluftfilter
Normalsitze vorn
Ohne "drive select"
Ohne 2. Batterie
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne Applikationen
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne besondere Farbausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne CD/DVD für Navigation
Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Differenzialsperre
Ohne ECO-Funktion
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Ohne Individualeinbau
Ohne Innenleuchte im Fußraum
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Lichtassistent
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sonderspezifikationen
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Optionsinfotainment (MIB3)
Pan-European-eCall
Pannen-Set
Parklenkassistent
Preisnachlass-Paket
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 205/55 R17 91V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
SBBR-Leuchten, Normalausführung
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundausführung
Schubladen unter den Vordersitzen
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11269387
vom: 28.08.2026

SEAT Connect Plus - 3 Jahre

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonderpreis

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger lackiert mit Stoßleiste

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Telefonvorbereitung für Handy

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard plus

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket

Wired & Wireless App-Connect

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11269387
vom: 28.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11269387
vom: 28.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
2	Kotflügel vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
3	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11269387
vom: 28.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 6.000,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 6.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	178,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	162,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	182,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	178,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11269387
vom: 28.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZKJ6RR189476 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11269387
vom: 28.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11269387
vom: 28.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links

FIN: VSSZZZKJ6RR189476

Berichts-Nr: 11269387

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11269387
vom: 28.08.2026



Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: VSSZZZKJ6RR189476

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11269387
vom: 28.08.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung	
Kommentar	Rauch

2 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren





3 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen

