DEKRA
DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

Exportación PDF | Exportación foto

datos del vehículo

NIV	ZFA250000 02W98872	Fabricante	FIAT	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	2970MHD	Modelo	DUCATO 35 L3H3 Multijet (103 kW) Easy Pr	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	30/05/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	106 436 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Clase de motor (combustible)	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	19/05/2026	Parque	CAMPA SONI PARK ALCALA		



Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✖
Botella kit reparar pinchazos	✖


Documento técnico

Manuales de bordo	✖

Neumáticos

Firestone 215/70/15 S Verano 7.0 mm

Firestone 215/70/15 S Verano 7.0 mm





Firestone 215/70/15 S Verano 7.0 mm

Firestone 215/70/15 S Verano 7.0 mm

Daños

1



Elemento	Guarnecido de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

2



Elemento	Guarnecido de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

3



Elemento	Guarnecido de puerta
Posición	Lateral Derecho
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

4



Elemento	Reparación interior
Posición	-
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

5



Elemento	Compresor kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

6



Elemento	Botella kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

7




Elemento	Manuales de bordo
Posición	-
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

8




Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

10




Elemento	Bajo de caja
Posición	Lateral Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

11



Elemento	Panel lateral
Posición	Lateral Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

12




Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

13




Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

14



Elemento	Conjunto piloto trasero exterior
Posición	Trasero Derecho
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

15




Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

16




Elemento	Panel lateral
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

17




Elemento	Retrovisor eléctrico
Posición	Derecho
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

18



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

19



Elemento	Moldura de panel corta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

Costos estimados de la reparación

Total	**2.050,08€**