DEKRA-Nr: 0357 / 061732 / 2026 / B083273002645 vom 12.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	12.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 165 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Kotflügel vorne links weist eine erhöhte Lackstärke auf.
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Nach Vorliegenden Informationen:

Instandgesetzter Seitenschaden vorne links (Kotflügel) Schadenhöhe 2186,22 Euro.
Instandgesetzter Frontschaden (Stoßfänger) Schadenhöhe 3077,43 Euro.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.06.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen	Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant (CB5)(03.2019->2024) / Passat Variant 1.5 TSI Business OPF (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3CZNE069734	HSN / TSN	0603 / CIA
DAT €uropa-Code®	019051450110004	DAT Marktindex	DE009 6291
Km-Stand abgelesen	107699	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /

Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Deep Black Perleffekt / Metallic / 2T, LC9X / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 16 95 V	Continental / EcoContact 6	S /O	3 mm
rechts	215 / 60 R 16 95 V	Continental / EcoContact 6	S /O	3 mm
2 links	215 / 60 R 16 95 V	Continental / EcoContact 6	S /O	3 mm
rechts	215 / 60 R 16 95 V	Continental / EcoContact 6	S /O	3 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 60 R 16 99 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	6 mm
215 / 60 R 16 99 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	6 mm
215 / 60 R 16 99 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	7 mm
215 / 60 R 16 99 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Antennen-Diversity, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattung Comfortline / Life / Business, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremskraftverstärker elektrisch, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Chrom-Paket (1), Chromleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel Stoff, grau, Dachreling, Doppeltonhorn, Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleuchten in den Türen LED, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch, Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernentriegelung Heckklappe, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn LED, Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar, Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Getränkehalter vorn mit Abdeckung, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch, Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Keyless-Start, Kindersicherung im Fahrgastraum, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn höhen-/längsverstellbar, Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 6,5x16 (Sepang), Ladekantenschutz (Kunststoff), Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten LED, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Mobile Online Dienste We Connect, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DADA), Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Nebelscheinwerfer LED mit integriertem

Abbiegelicht, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 215/60 R16 ..V, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung, Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar), Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Fond, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türschutzleisten unten in Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten), Zentralverriegelung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
25822	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
2751	Business-Paket Premium mit Navigation
18680	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
11109	Perleffekt-Lackierung
68802	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 27.03.2026 bei Kilometerstand 95.813

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, (Bild 17, 18)
2. Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 19)

3. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)
4. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)
5. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 10)
6. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links Lackierung,
Oberflächenkratzer , Gebrauchsspur (Bild 12)
Seitenteil hinten links Lackierung,
Oberflächenkratzer , Gebrauchsspur (Bild 11)
Seitenteil hinten rechts Lackierung,
Oberflächenkratzer , Gebrauchsspur (Bild 9)
Tür hinten rechts Lackierung,
Oberflächenkratzer , Gebrauchsspur (Bild 8)




Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Tür hinten rechts Lackierung, Oberflächenkratzer , Gebrauchsspur



Bild 9 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, Oberflächenkratzer , Gebrauchsspur



Bild 10 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 11 : Seitenteil hinten links Lackierung, Oberflächenkratzer , Gebrauchsspur



Bild 12 : Tür hinten links Lackierung, Oberflächenkratzer , Gebrauchsspur



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 15 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 18 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 19 : Tirefit abgelaufen