TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5874069
IdE	1912796
Matrícula	9236MPF
VIN	TMBGP6NW2R3009661
Modelo	SKODA - KAMIQ - 1.0 TSI 95
Color	
Subcliente	182
Ubicación	290
Tarifa	2004
Baremo	2
N° ADR	

M.O. Chapa	
M.O. Mecánica	
M.O. Pintura	
Desc. Recambios	
Desc. Material	
Km	34363
Fecha creación encargo	10/09/2026
Fecha Tasación	22/09/2026
Motorización	1.0 TSI 95

Elemento	Total
Capo - Forfait Pulido	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Spoiler Delantero - Pintura Leve	
Aleta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Llanta aleacion Trasero Izquierdo - Forfait Forfait	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Moldura de paragolpes Trasero - Pintura Leve	
Escobilla limpia luneta Trasero - Falta Falta	
Aleta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Maneta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Forfait Pulido	
TAP - Pintura Leve	
Moldura Cromada Puerta Trasero Izquierdo - Sustituir Sustituir	
Total tasación	838.89 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6




Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9




Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13




Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19

Tomas Daños



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36




Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41




Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47