Vehiculo: 9025NDM

Modelo: HYUNDAI I20 1.0 TGDI MHEV KLASS 5P META BLUE
Bastidor: NLHBN51G5SZ643405 Kilometros: 38341
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26472
Fecha: 19/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

N.Peritacion : 000088209

Hoja	Fecha Peritacion
1	19/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Materiales

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
327	EMBLEMA MARCA	100	10 %	90.00
328	EMBLEMA MODELO	50.04	10 %	45.04

TOTAL
135.04 €

Relacion de Faltantes

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
2234	TOPES BANDEJA TRASERA IZQ		10 %	
2233	TOPES BANDEJA TRASERA DCHO		10 %	

TOTAL
0 €

Relacion de Forfaits

Descripcion	Grado	Daño	Forfait	Total
TOPES BANDEJA TRASERA IZQ	Faltante	Faltante	7.49	7.49
TOPES BANDEJA TRASERA DCHO	Faltante	Faltante	7.49	7.49

TOTAL
14.98 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
PUERTA DEL DCH	Leve	Reparar	39.00	5.00	39.00	2.30	58.31	0.30	354.71
ALETA DELANTERA DCHA	Leve	Reparar	39.00	1.10	39.00	1.50	38.03		139.43
PARAGOLPES DELANTERO	No Valorable	Pintar	39.00	0.40	39.00				15.6
CAPOT	Limpieza	Pulir	39.00		39.00	0.70			27.3
PARAGOLPES TR SUPERIOR	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.90	48.16		122.26
EMBLEMA MARCA	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			0.20	7.8
EMBLEMA MODELO	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			0.20	7.8
PORTON	Leve	Reparar	39.00	2.00	39.00	2.00	50.70		206.7
TOPES BANDEJA TRASERA IZQ	Faltante	Faltante	39.00		39.00			0.10	3.9
TOPES BANDEJA TRASERA DCHO	Faltante	Faltante	39.00		39.00			0.10	3.9
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
928.4 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
135.04 €	0 €	14.98 €	8.5 Hrs	9.4 Hrs	195.2 €	0.9 Hrs	0 €	1078.42	226.47	1304.89 €

Mas Informacion

Observaciones

Imagenes de Peritacion




















Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


TOPES BANDEJA TRASERA DCHO
Gestacar


TOPES BANDEJA TRASERA IZQ
Gestacar


Gestacar


Gestacar



Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


9025 NDM
Gestacar


TURBO
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar


Gestacar



Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


PUERTA DEL DCH
Gestacar


PUERTA DEL DCH
Gestacar


PUERTA DEL DCH
Gestacar


Gestacar


PUERTA DEL DCH
Gestacar


Gestacar

