# INFORME DE INSPECCIÓN

| VEHÍCULO | 1563NKF / WBA41GN0105558519 / 5558519 |
|---|---|

## Datos vehículo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca: | BMW | Combustible: | DIESEL |
| Modelo: | X2 SDRIVE20D U10 | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión: | X2 SDRIVE20D U10 | Color: | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros: | 22.017 |

## Controles específicos:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Llaves principales: | 1 | Llaves secundarias: | 0 |
| Llaves especiales: | 0 | Tipo transmisión: | Automática |
| Revisión: | Sin libro | | |

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

## Información neumáticos

| 1563NKF \| Neumático | Marca | Medidas | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---|---|---|---|---|---|
| DD | CONTINENTAL | 245/45/19 | 102 | Y | - |
| DI | CONTINENTAL | 245/45/19 | 102 | Y | - |
| RP | | | | | - |
| TD | CONTINENTAL | 245/45/19 | 102 | Y | - |
| TI | CONTINENTAL | 245/45/19 | 102 | Y | - |

## Datos Inspección:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Inspección: | COMERCIAL | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS |
| Fecha Inspección: | 27/08/2026 | RaC: | FINCAR |
| Comentarios: | | | |

## Daños no valorables:

| 1563NKF \| COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|---|---|---|
| . | . | . |



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

| 1563NKF \| COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN | CARROC. | MONTAJE | PINTURA | MAT. PINTURA | RECAMBIO | %DTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. baliza | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 68,25 | 10,00 | 61,42 € |
| 2. Jgo pegado sensor lluvia | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 29,48 | 10,00 | 26,53 € |
| 3. Luna parabrisas | - | REEMPLAZAR | 2.25 h. | | | 0,00 | 559,02 | 40,00 | 422,03 € |
| 4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 65,79 | 10,00 | 59,21 € |
| 5. Moldura sup luna parabrisas | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 25,95 | 10,00 | 23,35 € |
| 6. Neumático dl iz - Nueva | - | REEMPLAZAR | 0.29 h. | | | 0,00 | 188,32 | 10,00 | 180,65 € |
| 7. Neumático dl dr - Nueva | - | REEMPLAZAR | 0.29 h. | | | 0,00 | 188,32 | 10,00 | 180,65 € |
| 8. Paragolpes dl (zona dr) | Pintar Reparado Combinada | DESMONTAR Y MONTAR | | 1.67 h. | 0.75 h. | 3,18 | 0,00 | | 96,35 € |
| 9. Paragolpes tr | Pintar (zona inf) Reparado | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.92 h. | 0.50 h. | 2,12 | 0,00 | | 56,79 € |
| 10. Paragolpes tr (zona inf) | Pintar (zona inf) Reparado | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.17 h. | 0.50 h. | 2,12 | 0,00 | | 27,91 € |
| 11. Spoiler portón/capó tr | tr Sustitución Combinada | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.50 h. | 0.33 h. | 1,40 | 0,00 | | 33,35 € |
| 12. Moldura contorno aleta dl dr | Pintar Reparado Combinada no | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.08 h. | 0.42 h. | 1,78 | 0,00 | | 21,03 € |
| 13. Puerta dl iz | Pintar Reparado Pieza montada | REPARAR | 0.30 h. | | 4.42 h. | 18,72 | 0,00 | | 200,44 € |
| 14. baliza | - | REPARAR | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 € |
| 15. Manilla exterior puerta dl iz | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.08 h. | | 0,00 | 0,00 | | 3,08 € |
| 16. Cejilla ext puerta dl iz | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.67 h. | | 0,00 | 0,00 | | 25,79 € |
| 17. Paragolpes dl | Pintar Reparado Combinada | - | | | 1.50 h. | 6,35 | 0,00 | | 64,10 € |
| 18. Faro iz | - | PULIDO POLICARBONATO | | | | 0,00 | 0,00 | | 50,00 € |
| 19. Capó dl | - | SR Pintura | | | | 0,00 | 0,00 | | 40,00 € |
| 20. Llanta rueda dl dr | - | PINTURA LLANTA PULIDA | | | | 0,00 | 0,00 | | 150,00 € |
| 21. Faro dr | - | PULIDO POLICARBONATO | | | | 0,00 | 0,00 | | 50,00 € |
| 22. Puerta tr iz | - | SR Pintura | | | | 0,00 | 0,00 | | 40,00 € |
| 23. Llanta rueda dl iz | - | PINTURA LLANTA PULIDA | | | | 0,00 | 0,00 | | 150,00 € |
| **TOTAL INSPECCIÓN** | | | | | | | | **(IVA no incluido)** | **1962,68 €** |

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

| 1563NKF \| RESUMEN PERITACIÓN | TIEMPO | EUROS |
|---|---|---|
| Total Mano de Obra Carrocero | 7,22 h. | 277,94 € |
| Total material pintura | - | 35,67 € |
| Total Mano de Obra Pintura | 8,42 h. | 324,16 € |



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

| 1563NKF \| RESUMEN PERITACIÓN | TIEMPO | EUROS |
|---|---|---|
| Total Recambios | - | 844,91 € |
| Descuento recambios aplicado | - | 280,22 € |
| Total Faltantes | - | 0,00 € |
| Total Smart Repair | - | 480,00 € |



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


1563 NKF


X2
1563 NKF


1563 NKF


1563 NKF






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0
km/h
120 km
0
1
12:50
Valores desde indiv.
1.5
l/h
Total 22017 km
14898.8 km
Power %
100
75
CONTENT
LAYOUT
Puerta abierta.
P
+20.5 °C
WARM-UP


CHECK-CONTROL
Falta la llave del vehículo
La llave del vehículo no está disponible o tiene un fallo de funcionamiento. No es posible establecer la disponibilidad para la marcha. Para más información, vea el manual de instrucciones.
Cerrar mensaje
Manual de instrucciones
OFF
OFF


CHECK-CONTROL
Falta la llave del vehículo
La llave del vehículo no está disponible o tiene un fallo de funcionamiento. No es posible establecer la disponibilidad para la marcha. Para más información, vea el manual de instrucciones.
Cerrar mensaje
Manual de instrucciones
OFF
OFF
MAX
REAR
VOL
MY MODES
AUTO H






BMW

WBA4 1GN0 105585 19




BMW



MEDIA

TEL

NAV

Radio

EL RITMO DE LA CAL

103.9 Los40 Urban FM

Conectar teléfono

LOS40 UR

12:51

C. A

C. Perú

C. Álamo

M-404

Madrid

OFF

OFF


08h

TREADWEAR 320 TRACTION A

245/45 R 19

XL

8.5



456






245/45 R19 Y XL
BMW


245/45 R19
ContiSportContact 6
Continental




245/45 R19 Y XL
BMW
Continental




Manheim


Manheim
Cox Automotive
Continental


BMW
Manheim


BMW
Manheim
563 NKP



Manheim

Manheim


Continental
Manheim
COX AUTOMOTIVE


245/45 R19 Y XL
Mannheim
BMW


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
Cox Automotive

Mannheim


Manheim


Manheim
BMW

Manheim