Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10938686
vom: 03.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002535321
Besichtigt am:	03.07.2026 11:44
Berichts-Nr:	10938686
FIN:	WAUZZZF22MN041780



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10938686
vom: 03.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BNH
Erstzulassungsdatum:	01.03.2021
Laufleistung:	72.629 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythosschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.200 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10938686
vom: 03.07.2026

» Fahrzeugausstattung

48 Volt Bordnetz

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zonen-Komfortklimaautomatik

6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P

6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail Grundmotor ist: T7V/T2P

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent

AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Ambiente-Lichtpaket

Assistenzpaket Tour

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi music interface

Audi phone box

Audi pre sense basic

Audi pre sense front

Audi Smartphone Interface

Audi sound system

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling in Aluminium

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Aluminium Fragment

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.6 Zyl.Motor

Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten

Elektrische Luftzusatzheizung

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-

Federung Standard

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 13

Glanzpaket

Heckblende (ECE)

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Heckspoiler

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherheits-Paket

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, ohne Safelock

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen

Kraftstoffsystem Diesel

Ladeboden

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung

LED-Heckleuchten

LED-Scheinwerfer

Leichtmetallräder, 10-Speichen-Dynamik, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch

Leichtmetallräder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18

Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Manuell betätigte Türen

Memory-Funktion für den Fahrersitz

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

MMI Navigation plus mit MMI touch response

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung

N.N.N. Ausführung 1

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne Ablagepaket

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne Allradlenkung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne Belederung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD-Wechsler/CD-Player

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Geräuschkompensation

Ohne Head-Up Display

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden

Ohne Lederteilumfang

Ohne Luftqualität-Paket

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nachtsichtsystem

Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorkonditionierung

Ohne Wandhalterung

Ohne Zentrale Bedieneinheit

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Ohne Zusatz-/Standheizung

PKW-Ausführung

Progressivlenkung

quattro

quattro (mit selbstsperrendem Mittendifferenzial)

Räder der Serie

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 245/45 R 19

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A

Rückfahrkamera

Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzer)

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)

Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteten Gurtschlössern

Serienfahrwerk

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)

Sicherheitslenksäule

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Sondersteuerung

Sondersteuerung I/VP

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

spezielles Typschild EU

sport

Sportsitze vorn

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoff Rhythmus

Stoßfänger sport line

Tagfahrlicht

tiptronic (für Allrad)

Top-Infotainment High (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Wärmeschutzverglasung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10938686
vom: 03.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10938686
vom: 03.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Kratzer	Lackieren
2	Kotflügel hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Reifen vorne rechts	Deformiert	Ersetzen
4	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Mittelkonsole	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Außenspiegel Gehäuse rechts	Abrieb	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Alufelge vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10938686
vom: 03.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.055,80
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.800,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 5.855,80

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10938686
vom: 03.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF22MN041780 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10938686
vom: 03.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10938686
vom: 03.07.2026


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10938686
vom: 03.07.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10938686
vom: 03.07.2026



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Kratzer - Lackieren

2 - Kotflügel hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

3 - Reifen vorne rechts - Deformiert - Ersetzen






4 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung





5 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10938686
vom: 03.07.2026

6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Mittelkonsole - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

3 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Abrieb - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10938686
vom: 03.07.2026

5 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





6 - Alufelge vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

