TESTPROTOKOLL - Personbil

[redacted]

[redacted]

Ford Explorer Plug In Hybrid SelectShift Röd

Direkt till testprotokollet med högupplösta bilder

[redacted]

Mätarställning **10 645 mil**	Antal brukare **2**	Moms **-**	Fordonsskatt **360 kr**	Kaross **SUV**	Växellåda **Automat**	Direktimport **Nej**	
Drivmedel 1 **Bensin**	Drivmedel 2 **El**	Elektrisk läge **Plug-in Laddhybrid**	Motoreffekt **457 HK/ 336 kW**	CO2 **71**	Miljöklass / Euroklassning **Laddhybrid**		
Modellår **2020**	Fordonsslag **PB**	Färg på fordon: **Röd**	Klädsel **Skinn, Svart med röda sömmar**	Garanti			
Servicebok **Digital, Full servicehistorik**	Full servicehistorik **Ja**	Senaste service **2026-09-22** **10 591 mil** **Service nr 6**	Nästa service	Serviceavtal **Nej**	Kamrem **Kamkedja(byts ej)**		
Senast besikt. **2025-10-15** 8 852 mil	Nästa besiktning **2026-12-31** Besiktning behövs	Nycklar **2**	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok **Avtagbart drag**		

Tillverk.månad **2020-05**
I trafik 1:a gången **2020-10-21**
Senaste ägarbyte **2021-10-01**
Senast besikt. **2025-10-15**
Vid utskrift **6 år 5 månader**

Först registrerad **2020-08**
Senaste service **2026-09-22**
Test **2026-10-01**

Skick

Motor/Växellåda	✓
Service	✓
Elektrisk/hybrid	✓
Chassi	✓
Framvagn/bakvagn	✓
Kommunikation	✓
Lampor	✓
Lås/Fjärr	✓
Bromsar	✓
Styrsystem	✓
Däck & fälg	✓
Karosseri	!
Extrautrustning	✓
Interiör	✓
Rekonditioneringsbehov	!
Leasing	○
Övrigt	✓

Anmärkningar	Beräknad rep. kostnad (Inkl. moms)
7.1 Vindruta Spricka i framrutan	-
7.4.1 Stötfångare fram P skada	-
9.1 Rekonditioneringsbehov Ja	-
9.2 Bil smutsig vid test Ja	-
9.1.1 Klädseltvätt Ja	-
9.5 Extrapolering Ja	-
Summa ink. moms:	--

Leasegivaren förbehåller sig rätten att i tillägg till de kostnader som är upptagna i detta protokoll fakturera leasetagaren för bland annat kostnad för försäkring, service samt självrisk avseende försäkringsskador.

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning


TESTPROTOKOLL - Personbil

[redacted]

[redacted]

Ford Explorer Plug In Hybrid SelectShift Röd

Direkt till testprotokollet
med högupplösta bilder



Utrustning

Sommardäck fram: **VF: 5mm, HF: 5mm**	Sommardäck bak: **VB: 5mm, HB: 5mm**	Laddkabel, Typ2: **Medföljer**


Däck

Sommardäck(monterad)

Fälgtyp
20 tum Lättmetall
Original-fälg

Däcktyp
Sommardäck
TPMS

Vänster




Vinterdäck (medföljer ej)

Fälgtyp

Däcktyp

Vänster



Bilder













6.7.14 - Vinterdäck förarsida fram



1B.2.1 - Bild servicebok



1B.2.1 - Bild servicebok



3.13.1 - Lås



6.7.10 - Däck förarsida fram

Skadebilder



7.1 - Vindruta
Spricka i framrutan



7.4.1 - Stötfångare fram
P skada

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com

