DEKRA-Nr: 0534 / 027588 / 2026 / B088695000239 vom 28.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	27.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 95 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.10.2023	Letzte Zulassung	05.10.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Kuga (2020->) / Kuga 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid PHEV ST-Line (EURO	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMHPS59002	HSN / TSN	8566 / BTM
DAT €uropa-Code®	012851020190001	DAT Marktindex	DE002 6436
Km-Stand abgelesen	97756	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	112	Hubraum (ccm)	2488
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Schwarz / Metallic /		

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

PN4GM0 /
Obsidian-Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S /O	3 mm
	rechts	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S /O	3 mm
2	links	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	rechts	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.07.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS), Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Body-Styling-Paket, Bordcomputer, Dachhimmel Stoff, dunkel, Dachreling schwarz, Dachspoiler Wagenfarbe, Doppelendrohr Auspuffanlage, Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach), Elektromotor 97 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten ST-Design, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - ECVT, Heckleuchten LED, Hybrid 165 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW), Induktionsladeschale für mobile Endgeräte, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll, Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, Kühlerjalousie, regelbar, LM-Felgen 7,5x18 (5x2-Speichen, Rock Metallic), Lackierung Blazer-Blau uni, Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Sport/Leder, ST), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor 2,5 Ltr. - 112 kW (System: 165 kW) Hybrid, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radstand 2710 mm, Reifen 225/60 R18 ...H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt, Rücksitzlehne klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium, Scheibenrahmen schwarz, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links verstellbar (8-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach), Sitzheizung vorn, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Spezialausführung 2, Sport-Fahrwerk, Sportsitze, Tagfahrlicht LED, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
2400	Winter-Paket
4312	Fahrassistenz-Paket
73214	Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
2318	Technologie-Paket


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 27.08.2026 bei Kilometerstand 93.121

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Seitenwand hinten rechts, Radlaufblende zerkratzt, smart repair (Bild 20)
2. Achse eins, Felge links zerkratzt, erneuern (Bild 24)
3. Achse zwei, Felge links zerkratzt, erneuern (Bild 25)
4. Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8)
5. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9)
6. Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10)
7. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12)
8. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 16)
9. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 17)
10. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 21, 22)

11. Außenspiegel rechts Lackierung,
    zerkratzt, smart repair (Bild 13)
12. Dach Lackierung, Umweltschaden,
    lackieren mit Lackaufbau (Bild 23)
13. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 18)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 14 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Seitenwand hinten rechts, Radlaufblende zerkratzt



Bild 21 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 24 : Achse eins, Felge links zerkratzt



Bild 25 : Achse zwei, Felge links zerkratzt