St!bl
Sachverständigenbüro

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft *:* PKW/SUV/5tg./8/3R/A8 Opel Mokka Mokka 1,2 Direct Injection Tur

Fahrgestell-Nr.	*:* VXKUSHNSSPW092600	***Hubraum/Leistung***	*:* 1 199 cm³ / 96,00 kW
National-/Modellcode:	276953 / 1D	***Kraftstoffart***	*:* Benzin unverbleit
		Eigen-/Gesamtgew.	*:* 1 295 kg / 1 740 kg
Erstzulassung	*:* 29.09.2023	***Nutzlast***	*:* 445 kg
Tachostand	*:* 33 679 km angegeben	***Sitzplätze***	*:* 5
Alter	*:* 32 Monate	***Nächste § 57a Beg.***	*:* September 2026
Lackart/Farbe	*:* 2-SCHICHT-METAL / grau/schwarz	***Plakette-Nr.***	*:* MPE5424
Lackzustand	*:* Optisch gut	***Mautsystem***	*:* keine Vignette
		Allgemeinzustand	*:* Optisch gut

Bitte Anmerkung beachten!

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Beschädigung: vo. re..

exkl. USt.	EUR	18 807,92
+ 20% USt.	EUR	3 761,58
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**22 569,50**

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 3
Vor-, Altschäden und Sonderausstattung auf Seite 3

TOTALSCHADEN

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Listenpreis			*inkl. 5% Nova, inkl. USt.*	**EUR**	**30 959,-**
Sonderausstattung			*inkl. 5% Nova, inkl. USt.*	**EUR**	**1 492,-**
Notierung Verkauf ermittelt				EUR	15 860,-
Jahressprung 2023/2024	EUR	0.-			
Monatssprung	EUR	0.-			
Zulassungsbedingte Aufwertung (3 Monate nach Jahresmitte x EUR 0.-) wurde vom Anwender deaktiviert und nicht berechnet.					
Soll-Kilometerleistung (96 kW, Benzin, i - Geländewagen medium)		36 800 km			
Durchschnittliche Monatsleistung für 32 Monate (1 150 km)					
angegebener Kilometerstand		33 679 km			
Minderkilometer		3 121 km			
keine Kilometerkorrektur					
Sonderausstattungsbewertung äquivalent zum Fahrzeug inkl. Korrektur					
Abwertung Mietfahrzeug		- 10 %	-	EUR	1 586,-
Abzug für Vor-, Altschäden			-	EUR	800,-
Wiederbeschaffungswert ermit. zum 18.05.2026			*inkl. 5% Nova, inkl. USt.*	**EUR**	**13 470,-**

Auf- bzw. Abwertungen nicht gerundet
Wiederbeschaffungswert gerundet auf Zehner

© by Audatex 1990-2026

Serienmäßige Grundausstattung (eurotax):

2 Zündschlüssel, beide klappbar, 3 einstellbare Fahrmodi (ECO, Normal und Sport), ABS (Anti-Blockier-System), elektronisch geregelt mit Kurvenbremskontrolle (CBC) und Bremsassistent, Airbagsystem: Frontairbags, Fahrer und Beifahrer, Brust-Becken-Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer, Aluminium- Sportpedale, Automatisches Abblendlicht mit Tunnelerkennung, Dach-Designlinie in Schwarz, Dach-Designlinie in Rot, Dachfarbe und A-Säulen in Diamant Schwarz, Dachhimmel Schwarz, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleiste Ultimate in Armaturentafel, Silber, Dekorleiste, Silber, Dekorleisten, Rot, Ein-Zonen-Klimatisierungsautomatik, Fußraumheizung hinten, Garantie - Neuwagengarantie für 24 Monate ab Erstzullasungsdatum bzw. Lieferung, was zuerst Auftritt, Geräuschreduzierende, laminierte Seitenscheiben, Getränkehalter vorne, Heiz- und Belüftungssystem mit Partikel- und Geruchsfilter, vorn, Hutablage, Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer, Kältemittel (wenig Treibhauspotential), Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Komfortsitze, Stoff/Premium-Lederoptik Marvel, Schwarz, Lackierung Dach in Wagenfarbe, Lackierung, Uni Lackierung, LED Nebelscheinwerfer, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Leichtmetallfelgen 6,5 J x 17 Schwarz, Lenkradheizung, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, Mechanische Lenkradsperre, Mittelarmlehne mit Ablagefach, vorn, Mittelkonsole, vorn, Müdigkeitswarnung, Opel-Blitz, Mokka-Schriftzug und Umrandung für Lufteinlässe in Hochglanzschwarz, Opel-Vizor mit Rahmen in Hochglanschwarz, Reifendruckverlust - Warnung, Reifen-Reparatur-Set, mit Reifendichtmittel und 12 V-Kompressor, Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Schalldämpfung unter der Motorhaube, Schaltwippen am Lenkrad, Scheibenwischer mit Intervallfunktion, Heckscheibenwischer, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Solar Protect®-Wärmeschutzverglasung, im Fond, stark getönt, Sport-Lederlenkrad, 3-Speichen, abgeflacht, USB Schnittstelle in der Mittelkonsole, Verkehrsschilderkennung, Vorbereitung doppelter Gepäckraumboden, Wärmeschutzverglasung leicht getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung.

Ausstattung laut Eurotax:

Schlüsselloses Startsystem 'Keyless Open & Start'.

Sonderausstattungs-Pakete (eurotax):

IntelliLux-LED®-Matrix-Licht Paket enthält: Fernlichtassistent, Automatische Leuchtweitenregulierung, Kurven- und Abbiegelicht.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 08.2023, 3. FENSTER 2022/2024, KUEHLER 21DM2 21MM, KONDENS 20DM2 12MM, KAELTEMITTEL R1234YF, KLIMAAUTOMATIK, SEITEN/HECKSCH ABGED, KOMPRESSOR MIT KUPPL, GESCHWINDIGK LESUNG, SENSOR TOTERWINKEL, KEYLESS ENTRY/START, A-SPIEGEL EL KLAPPB, NAVIGATIONSSYSTEM, FUNKT MIRROR SCREEN, STEUERGER TELEMATIK, TOUCHSCREEN 10 ZOLL, 6 LAUTSPRECHER, KABELLOSES LADESYST, SCHEINW LED MATRIX, NEBELSCHEINWERFER, EINPARKHILFE V/H, VISIO PARK 1, AUSST STOFF/ALCANT, HEIZBARES LENKRAD, SITZE V HEIZBAR, AUSST-LINIE SCHWARZ, MITTELARMLEHNE V, INNENSP ABBLENDAUTOM, FRONTSCH/REGENSENSOR, LEDERLENKRAD, DOPPELENDSTUECK AUSP, KOMBIINSTR 12 ZOLL, STOP-START-ANLAGE, 1199CCM 96KW, SCHALTBET AM LENKRAD, 8-GANG AUTOMAT ATN8, BREMSANL AUTOMATISCH, GESCHW-REGELANLAGE, REIFEN 215/55 R18..V, WINTERREIFEN, FELGE 7 J X 18 ALU, LICHTMASCHINE 150A, KOFFERBODEN BEWEGBAR, ABGASNORM EURO 6.4, SERVOLENK ELEKT 90A, BATTERIE 70AH EFBC, RAHMEN/SCHRIFTZ SCHW, LEUCHTW-REG AUTOMAT, AIRBAG ZWEISTUFIG, 2-FARBEN-LACKIERUNG, 2-SCHICHT-METALLIC.

Vor-, Altschäden:

3 Alufelgen abgeschürft
Stoßfänger hinten abgeschürft
Am Fahrzeug befinden sich Betriebsschäden in Form von kleinen Dellen und leichten Kratzern.

Bereifung:

1. Achse: Lassa / 215/55 R 18 Winter Profil in mm: links: 4,6 rechts: 4,5
2. Achse: Lassa / 215/55 R 18 Winter Profil in mm: links: 5,8 rechts: 5,6

Schaden

Schadenbeschreibung:

Frontschaden mit Hauptanstoß rechts

© by Audatex 1990-2026

Stoßfänger, Querträger und Scheinwerfer sind gebrochen
Kotflügel ist aufgestaucht
Fahrer- und Beifahrerairbag sind ausgelöst
Armaturenbrett ist gebrochen
Reifen und Alufelge sind gebrochen
Radlagergehäuse, Querlenker, Federbein, Motorträger, Antriebswelle und Lenkung sind verformt

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	*Leit-Nr*	*Teile-Nr*	*Stk*	*je*	*Preis*
STOSSFAENGER V	0283	168044881T	1	577,41	577,41
GRILL STOSSFAENGER V	0309	9835266280	1	58,77	58,77
WINDABW STOSSF V	0384	9835290080	1	69,79	69,79
HALT SENS PARKHILFE	0390	16808021XT	1	49,35	49,35
STOSSFAENGER V U	0391	16804500XT	1	216,77	216,77
ZIERLEISTE STOSSF V	0401	168050691T	1	100,94	100,94
KOTFLUEGEL V R	0742	9845206180	1	240,72	240,72
DTG KOTFLUEGEL V R	0746	9845203280	1	73,42	73,42
RADHAUSSCHALE V R	0842	9835149180	1	129,08	129,08
VERBREIT KOTFL V R	0884	98341732XT	1	41,92	41,92
FRONTSCHEIBE	1401	9845016980	1	505,08	505,08
KLEBESATZ FRONTSCH	1411	93165025	1	66,13	66,13
BEIFAHRERAIRBAG	4325	9834687780	1	976,65	976,65
ARMATURENTAFEL	4331	1681650280	1	3 741,00	3 741,00
GURTSTR-SYSTEM V L	4651	AUSGELOEST			
GURTSTR-SYSTEM V R	4652	AUSGELOEST			
SICHERHEITSGURT V L	4661	98346121XX	1	482,02	482,02
SICHERHEITSGURT V R	4662	98346120XX	1	482,02	482,02
SICHERHEITSGURT H L	4841	98394564XX	1	382,13	382,13
SICHERHEITSGURT H R	4842	98394563XX	1	382,13	382,13
VORDERACHSTRAEGER	7011	9841133480	1	743,07	743,07
QUERLENKER V R	7054	9830190580	1	338,69	338,69
ACHSSCHENKEL V R	7082	9826532380	1	347,58	347,58
STOSSDAEMPFER V R	7088	9869249180	1	117,37	117,37
SCHEIBENRAD V R	7202	98350976XY	1	328,84	328,84
VENTIL REIFENDR V R	7204	540401	1	2,84	2,84
REIFEN V R	7228	215/55 R 18 .. V	1	144,00	144,00
LENKUNG KPL	7300	1680421880	1	1 773,49	1 773,49
ST-GER AIRB/GURTSTR	7440	1693510280	1	507,66	507,66
FAHRERAIRBAG	7445	98358645YX	1	976,65	976,65
					13 855,52

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
STOSSFAENGER V ERSETZEN	6215 0910)	9,00	1	157,50
ZUS: SENSOREN V PARKHILFE AUS-/EINBAUEN	531D 0911	1,00	1	17,50
STOSSFAENGER V U ERNEUERN (AUSGEBAUT)	KN	2,00	1	35,00
Zwischensummen		***12,00***		***210,00***

© by Audatex 1990-2026

Überträge		***12,00***		***210,00***
ZUSATZARBEIT NEBELSCHEINW AUS-/EINBAUEN	5210 0211	1,00	1	17,50
KABELSTRANG STOSSFAENGER V AUS-/EINB	546A 0211	1,00	1	17,50
ZUS: NEBELSCHEINWERFER EINSTELLEN	5210 0411	2,00	1	35,00
VERBREITERUNG KOTFL V R ERNEUERN (AUSG)	604A 0910)	1,00	1	17,50
RADHAUSSCHALE V R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	6027 0910)	1,00	1	17,50
KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN	6030 0210	13,00	1	227,50
UMFASST: SCHEINWERFER V R, STOSSFAENGER V, BEIDE RADHAUSSCHALEN UND ZIERLEISTEN KOTFLUEGEL V AUS-/EINBAUEN				
KOTFLUEGEL V R ERNEUERN (AUSGEBAUT)	6030 0910)	1,00	1	17,50
FRONTSCHEIBE ERNEUERN	5901 0910	15,00	2	262,50
UMFASST: WINDLAUFGRILL, BEIDE WISCHERARME, ZIERLEISTEN FRONTSCHEIBE UND INNENSPIEGEL AUS-/EINBAUEN				
REGENSENSOR AUS-/EINBAUEN (VBA)	4027 0211	2,00	1	35,00
ZUSAETZLICH: KAMERA FRONTSCH KALIBRIEREN	53A3 7011	3,00	1	52,50
ZIERLEISTE TUER V R AUS-/EINBAUEN	688M 0210	1,00	2	17,50
VERKLEIDUNG TUER V R AUS-/EINBAUEN	6328 0210	2,00	1	35,00
SCHACHTLEISTE A TUER V R AUS-/EINBAUEN	5935 0910	2,00	1	35,00
AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	6397 0210)	1,00	1	17,50
TUERGRIFF V R AUS-/EINBAUEN	6307 0910	2,00	1	35,00
EINSTIEGVERKLEIDUNG V L AUS-/EINBAUEN	906A 0910ZAX	1,00	1	17,50
EINSTIEGVERKLEIDUNG V R AUS-/EINBAUEN	906A 0910ZAX	1,00	1	17,50
VERKLEIDUNG C-SAEULE L A-E	907S 0910ZAX	2,00	1	35,00
VERKLEIDUNG C-SAEULE R A-E	907R 0910ZAX	2,00	1	35,00
SITZKISSEN H AUS-/EINBAUEN	893B 0210	1,00	1	17,50
SICHERHEITSGURT V L AUS-/EINBAUEN	8843 0910)	6,00	1	105,00
SICHERHEITSGURT V R AUS-/EINBAUEN	8843 0910)	6,00	1	105,00
SICHERHEITSGURT H L AUS-/EINBAUEN	904B 0910)	3,00	1	52,50
SICHERHEITSGURT H R AUS-/EINBAUEN	904A 0910)	3,00	1	52,50
ARMATURENTAFEL AUS-/EINBAUEN	4301 0210)	35,00	1	612,50
UMFASST: VERKLEIDUNG ARMATURENTAFEL, KOMBIINSTRUMENT M, MITTELKONSOLE UND LENKSAEULE AUS-/EINBAUEN				
ARMATURENTAFEL ERNEUERN (AUSGEBAUT)	4301 0910)	16,00	2	280,00
UNTERSCHUTZ MOTOR AUS-/EINBAUEN	5577 0210	2,00	1	35,00
FAHRERAIRBAG ERNEUERN (AUSGEBAUT)	4401 0910)	1,00	2	17,50
STEUERGERAET AIRBAG AUS-/EINBAUEN	4454 0910)	5,00	1	87,50
ACHSTRAEGER V AUS-/EINBAUEN	2011 0210)	12,00	1	210,00
ACHSTRAEGER V ERNEUERN (AUSGEBAUT)	2011 0910)	3,00	1	52,50
ACHSSCHENKEL V R AUS-/EINBAUEN	2044 0910)	3,00	1	52,50
UMFASST: BREMSSATTEL UND GELENKWELLE LOES-BEF. BREMSSCHEIBE AUS-/EINBAUEN				
ACHSSCHENKEL V AUS-/EINBAUEN ERG-ARB	2045 0910)	2,00	1	35,00
STOSSDAEMPFER V R AUS-/EINBAUEN	2315 0910)	5,00	1	87,50
QUERLENKER V R AUS-/EINBAUEN	2029 0910)	3,00	1	52,50
TRAGGELENK V R AUS-/EINBAUEN	2055 0910)	2,00	1	35,00
BREMSKLOETZE V R AUS-/EINBAUEN	2521 095R)	1,00	1	17,50
REIFEN V R AB-/AUFZIEHEN (RAD AUSGEBAUT)	2212 6210)	2,00	1	35,00
RAD V R AUSWUCHTEN	2201 4510)	2,00	1	35,00
FEHLERSPEICHER AUSLESEN	1201 3310	3,00	3	52,50
VORDERACHSE VERMESSEN	2001 0510	7,00	3	122,50
ZUSAETZLICH: SPUR V EINSTELLEN	2002 0610)	2,00	3	35,00
ZUSAETZLICH: SCHEINWERFER EINSTELLEN	5202 0411	3,00	2	52,50
Zwischensummen		***194,00***		***3 395,00***

© by Audatex 1990-2026

	194,00	***3 395,00***
146,00 AW bei EUR 175,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1		***2 555,00***
36,00 AW bei EUR 175,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2		***630,00***
12,00 AW bei EUR 175,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3		***210,00***

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	***Leit-Nr***	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***AZ-Preis***	***Lackmat.***
KOTFLUEGEL V R NEUTEILLACK STUFE I	0742		9,00	162,00	
LACKMATERIAL: 58,73					
STOSSFAENGER V NEUTEILLACK ST K1R	0283		9,00	162,00	
LACKMATERIAL: 163,52					
ZIERLEISTE STOSSF V NEUTEILLACK ST K1R	0401		4,00	72,00	
LACKMATERIAL: 20,44					
TUER V R UNTERH OBERFL LACK STUFE II	1754		8,00	144,00	
LACKMATERIAL: 92,99					
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			7,00	126,00	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			5,00	90,00	
VORBEREITUNG MEHRSCHICHT			1,00	18,00	
NEUTEILLACKIERUNG					58,73
OBERFLÄCHENLACKIERUNG					92,99
MATERIAL-KONSTANTE					59,80
AZT-MATERIAL-INDEX					155,77
K-NEUTEILLACK (K1R)					183,96
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					20,00
MATERIAL-KONSTANTE MEHRSCHICHT					40,40
			43,00	***774,00***	***611,65***
43,00 AW bei EUR 180,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***774,00***
Lackmaterial					***611,65***
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***1 385,65***

Anmerkung:

Zur Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes wurde eine Marktbeobachtung mittels Internet-Recherche durchgeführt.
Bei dieser Recherche konnte kein absolut gleichwertiges Fahrzeug gefunden werden.

Beim Wiederbeschaffungswert wurden alle wertbestimmenden Faktoren (Erhaltungszustand, Laufleistung, §57, Sonderausstattung, Vorschäden) berücksichtigt.

Beschädigungen am Motor und Getriebe können nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung fehlte der Fahrzeugschlüssel.

© by Audatex 1990-2026

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

Ersatzteile-Original	:	EUR	13 855,52
Arbeitslohn Klasse 1	: AZ 146,00 AW EUR 175,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	2 555,00
Arbeitslohn Klasse 2	: AZ 36,00 AW EUR 175,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	630,00
Arbeitslohn Klasse 3	: AZ 12,00 AW EUR 175,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	210,00
Lackmaterial	:	EUR	611,65
Lackierarbeit	: AZ 43,00 AW EUR 180,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	774,00
Klein- und Verbrauchsmaterial	: 5,00% von EUR 3 395,00 und 2,00% von EUR 0,00 (Arbeit LK1-3/LK5)	EUR	169,75
Entsorgungskosten	:	EUR	2,00
	exkl. USt.	EUR	18 807,92
	+ 20% USt.	EUR	3 761,58
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**22 569,50**

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit	:	EUR	3 395,00	Lackierung AZ	:	EUR	774,00
Summe Material	:	EUR	13 855,52	Lack-Material	:	EUR	611,65
Nebenkosten	:	EUR	2,00				

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.

Sonstige Forderungen:

TOTALSCHADEN

Siehe Schadenbeschreibung

© by Audatex 1990-2026