MAGADAM

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	**Lynk & Co**	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	**Blu scuro**
Modello:	**01**	N. Telaio:	**L6TCX2E70NE017953**
Carburante:	**Ibrido plug-in**	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	**31/10/2022**
Chilometraggio:	**83596 km**	Numero di porte:	**5**

Riepilogo dei danni

Davanti 2

Dietro/posteriore 2

Ruote 1

Sinistra 1

Immagini commerciali




















Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	**sì**	Tetto apribile elettrico	**sì**	Tetto panoramico	**sì**

Danni

Griglia paraurti ant dx (zona fendinebbia)
Danno chimico
Levigare/lucidare
Davanti





Kit di riparazione pneumatici
Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore




Modanatura paraurti Post.
Deformato / Forzato
Sostituire
Dietro/posteriore






Pneumatico ant. Dx
Strappo/tagliato
Sostituire

Ruote






Porta ant. Sx

Ammaccatura

Riparare e dipingere

Sinistra







Spoiler paraurti ant.

Graffiature

Sostituire

Davanti









Pneumatici

Davanti Sinistra
Estate
In lega
235/55/20/100/V
Michelin
5,0 mm
Davanti Destra
Estate
In lega
235/55/20/100/V
Michelin
4,5 mm
Dietro Sinistra
Estate
In lega
235/55/20/100/V
Michelin
5,4 mm
Dietro Destra
Estate
In lega
235/55/20/100/V
Michelin
5,7 mm

Controllo

Categoria	**Berlina**	Cerchi	**In lega**
Colore Carrozzeria	**Blu scuro**	Copribagagli	**sì**
Libretto di circolazione	**sì**	Libretto di circolazione	**Originale**
Libretto di manutenzione	**sì**	Livello carburante	**50**
Motore funzionante	**sì**	Numero di cavetti di ricarica (normale)	**1**
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	**1**	Numero di chiavi totali	**3**
Numero di poggiateste rimuovibili	**3**	Numero di porte	**5**
Numero di posti	**5**	Tipo di vernice	**metallico**

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.