Historial del Vehiculo -5081-MCS

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
5081-MCS	27/05/2025	68678	MOTOR	Arandela tapón cárter aceite
5081-MCS	27/05/2025	68678	MOTOR	Desengrasante interno motor
5081-MCS	27/05/2025	68678	MOTOR	Aceite motor - 05W30
5081-MCS	27/05/2025	68678	MOTOR	sigaus
5081-MCS	27/05/2025	68678	MOTOR	M.O. General
5081-MCS	27/05/2025	68678	MOTOR	Filtro de aceite
5081-MCS	27/05/2025	68678	MOTOR	Filtro aceite - Nueva
5081-MCS	25/06/2024	42398	4 NEUMATICOS	TI / BRIDGESTONE / 215/65 R16 102V / 4x4 / VERANO
5081-MCS	25/06/2024	42398	4 NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 215/65 R16 102V / 4x4 / VERANO
5081-MCS	25/06/2024	42398	4 NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 215/65 R16 102V / 4x4 / VERANO
5081-MCS	25/06/2024	42398	4 NEUMATICOS	TD / BRIDGESTONE / 215/65 R16 102V / 4x4 / VERANO
5081-MCS	23/04/2026	68680	Z PREENTREGA	preenterga
5081-MCS	22/01/2024	27058	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. DCHA.
5081-MCS	22/01/2024	27058	COLISIÓN SIN CONTRARIO	9824198780 - KIT REP. FARO DCHO.
5081-MCS	22/01/2024	27058	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. DCHA.
5081-MCS	22/01/2024	27058	COLISIÓN SIN CONTRARIO	
5081-MCS	22/01/2024	27058	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA SUP.PARAG.D. BAJO FAROS
5081-MCS	22/01/2024	27058	COLISIÓN SIN CONTRARIO	1633122280 - CJTO. MOLDURAS PARAGOLPES D. "EN BISELES NIEBLA"
5081-MCS	22/01/2024	27058	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA SUP.PARAG.D. BAJO FAROS
5081-MCS	22/01/2024	27058	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5081-MCS	22/01/2024	27058	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
5081-MCS	22/01/2024	27058	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
5081-MCS	22/01/2024	27058	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA. C/JUNTA ANTISUC H/16457
5081-MCS	22/01/2024	27058	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA DEL. DCHA. C/JUNTA ANTISUC H/16457
5081-MCS	21/07/2023	13274	REV 015.000	Rellenar niveles
5081-MCS	21/07/2023	13274	REV 015.000	Filtro aceite - Nueva
5081-MCS	21/07/2023	13274	REV 015.000	Aceite motor - 00W20
5081-MCS	21/07/2023	13274	REV 015.000	Filtro antipolen - Nueva
5081-MCS	21/07/2023	13274	REV 015.000	M.O. General
5081-MCS	21/07/2023	13274	REV 015.000	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
5081-MCS	21/07/2023	13274	REV 015.000	Arandela / tapón cárter
5081-MCS	21/07/2023	13274	REV 015.000	Serv inspección 15000 KM
5081-MCS	21/05/2025	68678	4 NEUMATICOS	TI / MICHELIN / 215/65 VR16 XL PRIMACY 4+ TL 102V / Turismo/ VERANO
5081-MCS	21/05/2025	68678	4 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULO DOS EJES
5081-MCS	21/05/2025	68678	4 NEUMATICOS	TD / MICHELIN / 215/65 VR16 XL PRIMACY 4+ TL 102V / Turismo/ VERANO
5081-MCS	21/05/2025	68678	4 NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 215/65 VR16 XL PRIMACY 4+ TL 102V / Turismo/ VERANO

5081-MCS	21/05/2025	68678	4 NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 215/65 VR16 XL PRIMACY 4+ TL 102V / Turismo/ VERANO
5081-MCS	20/08/2024	46931	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA CARGA TRAS. DCHA.
5081-MCS	20/08/2024	46931	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
5081-MCS	20/08/2024	46931	COLISIÓN SIN CONTRARIO	
5081-MCS	20/08/2024	46931	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5081-MCS	20/08/2024	46931	COLISIÓN SIN CONTRARIO	9820554880 - CJTO.PILOTO T.D. P/PUCA
5081-MCS	20/08/2024	46931	COLISIÓN SIN CONTRARIO	
5081-MCS	20/08/2024	46931	COLISIÓN SIN CONTRARIO	
5081-MCS	20/08/2024	46931	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
5081-MCS	20/08/2024	46931	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO.PILOTO T.D. P/PUCA
5081-MCS	20/08/2024	46931	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA CARGA TRAS. DCHA.
5081-MCS	19/07/2023	13275	COLISIÓN SIN CONTRARIO	1616869180 - CRISTAL ESPEJO D.ELECTR.
5081-MCS	19/07/2023	13275	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CRISTAL ESPEJO D.ELECTR.
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	M.O. Pintura
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	guarnecido maletro izq
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	Tapizado banqueta tr dr
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	Compresor aire
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	Guarnecido piso tr
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	Bandeja tr
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	guarnecido puerta carga izq
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	Fluido reparación neumáticos
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	Protector motor limpialuna tr
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	Material de Pintura
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	Tapizado banqueta tr iz
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	m.o sustituir tapizados
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	Tapizado banqueta dl iz
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	moldura derecha luna delantera - moldura derecha luna delantera
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	Tapizado respaldo tr iz
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	guarnecido maletero der
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	M.O. General
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	guarnecido puerta carga derecha
5081-MCS	15/04/2026	68680	FIN DE CONTRATO	limpieza guarnecido techo
5081-MCS	08/09/2023	23145	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Cte. M.O. Pintura
5081-MCS	08/09/2023	23145	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA IZDA. LONG ACRIST
5081-MCS	08/09/2023	23145	COLISIÓN CON CONTRARIO	
5081-MCS	08/09/2023	23145	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5081-MCS	08/09/2023	23145	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA IZDA. LONG ACRIST
5081-MCS	08/09/2023	23145	COLISIÓN CON CONTRARIO	9819427380 - CJTO.PILOTO T.I. P/PORTON
5081-MCS	08/09/2023	23145	COLISIÓN CON CONTRARIO	
5081-MCS	08/09/2023	23145	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO.PILOTO T.I. P/PORTON
5081-MCS	08/09/2023	23145	MATERIALES	
5081-MCS	06/04/2026	150	FIN DE CONTRATO	
5081-MCS	03/10/2024	48900	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara freno tr - Nueva
5081-MCS	03/10/2024	48900	NIVELES Y LAMPARAS	M.O. General
5081-MCS	03/10/2024	48900	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara iz matrícula - Nueva
5081-MCS	03/10/2024	48900	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara dr matrícula - Nueva

5081-MCS	03/10/2024	48900	NIVELES Y LAMPARAS	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
5081-MCS	02/07/2024	42958	REV 045.000	Lámpara faro dr - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
5081-MCS	02/07/2024	42958	REV 045.000	Líquido frenos
5081-MCS	02/07/2024	42958	REV 045.000	Arandela / tapón cárter
5081-MCS	02/07/2024	42958	REV 045.000	Lámpara intermitente tr iz - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
5081-MCS	02/07/2024	42958	REV 045.000	Aceite motor 0W30
5081-MCS	02/07/2024	42958	REV 045.000	M.O. General
5081-MCS	02/07/2024	42958	REV 045.000	Filtro aceite - Nueva
5081-MCS	02/07/2024	42958	REV 045.000	AdBlue
5081-MCS	02/07/2024	42958	REV 045.000	Filtro antipolen - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
5081-MCS	02/07/2024	42958	REV 045.000	Serv inspección 2º año
5081-MCS	02/07/2024	42958	REV 045.000	Lámpara faro iz - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
5081-MCS	02/07/2024	42958	REV 045.000	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
5081-MCS	01/02/2024	27070	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
5081-MCS	01/02/2024	27070	REV 030.000	Filtro aceite - Nueva
5081-MCS	01/02/2024	27070	REV 030.000	Aceite motor - 05W30 OEM
5081-MCS	01/02/2024	27070	REV 030.000	FILTRO POLEN
5081-MCS	01/02/2024	27070	REV 030.000	Filtro aire - Nueva
5081-MCS	01/02/2024	27070	REV 030.000	MANO DE OBRA
5081-MCS	01/02/2024	27070	REV 030.000	Pastillas freno dl - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
5081-MCS	01/02/2024	27070	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
5081-MCS	01/02/2024	27070	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
5081-MCS	01/02/2024	27070	REV 030.000	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva

Informe de tasación



PEUGEOT RIFTER

-

VIN	VR3ECYHT2NN558041
Primera matriculación	7/12/2022
Kilometraje del vehículo	68.691 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	30/9/2026 14:55:31	Descripción de la dirección de inspección	CEVA MEJORADA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	7/12/2022
Modelo	RIFTER	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VR3ECYHT2NN558041	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	BF Goodrich	215/65 R 16 102 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	BF Goodrich	215/65 R 16 102 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	BF Goodrich	215/65 R 16 102 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	BF Goodrich	215/65 R 16 102 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Volante

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



2 | Tapizado Asiento Del IZ

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



3 | Salpicadero/Tablero Instrumentos

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



8 | Moqueta maletero

Tipo de daño	Quemado
Modo de reparación	Reemplazar



9 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



10 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior





4 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable





5 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable







7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | Puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**



12 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**



13 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



14 | Puerta Deslizante DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



15 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**



16 | Carrocería

Tipo de daño	**Dañado**
Modo de reparación	**Control**

Comentarios: posible avería eléctrica, posibles daños ocultos

Informe de tasación

Fotos comerciales
















