DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10895816
vom: 29.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002531606
Besichtigt am:	29.06.2026 13:04
Berichts-Nr:	10895816
FIN:	VSSZZZ5F9R6569694



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10895816
vom: 29.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / ATK
Erstzulassungsdatum:	02.07.2024
Laufleistung:	34.798 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10895816
vom: 29.06.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn,2 hinten
4 Türen
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4
4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/221 kW TFSI homogen Grundmotor: TT6/T3W, TSI
7-Gang-Automatikgetriebe, Allrad "A7A"
8 Lautsprecher (passiv)
Abgasendrohr zweiflutig
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
Abwicklung Serie
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung
Aktivkohlebehälter (EVAP)
Allradantrieb
Ambientelicht Ausführung 2
Antenne nur für FM Empfang, Diversity
Armaturentafel Standard
Außen-Sound Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
Außenspiegel links, konvex
Außenspiegel rechts, konvex
Außenspiegelgehäuse lackiert
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
Batterie 420A (70Ah)
Batterie/Generator Kapazität Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Betriebserlaubnis Nachtrag
Betriebsspannung 12 V
Bordliteratur in Deutsch
Bordwerkzeug
Bremsbelagverschleißkontrolle
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
CUPRA Connect Plus - 3 Jahre
Dachreling, schwarz
Dämpfung hinten
Dämpfung vorn
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
Digitaler Radioempfang
Drehstromgenerator 140 A
Drei.-Automatikgurte vorn
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Dynamiklenkung
ECO-Funktion
Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Einton-Signalhorn
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Embleme
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Entriegelung Hintersitz Standard
Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Fernlichtassistent
Fertigungsablauf Standard
Feststellbremse
Formteilhimmel ungeteilt
Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Fußhebelwerk
Gepäckraumabdeckung, klappbar
Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Heckspoiler
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kategorie 0
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10895816
vom: 29.06.2026

Klappbare Haltegriffe, mehrteilig

Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED- Hauptscheinwerfer mit Linse

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert

Leichtmetallräder 8J x 19

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)

Linkslenker

Luftfilter für staubreiche Länder

Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche

Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet

Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)

Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras

Mit Multifunktionskamera

Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Modul Boden hinten Ausführung 7

MPV Ateca 5-Türer

Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry

Navigationsgerät-High

Nebelscheinwerfer

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne Ablageschale am Dachhimmel

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Alu/Chrom-Paket

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Handbremshebelgriff

Ohne Individualeinbau

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung

Ohne Ladeboden

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzheizung

Ohne Sonderspezifikationen

Ohne Steckdose

Ohne Tilgergewicht Lenkrad

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne Waschwasser-Standanzeige

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannen-Set

Panorama-Ausstelldach, elektrisch

Panoramadach, elektrisch

Parklenkassistent

Privater Notruf

Radabdeckung Mitte

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)

Schalthebelknopf Sport

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundausführung

-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Gewebe

Sondersteuerung

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportausstattung CUPRA VZ

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent

Spurwechselassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Staufach unter den Vordersitze(n)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Wired & Wireless App-Connect

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10895816
vom: 29.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2028

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10895816
vom: 29.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Seitenwand hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
4	Stoßfängerspoiler vorne	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
6	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
8	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
9	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10895816
vom: 29.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	1.870,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10895816
vom: 29.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZ5F9R6569694 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10895816
vom: 29.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10895816
vom: 29.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10895816
vom: 29.06.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10895816
vom: 29.06.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren


2 - Seitenwand hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren




3 - Stoßfänger hinten - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

4 - Stoßfängerspoiler vorne - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




5 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung


DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10895816
vom: 29.06.2026

6 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung





7 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung







8 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

9 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken





FIN: VSSZZZ5F9R6569694